

গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার শ্রম ও কর্মসংস্থান মন্ত্রণালয়

শ্রম ও কর্মসংস্থান মন্ত্রণাল্য কলকারখানা ও প্রতিষ্ঠান পরিদর্শন অধিদপ্তর

"সুস্থ শ্রমিক, শোতন কর্মপরিবেশ; াড়ে জুলবে স্মার্ট বাংলাদেশ"

ক্যাপ পর্ববেষ্ফণের তথ্য

	ডিউনাবল প্লাশ্টিক লি:		
ঠিকানা	Echakhada, Hajrapur, Magura, (Sadar, M	lagura, Khulna)	
কারখানার কোড	PJSR005		
কালার কোড			
মুল্যায়নের ধরণ: কাঠামো	গত মুল্যায়ন		পর্ববেষ্ফণের তারিখ: -
১. পর্ববেষ্ণণ			

পরিদর্শন Stor	ring Rack (Building- 01 & 02)
14(4**)	ing radic (Banding of a de)
ক্যাপ্	
আইটেম্	
ক্যাটাগরি	
১.১. কার্যক্রম	
	Hilbert and a section of Delibert At C. Delibert At Control of Con
	Il the rack systems in Building-01 & Building-02 need to investigate to find more
	imilar cases such as missing anchorage, broken members or deflected members,
	nd take corrective action with high priority.
সুপারিশের	
<u>ভিখ্যসূত্র</u>	
কারখানার	
কাৰ্যক্ৰম	
অগ্রাধিকার প্র	বোজ্য ন্য
চুডান্ড	
সময়সীমা -	
সংশোধিত	
সমর্যসীমা ⁻	
<u>অগ্রগতির</u>	
অবস্থা	
<u>মন্তব্য</u>	
"	

২. পর্ববেষ্ণণ

পরিদর্শন পর্ববেষ্কণ	coring Rack (Building- 01 & 02)
ক্যাপ আইটেম ক্যাটাগরি	
২.১. কাৰ্যক্ৰ	
কাৰ্যক্ৰম	Complete the design of seismic bracings, and install with all the racks in each floor of Building-01 & Building-02.
সুপারিশের তখ্যসূত্র	
কার্ঝানার কার্যক্রম	
চুডান্ত	প্রযোগ্য নয়
সমর্মীমা সংশোধিত সমর্মীমা	_
অগ্রগতির অবস্থা	
<u> মন্তব্য</u>	

৩. পর্ববেষ্ষণ	
পরিদর্শন পর্শবেষ্ফণ	or Load Plan (Building- 01)
ক্যাপ আইটেম ক্যাটাগরি	
৩.১. কার্যক্রম	
কাশক্রম r	The capacity of the floor live load needs to check, and implement actively managed load plan for 1st & 2nd floor of Building-01.
সুপারিশের তথ্যসূত্র	
কার্থানার কার্যক্রম	
অগ্রাধিকার গ্র চুডান্ড	্রব্যোগ্য নর -
সম্বর্গীমা সংশোধিত সমব্বসীমা	
অগ্রগালা অগ্রগতির অবস্থা	
<u>মন্তব্য</u>	

৪. পর্যবেষ্ণণ

পরিদর্শন পর্শবেষ্কণ	tructural Stability System (PEB Roof of Building-01)
ক্যাপ আইটেম ক্যাটাগরি	
৪.১. কার্যক্র	ম
0.0. 1114	
কাৰ্যক্ৰম	The design of the PEB roof at 2nd floor of the Building-01 needs to check by the qualified structural engineer. As part of this process, building engineer will be required to make a number of checks on the as-built construction, and prepared as-built structural drawing.
সুপারিশের তথ্যসূত্র	
কার্থানার কার্যক্রম	
	ব্যোগ্য নয়
চুড়ান্ত সমশ্রসীমা	
সংশোধিত সময়সীমা	
অগ্রগতির অবস্থা	
<u>মন্তব্য</u>	
১. পর্যবেষ্ফণ	
	tructural Stability System (6 Nos. Canopy Structures)
ক্যাপ আইটেম ক্যাটাগরি	
৫.১. কাৰ্যক্ৰ	2

কাৰ্শক্ৰম	The design of all the Canopy Sheds needs to check by the qualified structural engineer. As part of this process, building engineer will be required to make a number of checks on the as-built construction, and prepared as-built structural drawing.
সুপারিশের	
ভ৾খ্যসূত্ৰ	
কারখানার	
কাৰ্যক্ৰম	
<u>অগ্রা</u> ধিকার	প্রযোগ্য নয়
চুডান্ত সময়সীমা	-
সংশোধিত সময়সীমা	-
অগ্রগতির	
অবস্থা	
মন্তব্য	

৬. পর্ববেষ্ণণ

পরিদর্শন পর্ববেষ্ডণ	echnical Documents (All Structures)
ক্যাপ শাইটেম ক্যাটাগরি	
৬.১. কাৰ্যক্ৰ	ন
কাৰ্যক্ৰম	Prepare the complete set of as built architectural and structural drawings. As part of this process building engineer will be required to make a number of checks on the as-built construction.
সুপারিশের তথ্যসূত্র	
কার্থানার কার্বক্রম	
$\overline{}$	প্রযোগ্য নয়
চুডান্ড সমশ্রসীমা	-
সংশোধিত সম্বসীমা	_
অগ্রগতির অবস্থা	
মন্তব্য	

পরিদর্শন স্বিপ্রেম্বর Exposed Rebar (Building-02) ক্যাপ আইটেম ক্যান্ডাগরি 9.5. কার্যক্রম The exposed rebars need to be covered by lean graded concrete or epoxy coating to avoid corrosion by weathering. মুপারিশের ভ্রুথাসুত্র কারখানার কার্যক্রম অগ্রাধিকার প্রযোগ্য ন্য চুড়ান্ড মুম্বর্সামা মংশোধিত _	order and a	
প্ৰব্যৱস্থা Exposed Repar (Building-02) ক্যাপ আইটেম ক্যাটাগনি P.S. কাৰ্যক্ৰম The exposed rebars need to be covered by lean graded concrete or epoxy coating to avoid corrosion by weathering. সুপানিশেন ভথ্যসূত্ৰ কাৰ্যনান কাৰ্যক্ৰম অগ্ৰাধিকান প্ৰযোগ্য ল্য চূড়ান্ত সমগ্ৰমীমা সংশোধিত	<u>।. শ্ব(বহ্ষণ</u>	
ৰাইটেম ক্যাটাগরি P.S. কাৰ্যক্ৰম The exposed rebars need to be covered by lean graded concrete or epoxy coating to avoid corrosion by weathering. সুপারিশের ভখ্যসূত্র কারখানার কার্যক্রম অগ্রাধিকার প্রযোজ্য নার চূড়ান্ত সমরসীমা সংশোধিত		xposed Rebar (Building-02)
বিজ্ঞা কাৰ্যক্ৰম The exposed rebars need to be covered by lean graded concrete or epoxy coating to avoid corrosion by weathering. সুপারিশের ভখ্যসূত্র কার্যনার কার্যক্রম জ্ঞাধিকার প্রযোগ্য লয় চূড়ান্ত সম্বামীমা সংশোধিত	আইটেম্	
The exposed rebars need to be covered by lean graded concrete or epoxy coating to avoid corrosion by weathering. সুপারিশের তখ্যসূত্র কার্থানার কার্থক্রম অগ্রাধিকার প্রযোগ্য নর চূড়ান্ত সমর্মীমা সংশোধিত	ক্যাভাগার	
to avoid corrosion by weathering. সুপারিশের ভখ্যসূত্র কার্থানার কার্বক্রম জ্ঞাধিকার প্রযোগ্য ন্য চুডান্ড সমস্সীমা সংশোধিত	৭.১. কাৰ্যক্ৰফ	
ত্থ্যসূত্র কার্থানার কার্থক্তম অগ্রাধিকার প্রযোগ্য লয় চূড়ান্ত সম্প্রমীমা সংশোধিত		to avoid corrosion by weathering.
কাৰ্যক্ৰম অগ্ৰাধিকাৰ প্ৰযোগ্য লয চূড়ান্ত সময়সীমা সংশোধিত		
চূড়ান্ড সম্বাদীমা সংশোধিত	কাৰ্যক্ৰম	
সম্বসামা সংশোধিত	<u>অগ্রাধিকার</u>	প্রবোজ্য নর
	সমশ্রসীমা	_
अभग्नभाषा	সংশোধিত সময়সীমা	
অগ্রগতির অবস্থা	1 1	
<u>মন্তব্য</u>	I -	