

গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার

শ্রম ও কর্মসংস্থান মন্ত্রণাল্য কলকারখানা ও প্রতিষ্ঠান পরিদর্শন অধিদপ্তর

"সুস্থ শ্রমিক, শোতন কর্মপরিবেশ; াড়ে জুলবে স্মার্ট বাংলাদেশ"

ক্যাপ পর্ববেষ্ফণের তথ্য

	ইত্তেহাদ প্রাস্টিক ব্যাগ ইন্ডাস্ট্রিজ লিমিটেড
ঠিকানা	, 0, (Adamdighi, Bogura, Rajshahi)
কারখানার কোড	PBGR019
কালার কোড	

মুল্যামনের ধরণ: অন্যান্য মূল্যামন	পর্ববেষ্ফণের তারিখ:
১. পর্ববেষ্ণণ	
পরিদর্শন পর্যবেষ্ণ্রণ No MSDS was displayed in chemical store. ক্যাপ	
আইটেম ক্যাটাগরি	
১.১. কাৰ্যক্ৰম	
কাৰ্শক্ৰম MSDS of corresponding chemicals must be dis	splayed at places they are stored or
সুপারিশের ভখ্যসূত্র	
কার্থানার কার্যক্রম	
অগ্রাধিকার প্রযোগ্য নর	
চুড়ান্ড সম্ব্যসামা	
সংশোধিত সমশ্বসীমা	
অগ্রগতির অবস্থা	
মন্তব্য	

২. পর্যবেষ্ণণ

পরিদর্শন পর্যবেষ্ণ্য				
্যাপ ।ই(উম				
॥२७५ ग्रा ढा शित्र				
.১. কাৰ্যক্ৰ				
কাৰ্যক্ৰম	Effective measures must be taken to store chemicals based on their compatibility. The chemicals which may react or change property under certain environmental conditions must be isolated.			
সুপারিশের তথ্যসূত্র				
কারখানার কার্যক্রম				
	প্রযোগ্য নর			
চুডান্ড সময়সীমা	-			
সংশোধিত সম্যুসীমা	_			
অগ্রগতির অবস্থা				
মন্তব্য				

পর্ববেষ্ণণ	
পরিদর্শন পর্ববেষ্কণ	ne workers wear not aware of the workplace hazard.
ক্যাপ আইটেম	
ক্যাটাগরি	
৩.১. কাৰ্যক্ৰয	7
কাৰ্শক্ৰম	Awareness about PPE must be ensured along with proper training & guidelines.
সুপারিশের	
ভ৾খ্যসূত্ৰ	
কারখানার	
কাৰ্যক্ৰম	
অগ্রাধিকার	প্র্যোগ্য নয়
চুডান্ড	
সম্প্রসীমা	
সংশোধিত	
সম্যসীমা	
<u>অগ্রগতির</u>	
অবস্থা	
মন্ত ব্য	

৪. পর্ববেষ্ণণ

পরিদর্শন Th	nere were no explosion-proof lights are not found.
পর্যবেষ্কণ '' ক্যাপ	
আইটেম ক্রমৌগুরি	
ক্যাটাগরি	
৪.১. কাৰ্যক্ৰয়	ন
কাৰ্যক্ৰম	Clear restrictions on consumption on site must be implied by giving proper instructions & appropriate signboards.
সুপারিশের তখ্যসূত্র	
কার্থানার কার্যক্রম	
I 	থ্যোগ্য লয়
চুডান্ত সমশ্রসীমা	_
সংশোধিত সময়সীমা	-
অগ্রগতির	
<u>অবস্থা</u>	
<u> মন্তব্য</u>	

<i>৬.</i> পর্ববেক্ষণ
পরিদর্শন Eye wash & safety showers are not found all production floors.
ক্যাপ আইটেম
ক্যাটাপরি
ে কার্যক্রম
কাৰ্যক্ৰম Eye wash & safety shower must be installed immediately (1 tap for 15 labours).
সুপারিশের
জ্থাসূত্র কার্থানার
কাৰ্যক্ৰম
অগ্রাধিকার প্রযোজ্য নর
চুডান্ত সমশ্বসীমা
সংশো ধি ত সম্বসীমা
অগ্রগতির
অবস্থা মন্তব্য

৬. পর্যবেষ্ণণ

পরিদর্শন No hazardous list has been found at factory.				
ক্যাপ আইটেম্				
ক্যাটাগার				
৬.১. কাৰ্শক্ৰম				
কাৰ্যক্ৰম	List shall be made & updated .			
সুপারিশের				
<u>ভখ্যসূত্র</u>				
কারখানার কার্যক্রম				
	প্রযোগ্য নয়			
চুডান্ত	_			
সম্ব্যুসীমা সংশোধিত				
गर्त ॥ १७ সমশ্বসীমা	-			
<u>অগ্রগতির</u>				
অবস্থা 				
মন্তব্য				