

গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার

শ্রম ও কর্মসংস্থান মন্ত্রণাল্য কলকারখানা ও প্রতিষ্ঠান পরিদর্শন অধিদপ্তর

"সুস্থ শ্রমিক, শোতন কর্মপরিবেশ; াড়ে জুলবে স্মার্ট বাংলাদেশ"

ক্যাপ পর্ববেষ্ফণের তথ্য

কারখানার নাম	মেসার্স তাই তাই প্রাষ্টিক কাটিং
112/4016H	Sodanondopur, Porabari, Sadar, Sirajgonj, (Sirajganj Sadar, Sirajganj, Rajshahi)
কারখানার কোড	PSRJ 001
কালার কোড	

ল্যায়নের ধর	ন: অন্যান্য মূল্যাশ্বন	পর্ববেষ্ডণের তারিখ:
. পর্ববেষ্ফণ		
	he temperature was high in the production area ere blocked by goods and found closed, no exh	
সাহডেশ ক্যাটাগরি		
১.১. কাৰ্যক্ৰ	ম	
কাৰ্যক্ৰম	Must be needed opposite direction window or visible thermometer to measure temperature	.
সুপারিশের তথ্যসূত্র		
কার্থানার কার্বক্রম		
<u>অগ্রাখিকার</u>	ব্রেয়াগ্য ন্য	
চুডান্ড সমশ্রসীমা	_	
সংশোধিত সমরসীমা	-	
অগ্রগতির অবস্থা		
<u>মন্তব্য</u>		

২. পর্ববেষ্ণণ

প্রিদর্শন The premises contained injurious dust of plastics but no measure was taken to remove				
পর্যবেষ্কণ it				
ক্যাপ্				
আই্টেস্				
ক্যাটাগরি				
২.১. কার্যক্রম				
কাৰ্যজ্ঞম Duct & exhaust system shall be installed to avoid health risk.				
সুপারিশের				
তিখ্যসূত্র				
কার্থানার				
কাৰ্যক্ৰম				
অগ্রাধিকার প্রযোগ্য ন্য				
চুড়ান্ত _				
<u> </u>				
সংশোধিত _				
সম্বস্মীমা 📑				
অগ্রগতির				
অবস্থা				
মন্তব্য				
৩. পর্ববেষ্ষণ				
পরিদর্শন No training records were found so workers were not aware about the workplace risks				
পর্যবেষ্কণ and hazards.				
ক্যাপ				
আইটেম ক্যাট্রাগরি				

জাইটেম ক্যাডাগরি ভ.১. কাৰ্যক্ৰম কাৰ্যক্ৰম Awareness about workplace risks and hazards must be ensured along with proper training & guidelines and records must be kept as evidence সুপারিশের ভখ্যসূত্র কার্যধানার কার্যক্রম জ্ঞাধিকার প্রযোজ্য লয় চূড়ান্ত সমরসীমা সংশোধিত সমরসীমা জ্ঞাত্তির জ্বস্থা

৪. পর্যবেষ্ণণ

মন্তব্য

পৰিদৰ্শন Overall cleaned and hygiene condition was not satisfactory. Finished goods kept here পৰ্যবেষ্ণ্য and there.			
ক্যাপ			
আইটেম ক্যাটাগরি	<u>,</u>		
<u>ক্যান্তানাহ</u>	1		
8.১. কা	ৰ্থক্ৰম	Ţ	
 কাৰ্যক্ৰ	ঘ	Cleanliness must be ensured by maintaining cleaning schedules.	
সুপারি		cicuminess mast be ensured by maintaining cicuming schedules.	
ভিখ্যসূত্র			
কার্থী			
কাৰ্যক্ৰ			
1		প্রযোগ্য নর	
চুডান্ড সময়সী		_	
সংশো			
সম্মর্থ		-	
অগ্রগতি			
<u>অবস্থা</u>			
<u> মন্তব্য</u>			
L			

. পর্যবেষ্ষণ	
পরিদর্শন পর্ববেষ্ফণ	
ক্যাপ আইটেম ক্যাটাগরি	
	
কাৰ্যক্ৰম A list of hazards must be made and updated. সুপারিশের	
ভিখ্যসূত্র	
কার্থানার কার্যক্রম	
অগ্রাধিকার প্রযোজ্য নর	
চুড়ান্ত সম্বসীমা	
সংশো ধি ত্ত	
অগ্রগতির অবস্থা	
মন্তব্য	