

# গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার

শ্রম ও কর্মসংস্থান মন্ত্রণাল্য কলকারখানা ও প্রতিষ্ঠান পরিদর্শন অধিদপ্তর

"সুস্থ শ্রমিক, শোতন কর্মপরিবেশ; াড়ে জুলবে স্মার্ট বাংলাদেশ"

# ক্যাপ পর্ববেষ্ফণের তথ্য

কারখানার নাম	সেমার্স ইমন এন্টারপ্রাইজ
ঠিকানা	Rajakhali, 459, (Bakalia, Chattogram, Chattogram)
কারখানার কোড	PCHT003
কালার কোড	

মুল্যায়নের ধর	i: जन्मान्य पूनाग्रन	পর্যবেষ্ফণের তারিখ: -
্. পর্ববেষ্ষণ		
মহাবেজনে V	entilation system & temperature of factory has entilation and tempatature is not adequate, no ocation: Production shed- 1, 2	
ক্যাপ আইটেম ক্যাটাগরি		
১.১. কাৰ্যক্ৰ	7	
কাৰ্যক্ৰম	Must need to install opposite direction window adequate ventilation and also install wall there production floor temperature.	
সুপারিশের তথ্যসূত্র	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	
কার্থানার কার্বক্রম		
চুডান্ড	প্রশোজ্য নর –	
সম্বর্গীমা সংশোধিত সম্বর্গীমা	_	
অগ্রগতির অবস্থা		
মন্তব্য		

পর্ববেষ্কণ	Some dust has been produced in the processes of sorting, cutting and washing of recycling plastic items for making plastic chips and workers has not been wearing mask to avoid health risk from this issue. Location: Production shed- 1, 2 and open yard (sorting area)
ক্যাপ আইটেম ক্যাটাগরি	
২.১. কাৰ্য	ক্রম
কাৰ্যক্ৰম	The materials should be gone through a primary process firstly before sorting to lessen the amount of dust or fume. Must need to use respiratory mask and install adequate exhaust and duct system to avoid health risk.
সুপারিণ তথ্যসূত্র	
কার্থা কার্যক্রম	<u> </u>
	গ্ৰ প্ৰযোগ্য ন্য
চুড়ান্ত সমশ্রসী	
সংশো <sup>হি</sup> সম্বয়সী	
অগ্রগতি অবস্থা	
<u> মন্তব্য</u>	
৩. পর্ববেষ্ফ	ર્વ
	Environmental certificate has not been found.
ক্যাপ আইটেম ক্যাটাগরি	
৩.১. কাৰ্	ক্রিম
1	Must be product also as a set fine to a figure as a to be a lab outle with a

# 

পরিদর্শন Gas cylinder has been found at production floor (storage area), which is connected with gas burner and gas burner. This open gas cylinder and burner (without any
সংশ্ৰণ protection ) uses for cooking. It may cause of explosion. Location: Production shed –1 ক্যাপ আইটেম
ক্যাটাগরি
৪.১. কাৰ্যক্ৰম
কাৰ্যক্ৰম Must need to remove this gas cylinder and burner from this production shed-1
সুপারিশের
তিখ্যসূত্ৰ
कान्रशानान
কাৰ্যক্ৰম   ত্ৰাধিকাৰ প্ৰযোগ্য লয়
<u> </u>
<del>                                  </del>
সংশোধিত
সম্প্ৰসীমা -
অগ্রগতির     অবস্থা
মন্তব্য
k. পৰ্যবে <b>ষ্</b> ণ
They don tuse any chemical for plastic chips making process but they stored different kinds of chemical (Formic acid, Hydrogen peroxide, Hydrosulfite E, Caustic soda পর্যবেষ্ণণ flaxes, Coating agent) at storage area of shed –1. No visible MSDS has been found for these chemicals. Location: shed–1
ক্যাপ আইটেম ক্যাটাগরি
৫.১. কার্যক্রম
MSDS of corresponding chemicals must be displayed at places they are stored or being used.
সুপারিশের
জ্খ্যসূত্ৰ
কার্থানার কার্যক্রম

#### ৬. পর্যবেষ্ষণ

**অগ্রাধিকার** প্রযোগ্য নয়

চুডান্ত সমশ্রসীমা

সংশোধিত সমরসীমা অগ্রগতির অবস্থা মন্তব্য

পরিদর্শন PPEs are not provided by managements and the use of PPE is not ensured. Location: All পর্যবেষ্ণনা production sheds
ক্যাপ
অাইটেম
ক্যাটাণরি
רוריטונץ
৬.১. কার্যক্রম
কাৰ্শক্ৰম Must need to provide PPE to workers, make register and ensure to use it.
সুপারিশের
ভূখ্যসূত্ৰ
কার্থানার
কাৰ্যজ্জম
অগ্রাধিকার প্রযোগ্য নর
চুড়ান্ত
त्रभेरतीमा
সংশোধিত
प्रभव्यक्रीमा
অগ্রগতির
অবস্থা
মন্তব্য
ন. পর্ববেষ্ফণ
As workers were not using mask or other PPEs for dust, gas or heat related work, so
the reliability of appropriate PPE was not measured. Location: Production shed- 1,2 &
াৰ্থিক্ষণ open yard
ক্যাপ
অাইটেম
ক্যাটাগরি
רוודוטונאן

প.১. কাৰ্যক্ৰম  Must need to measure reliability of appropriate PPE and provide & use appropriate PPE (e. g. – respiratory mask, safety goggles for dust or fume related work and safety aprons, gumboots for washing related work) to work with hazardous substance.  সুপারিশেন ভখ্যসূত্র কারখানান কার্যক্রম  অগ্রাধিকার প্রযোজ্য লয়  চুড়ান্ত সমরসীমা  সংশোধিত	/1-1 11 1	
Must need to measure reliability of appropriate PPE and provide & use appropriate PPE (e. g. – respiratory mask, safety goggles for dust or fume related work and safety aprons, gumboots for washing related work) to work with hazardous substance.  সুপারিশের ভখ্যসূত্র কারখানার কার্যক্রম অগ্রাধিকার প্রযোগ্য নার চূড়ান্ত সমর্যসীমা		
PPE (e. g. – respiratory mask, safety goggles for dust or fume related work and safety aprons, gumboots for washing related work) to work with hazardous substance.  সুপাৰিশেৰ ভ্ৰম্যমূত্ৰ কাৰখানাৰ কাৰ্যক্ৰম  ভ্ৰম্যাধিকাৰ প্ৰযোগ্য ল্য চূড়ান্ত সময়সীমা	.১. কাৰ্যক্ৰম	
ভূখ্যসূত্র কারখানার কার্যক্রম <u>অগ্রাধিকার</u> প্রযোগ্য লয়  চূড়ান্ত সমরসীমা		safety aprons, gumboots for washing related work) to work with hazardous
কাৰ্যক্তম <u>অগ্রাধিকার</u> প্রযোগ্য লয় <u>চুড়ান্ত</u> সমর্মীমা	1 ~	
চুড়ান্ত সম্বসীমা		
চুড়ান্ত সমশ্বসীমা	<u>অগ্রা</u> ধিকার	প্রবোজ্য নয়
সংশোধিত	চুডান্ত	_
		_
অগ্রগতির অবস্থা	' ' '' '	
মন্তব্য	<u>মন্তব্য</u>	

পরিদর্শন পর্ববেষ্ক্রণ	evidence on regular training on risk and hazard was found.
ক্যাপ আই্টেম্	
ক্যাটাগরি	
৮.১. কাৰ্যক্ৰম	
কাৰ্যক্ৰম	Awareness about PPE must be ensured along with proper training on workplace risk and hazards.
সুপারিশের তথ্যসূত্র	
কারখানার কার্বক্রম	
অগ্রাধিকার	প্রযোগ্য নয়
চুডান্ড সমশ্রসীমা	_
সংশোধিত সময়সীমা	
অগ্রগতির অবস্থা	
<u>মন্তব্য</u>	

o. পর্ববেক্ষণ	
পরিদর্শন No explosion–proof light has been found where flammable and combustible liquid are	<u> </u>
প্ৰবিষ্ণ stored. Location: shed-1	
ক্যাপ্	
আইটেম  ক্যাটাগরি	
ןרוויטוניץן	
৯.১. কাৰ্যক্ৰম	
Must peed to install auglesian great lights at about all (flagens ble and	$\neg$
Must need to install explosion-proof lights at chemical (flammable and	
combustible liquids ) storage rooms.	$\dashv$
সুপারিশের	
ত্থ্যসূত্ৰ	_
কার্শানার	
কাৰ্যক্ৰম	
<b>অগ্রাধিকার</b> প্রয়োগ্য ন্য	
চুডান্ড	
अभेयत्रीमा   -	
সংশোধিত	
অগ্রগতির	٦
অবস্থা	
মন্তব্য	

แสดาอ เ	verall hygienic condition of this factory has been found in moderate condition. roduction floors and premices neeeds to much clean and hygienic. Location: roduction sheds and premises.	
ন্যাপ গাইটেম ন্যাটাগরি		
০.১. কাৰ্যত্ৰ	চম্	
কাৰ্যক্ৰম	Cleanliness must be ensured by maintaining cleaning schedules.	
সুপারিশের তথ্যসূত্র		
কার্থীনার কার্যক্রম		
	থ্যোগ্য ন্য	
চূডান্ড সমশ্রসীমা		
সংশোধিত সমশ্বসীমা	-	
অগ্রগতির অবস্থা		
মন্তব্য		

১. পর্ববেষ্ণণ	
পরিদর্শন পর্শবেষ্কণ	n shed- 1, 2
ক্যাপ আইটেম	
ক্যাটাগরি	
১১.১. কাৰ্যক্ৰম	]
কাৰ্যক্তম   Spill kit box must be kept, SOPs shall be maintained.	
সুপারিশের তথ্যসূত্র	
কার্থানার কার্যক্রম	
<b>অগ্রাধিকার</b> প্রযোজ্য নয়	
চুড়ান্ত সম্যাসীমা	
সংশোধিত সম্যসীমা	
অগ্রগতির অবস্থা	
মন্তব্য	
	_

পরিদর্শন পর্শবেষ্ফণ	st of hazardous substances is not found.
ক্যাপ	
আইটেম ক্যাটাগরি	
১২.১. কাৰ্যক্ৰ	স
কাৰ্যক্ৰম	List of hazardous substances used in workplace shall be made & updated.
সুপারিশের	
ভখ্যসূত্র কারখানার	•
কাৰ্যক্ৰম	
	প্রযোগ্য ন্য
চুডান্ত	_
স্মর্থসীমা	
সংশোধিত সময়সীমা	_
অগ্রগতির	
অবস্থা	
মন্তব্য	

৩. পর্যবেষ্ণণ	
	eating restriction has been found at production floor and storage area where zardous chemicals are present Location: All production shed-1
ক্যাপ আইটেম্	
ক্যাটাগরি	
১৩.১. কাৰ্যক্ৰ	ম
কাশক্রম	Clear restrictions on consumption on site must be implied by giving proper instructions & appropriate signboards.
সুপারিশের তথ্যসূত্র	
কার্থানার কার্বক্রম	
	প্রযোগ্য নর
চুডান্ড সমশ্রসীমা	_
সংশোধিত     সময়সীমা	_
অগ্রগতির অবস্থা	
<u>মন্তব্য</u>	