

গণপ্রছাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার

শ্রম ও কর্মসংস্থান মন্ত্রণাল্য কলকারখানা ও প্রতিষ্ঠান পরিদর্শন অধিদপ্তর

"সুস্থ শ্রমিক, শোতন কর্মপরিবেশ; াড়ে জুলবে স্মার্ট বাংলাদেশ"

ক্যাপ পর্ববেষ্ফণের তথ্য

	ইস্পাহানি মার্শাল লিমিটেড
ঠিকানা	Mohara kalurghat, chandgao, (Chandgaon, Chattogram, Chattogram)
কারখানার কোড	PCHT009
কালার কোড	

মুল্যারনের ধরণ: অন্যান্য মুল্যারন	পর্ববেষ্ফণের তারিখ: -
১. পর্যবেষ্ণণ	
পৰিদৰ্শন MSDS of chemicals were displayed properly on t পৰ্যবেষ্কণ understandable to the workers. ক্যাপ আইটেম ক্যাটাগৰি	the container, but not as a signboard
১.১. কাৰ্বক্ৰম	
MSDS of each chemical must be displayed as workers where they were being handled or st	
সুপারিশের ভখ্যসূত্র	
কার্থানার কার্যক্রম	
অগ্রাধিকার প্রযোজ্য নর	
চূড়ান্ত সম্ম্যসীমা	
সংশোধিত সময়সীমা	
অগ্রগতির অবস্থা	
মন্তব্য	

২. পর্ববেষ্ণণ

পরিদর্শন Workers were provided necessary PPEs and they were using it in production প্রব্যেক্তর্গ registered records was not found.	on area. But
ক্যাপ আইটেম ক্যাটাগরি	
২.১. কাৰ্শক্ৰম	
কাৰ্যক্তম Must maintain a register book of providing PPEs.	
সুপারিশের	
<u>ভ</u> ৾খ্যসূত্ৰ	
<u> कार्न्थांनाव</u>	
কাৰ্যক্ৰম	
অগ্রাধিকার প্রযোগ্য নর	
চূড়ান্ত	
प्रभेदिमा	
সংশোধিত	
স্মান্ত্ৰস্থিম -	
অগ্রগতির	
অবস্থা	
[মন্তব্য	
	J
्र अभावता <i>र</i>	

পর্ববেষ্ণণ	
পরিদর্শন পর্ববেষ্ডণ	No training records of workplace risks and hazards were found.
ক্যাপ	
আইটেম ক্যাটাগরি	
ורוויוטוניר	
৩.১. কার্য	চুম্
কাৰ্যক্ৰম	Awareness about workplace risks and hazards must be ensured along with proper training & guidelines and records must be kept as evidence.
সুপারিশে তখ্যসূত্র	<u>ब</u>
কার্যথানা কার্যক্রম	त
অগ্রাধিক	ৰ প্ৰযোগ্য নয়
চুডান্ড সমশ্রসীম	r -
সংশোধি সমশ্বসীম	
শূর্যাণ অগ্রগতির	
অবস্থা	
মন্তব্য	

৪. পর্ববেষ্ণণ

পরিদর্শন Ε	xplosion proof light was not found where flammable liquids were stored.
<u> </u>	
ক্যাপ আইটেম	
নাহডেন ক্যাটাগরি	
17101 11 1	
৪.১. কাৰ্যজ	ম
কাৰ্যক্ৰম	Must arrange explosion proof lights where flammable liquids were stored.
সুপারিশের	:
ভিখ্যসূত্র	
কারখানার	
কাৰ্যক্ৰম	
	ব্র্থেশোজ্য নর
<u>চুডান্ড</u>	_
সমশ্রসীমা সংশোধিত	
अवस्थान । अवस्थितान । अवस्थितान ।	_
অগ্রগতির	
অবস্থা	
মন্তব্য	

পর্ববেষ্ষণ	
~~~	
প্রিদর্শন   প্রানেশন  e)	ve wash fountain or safety shower were not found
গ্রাপ ক্যাপ	
শাইটেম শাইটেম	
ক্যাটাগরি	
¢.১. কাৰ্যক্ৰ [ু]	7
কাৰ্যক্ৰম	Eye wash & safety shower must be installed immediately (1 tap for 15 labours).
সুপারিশের	
ত্থ্যসূত্র	
কার্থানার	
কাৰ্যক্ৰম	
অগ্রাধিকার	প্রবোজ্য নর
চুডান্ত	
<u> </u>	
সংশোধিত	_
সম্প্রসীমা	
অগ্রগতির অবস্থা	
অবস্থা ঘলনা	
<u> মন্তব্য</u>	

## ৬. পর্যবেষ্ণণ

পরিদর্শন পর্ববেষ্ক্রণ	st of hazardous substances was not found
ক্যাপ	
আইটেম ক্যাটাগরি	
৬.১. কাৰ্যক্ৰ	স
কাৰ্যক্ৰম	List of hazardous substance and chemicals must be made and updated.
সুপারিশের তখ্যসত্র	
কার্খানার	
কার্যক্রম অগ্রাধিকার	থ্যোগ্য ন্য
চুড়ান্ড সমশ্রসীমা	_
সংশোধিত	_
সমশ্রসীমা অগ্রগতির	
অবস্থা মন্তব্য	

৭. পর্ববেষ্ণণ	
[.C_/.]	
পরিদর্শন পর্যবেষ্ণণ Clear restrriction on comsumption on site was not displayed.	
ক্যাপ	
আইটেম্	
ক্যাটাগরি	
৭.১. কার্বজন	
	ا ٦
বাৰ্কিম Clear restrictions on consumption on site must be implied by giving proper instructions & appropriate signboards.	
সুপারিশের	1
তিখ্যসূত্ৰ	
কারখানার	]
কাৰ্যক্ৰম	╛╵
্ব্যাম্বিকার প্রযোগ্য নর	╛╵
চুড়ান্ত্	
	╛
সংশোধিত	
	]
অগ্রগতিব	
অবস্থা	]
মন্তব্য	╛╽