

গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার শ্রম ও কর্মসংস্থান মন্ত্রণালয় কলকারখানা ও প্রতিষ্ঠান পরিদর্শন অধিদপ্তর

"সুস্থ শ্রমিক, শোতন কর্মপরিবেশ; াড়ে জুলবে স্মার্ট বাংলাদেশ"

ক্যাপ পর্ববেষ্ফণের তথ্য

	মেসার্স রিড প্রাষ্টিক এন্ড প্যাকেজিং
ঠিকানা	, 0, (Feni Sadar, Feni, Chattogram)
কারখানার কোড	PCML004
কালার কোড	

সুল্যার্নের ধরণ: অত্যাত্য সুল্যার্ন	পর্ববেষ্ফণের তারিখ: -			
পর্যবেষ্ণণ				
Ventilation system and temperature of factory h Shed-1's windows were adequate but found son not adeduate and maximum exhaust fan has be ventilation has been found okay because these 3, 4	ne shutdown. Shed-2's ventilation were en not working. Shed-3 & shed-4 's			
ক্যাপ আইটেম ক্যাটাগরি				
১.১. কার্যক্রম				
Must need to install opposite direction window কাৰ্শজ্ঞম adequate ventilation and also install wall ther production floor temperature.				
সুপারিশের ভিখ্যসূত্র				
কার্থানার কার্যক্রম				
অগ্রাধিকার প্রয়োগ্য লয়				
চুডান্ত সময়সীমা				
সংশোধিত সম্যসীমা				
অগ্রগতির অবস্থা				
মন্তব্য				

২. পর্যবেষ্ণণ

111411111	Some dust has been produced in the processes of sorting, crushing and mixing recycling plastic items. Sorting shed's is open shed but that time didn!t find any workers at this section. So, not possible to measure those workers were wearing respiratory mask or not. Recycling section's (shed-2) exhaust fans have been not working. Location: Shed-3 (open shed), Recycling section (shed-2)
ক্যাপ আইটেম ক্যাটাগরি	

২.১. কাৰ্যক্ৰম The materials should be gone through a primary process firstly before sorting to lessen the amount of dust. Must need to use respiratory mask and install adequate exhaust and duct system to avoid health risk. কাৰ্যক্ৰম সুপারিশের <u>ভূখ্যসূত্র</u> কার্থানার কাৰ্যক্ৰম **অগ্রাধিকার** প্রযোজ্য নর চুডান্ড সময়সীমা সংশোধিত সময়সীমা <u>অগ্রগতির</u> অবস্থা মন্তব্য

পর্যবেষ্ণণ	
পরিদর্শন পর্ববেষ্কণ	No visible MSDS has been found for raw materials (PE, HDPE, LDPE). Location: Shed-1
ক্যাপ শাই্টেম্	
ক্যাটাগরি	
<u> ৩.১. কার্থ</u>	<u> কম</u>
কাৰ্যক্ৰম	MSDS of corresponding chemicals must be displayed at places they are stored or being used.
সুপারিশে তথ্যসূত্র	ৰ
কার্থান কার্যক্রম	
<u>অগ্রা</u> ধিক	ার প্রযোগ্য নয়
চুডান্ড সমশ্রসীম	π -
সংশোধি সময়সীম	
অগ্রগতির অবস্থা	4
মন্তব্য	

৪. পর্ববেষ্ফণ

পরিদর্শন The use of PPE is not ensured. Worker has not been found to wearing PPE and no পর্যবেষ্ণ্য register found for providing PPEs. Location: Shed- 1, 2, 3, 4
ক্যাপ
আইটেম ক্যাটাগরি
৪.১. কার্যক্রম
কাৰ্যক্রম Must need to provide PPE to workers, make register and ensure to use it.
সুপারিশের ভিখ্যসূত্র
<u>का</u> नुथोनात
কাৰ্যক্ৰম
অগ্রাধিকার প্রযোজ্য নয়
চুড়ান্ত সমব্যসীমা
সংশোধিত সময়সীমা
অগ্রগতিব
অবস্থা
<u> মন্তব্য</u>
৫. পর্ববেষ্ ষণ
Worker has not been found to wearing appropriate PPEs (respiratory mask, safety প্রবিদর্শন googles) to work against dust, mixing & sorting related work. No register has been প্রব্বেষ্ণণ found for providing appropriate PPEs. So, the reliability of PPE was not measured. Location: Shed- 2, 3

	und for providing appropriate PPEs. So, the reliability of PPE was not measured.
	ocation: Shed- 2, 3
ক্যাপ	
আইটেম	
ক্যাটাগরি	
<u> </u>	1
(.s. 4140°	
কাৰ্যক্ৰম	Must need to measure reliability of appropriate PPEs and provide & use appropriate PPE (e. g. – respiratory mask, safety googles and gloves for dust, sorting, crushing & mixing related work) to work with hazardous substance.
সুপারিশের	
ভখ্যসূত্র	
কারখানার	
কাৰ্যক্ৰম	
<u>অগ্রা</u> খিকার	প্রযোগ্য নর
চুডান্ড সময়সীমা	
সংশোধিত	
সমশ্রসীমা	_
অগ্রগতির	
অবস্থা	
<u>মন্তব্য</u>	

৬. পর্যবেষ্ণণ

পরিদর্শন পর্ববেষ্ক্রণ	o evidence on regular training on risk and hazard was found.
ক্যাপ আইটেম ক্যাটাগরি	
৬.১. কাৰ্যক্ৰ	म् -
কাৰ্যক্ৰম	Awareness about PPE must be ensured along with proper training on workplace risk and hazards.
সুপারিশের ভখ্যসূত্র	
কার্থানার কার্যক্রম	
চুডান্ড	প্রযোজ্য নয়
সমর্মীমা সংশোধিত সমর্মীমা	_
অগ্রগতির অবস্থা	
মন্তব্য	

. পর্যবেষ্ষণ		
পরিদর্শন Labeling has been found on raw materials bags but no pictogram found. So, it is not প্রবিষ্ক্রণ proper and not understandable to the workers. Location: Shed- 1		
ক্যাপ আইটেম ক্যাটাগরি		
৭.১. কাৰ্শক্ৰম		
Proper labeling on containers must be ensured and it must be understandable to the workers.		
সুপারিশের ভখ্যসূত্র		
কার্থানার কার্যক্রম		
অ্থাধিকার প্রযোগ্য নয়		
চূড়ান্ত সমর্মীমা		
সংশোধিত সমরসীমা		
অগ্রগতির অবস্থা		
<u>মন্তব্য</u>		