

গণপ্রছাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার

শ্রম ও কর্মসংস্থান মন্ত্রণাল্য কলকারখানা ও প্রতিষ্ঠান পরিদর্শন অধিদপ্তর

"সুস্থ শ্রমিক, শোতন কর্মপরিবেশ; াড়ে জুলবে স্মার্ট বাংলাদেশ"

ক্যাপ পর্ববেষ্ফণের তথ্য

1	নোয়াখালী প্রাষ্টিক ইন্ডা:
ঠিকানা	Bscic Industrial Area, (Begumganj, Noakhali, Chattogram)
কারখানার কোড	PCML008
কালার কোড	

পর্ববেষ্ফণ	
।।त्रपर्वाच materia	lust has been produced in the processes when they crushing and mixing raw als (recycling plastic chips & powder color) and worker has been not using and other PPEs to avoid health risk. Location: Recycling floor
ন্যাপ মাইটেম ন্যাটাগরি	
.১. কাৰ্শক্ৰম	
কাৰ্যক্ৰম less	materials should be gone through a primary process firstly before sorting to en the amount of dust. Must need to use respiratory mask and install adequate just and duct system to avoid health risk.
সুপারিশের তথ্যসূত্র	
কার্থানার কার্থক্রম	
অগ্রাধিকার প্রযোগ	n नर्
চুডান্ত সময়সীমা	
সংশোধিত সময়সীমা	
অগ্রগতির অবস্থা	
মন্তব্য	

২. পর্যবেষ্ণণ

পরিদর্শন পর্শবেষ্ক্রণ PPEs are not provided by managements and the use of PPE is not ensured.
ক্যাপ আইটেম
ক্যাটাগরি
২.১. কার্যক্রম
কাৰ্শক্ৰম Must need to provide PPE to workers, make register and ensure to use it.
সুপারিশের ভিশ্যসূত্র
কার্থানার কার্যক্রম
অগ্রাধিকার প্রযোগ্য নয়
চূড়ান্ত সম্বসীমা
সংশোধিত
অগ্রগতির অবস্থা
<u>মন্তব্য</u>
<u>୭. পর্যবেষ্</u> ষণ
পরিদর্শন Workers have not been found using appropriate PPEs like mask, safety goggles to work against dust and color mixing related work. So, the reliability of PPE was not measured. Location: Recycling floor
ক্যাপ

ভ.১. কাৰ্যক্তম Must need to measure reliability of appropriate PPEs and provide & use appropriate PPE (e. g. – respiratory mask, safety goggles for dust and color mixing related work) to work with hazardous substance. সুপানিশেন ভ্ৰম্যমুত্ৰ কাৰ্যনান কাৰ্যক্তম অগ্ৰাধিকান প্ৰযোজ্য ন্য চুডাঙ

৪. পর্যবেষ্ণণ

সমর্মসীমা সংশোধিত সমর্মসীমা অগ্রগতির অবস্থা মন্তব্য

আইটেম

পরিদর্শন	o evidence on regular training on risk and hazard was found.
17(430)	Tevidence on regular training on risk and nazara was found.
ক্যাপ্	
<u>আইটেম</u>	
ক্যাটাগরি	
৪.১. কাৰ্যক্ৰ	4
	A constant and the second of t
কাৰ্যক্ৰম	Awareness about PPE must be ensured along with proper training on workplace risk and hazards.
সুপারিশের	
ভিখ্যসূত্র	
কার্খানার	
কাৰ্যক্ৰম	
<u>অগ্রা</u> ধিকার	প্রযোগ্য নর
চুডান্ত	
<u> </u>	
সংশো <u>ধি</u> ত	_
সম্বসীমা	
<u>অগ্রগতির</u>	
অবস্থা	
<u> মন্তব্য</u>	
<u> </u>	

,	
. পর্ববেষ্ণণ	
	No labeling has been found on PVC powder's packet. Location: Rope production floor (Mixing area)
ক্যাপ আইটেম ক্যাটাগরি	
ורוויוטוניאן	
৫.১. কার্যত্র	্ব ম
antio St	Proper labeling on containers must be ensured and it must be understandable to
কাৰ্শক্ৰম	the workers.
সুপারিশে তথ্যসূত্র	
কার্থানা কার্বক্রম	व
	ৰ প্ৰযোগ্য নয়
চূডান্ত সময়সীম	
সংশোধিত সময়সীম	
অগ্রগতির অবস্থা	
মন্তব্য মন্তব্য	