

গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার

শ্রম ও কর্মসংস্থান মন্ত্রণাল্য কলকারখানা ও প্রতিষ্ঠান পরিদর্শন অধিদপ্তর

"সুস্থ শ্রমিক, শোতন কর্মপরিবেশ; াড়ে জুলবে স্মার্ট বাংলাদেশ"

ক্যাপ পর্ববেষ্ফণের তথ্য

কারখানার নাম	জি কিউ বলপেন ইন্ড: লি:
ାଟ/ପାଶା	BSCIC, Jhumjhumpur, Jashore Sadar, Jashore, 754, (Jessore Sadar, Jashore, Khulna)
কারখানার কোড	PJSR004
কালার কোড	

সুল্যারনের ধরণ: অন্যান্য মুল্যারন	পর্ববেষ্ফণের তারিখ: -
১. পর্যবেষ্ণণ	
পৰিদৰ্শন Since the process contains SAN as raw material পৰ্যবেষ্ণণ produce. But no measure was taken to remove ক্যাপ আইটেম ক্যাটাগৰি	
১.১. কাৰ্যক্ৰম	
কাৰ্শক্ৰম Duct & exhaust system must be installed to মুপাৰিশেৰ ভখ্যসূত্ৰ কাৰ্শনাৰ কাৰ্শক্ৰম	avoid the risk of explosion,
অগ্রাধিকার প্রব্যোগ্য নয়	
চ্ডুড়ান্ড সমশ্যসীমা	
সংশোধিত	
অগ্রগতির	
<u> অবস্থা</u> মন্তব্য	

২. পর্ববেষ্ণণ

পরিদর্শন MSDS of the raw materials were displayed on the packet but that was not পর্যবেষ্ণন understandable to the workers.
ক্যাপ
অ্যাইটেম
ক্যাটাগরি
২.১. কাৰ্যক্ৰম
MSDS of corresponding chemicals must be displayed at places they are stored or being used.
সুপারিশের
ভিশ্যসূত্র
কারখানার
কাৰ্যক্ৰম
অগ্রাধিকার প্রযোগ্য নর
চুডান্ত
সংশোধিত
সমর্শীমা ।
অগ্রগতির
অবস্থা
মন্তব্য
গু. প <mark>র্ববেষ্</mark> ষণ
প্রিদর্শন ১০ ১০০০০০০০০০০০০০০০০০০০০০০০০০০০০০০০০
পর্যবেষ্ট্রনা No training records of workplace risks and hazards were found.
ক্যাপ
। । । । । । । । । । । । । । । । । । ।

د ا	পরিদর্শন পর্যবেষ্ণ্য				
क्रा					
	ইটেম টোগরি				
	· Alfor				
<u> </u>	১. কাৰ্যক্ৰ				
	<u> </u>	Awareness about PPE must be ensured along with proper training & guidelines.			
5	<u>বু</u> পারিশের				
<u> </u> ख	<u>ছখ্যসূত্র</u>				
1 1	চাৰৃখানাৰ				
	চাৰ্যক্ৰম				
_		প্রযোগ্য নর			
	্বডান্ড শমশ্রসীমা	_			
. ⊢	<u>1শনসাশা</u> বংশোধিত				
	17(III 19 1मयमीमा	_			
	<u>শগ্রগাজা</u> শগ্রগতির				
11	শবস্থা শবস্থা				
1 -	ন্ ডব্য				
"					

৪. পর্ববেষ্ণণ

পরিদর্শন পর্ববেষ্কণ ^{Co}	ontainers were not labeled properly	
ক্যাপ		
শাইটেম স্মান্ত্র		
ক্যাটাগরি		
৪.১. কাৰ্যক্ৰ	ম	
কাৰ্যক্ৰম	Proper labelling on containers must be ensured.	
সুপারিশের	Troper labelling on containers must be ensured.	
তথ্যসূত্র		
কার্থানার		
কাৰ্যক্ৰম		
—	থ্যোগ্য ন্য	
চুডান্ড সময়সীমা	_	
সংশোধিত		
সমশ্রসীমা	_	
অগ্রগতির		
অবস্থা		
<u>মন্তব্য</u>		

. পর্যবেষ্ষণ					
পরিদর্শন পর্ববেষ্কণ No list of hazards was found					
ক্যাপ আইটেম ক্যাটাগরি					
(৫.১. কাৰ্যক্ষ					
কাৰ্যক্ৰম A list of hazards shall be made & updated.					
সুপারিশের ভখ্যসূত্র					
কার্থানার					
কার্যক্রম ব্যাভা ন্য					
চুডান্ত সম্বসীমা					
সংশোধিত সময়সীমা					
অগ্রগতির অবস্থা					
মন্তব্য					