

## গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার শ্রম ও কর্মসংস্থান মন্ত্রণালয় কলকারখানা ও প্রতিষ্ঠান পরিদর্শন অধিদপ্তর

"সুস্থ শ্রমিক, শোতন কর্মপরিবেশ; াড়ে জুলবে স্মার্ট বাংলাদেশ"

# ক্যাপ পর্ববেষ্ফণের তথ্য

কারখানার নাম	ক্যান্টেক ইন্ডাম্ট্রিজ
ঠিকানা	, 0, ( Chandgaon, Chattogram, Chattogram )
কারখানার কোড	PCHT038
কালার কোড	

াল্যারনের ধরণ: কাঠামোগত মূল্যারন	পর্যবেষ্ফণের তারিখ: -
. পর্ববেষ্ণণ	
পরিদর্শন পর্যবেষ্ষ্ণ ক্যাপ আইটেম ক্যাটাগরি	
১.১. কাৰ্যক্ৰম	
The disintegrated truss member needs to be rep কাৰ্শজ্জম structure or repair the member with proper weld process, building engineer needs to provide BNE	ling guideline. In part of this
সুপারিশের ভখ্যসূত্র	
কার্থানার কার্যক্রম	
<b>অগ্রাধিকার</b> প্রযোগ্য নর	
চুড়ান্ত     সময়সীমা	
সংশোধিত   সমশ্বসীমা	
অগ্রগতির অবস্থা	
মন্ভব্য	

#### ২. পর্ববেষ্ণণ

পরিদর্শন পর্ববেষ্ণণ	
ক্যাপ	1
অ্যাইটেম	
ক্যাটাণরি	
וויו וטולד	J
২.১. কার্যক্রম	
The connections of truss to column, purlin to roof frame need to be checked by building engineer to address the missing of connection plate at the joint of columns.	
সুপারিশের	
ভূমাসুত্র	
কার্থানার	$\dashv$
কাৰ্যজন	
	4
<b>অগ্রাধিকার</b> প্রশোজ্য লয়	4
ব্ৰুজন্ত  _	
प्रभेत्रत्रीमा	
সংশোধিত	
प्रमयंत्रीमा	
অগ্রগতির	┑
অবস্থা	
মন্তব্য	$\dashv$
<u>୭. পর্ববেষ্</u> ষণ	
To the state of th	1
পরিদর্শন Lateral Stability System	
११र्यावश्वा   देवाचा उपक्रामा	l

<u> </u>	11 1 1 TP 1	
	রিদর্শন <sub>।</sub>	ateral Stability System
9	ৰ্শবেষ্কণ '	activity System
	গ্ৰপ	
অ	াইটেম	
4	য়াটাগরি	
_		
৩	.১. কার্যত্র	ম
Г		
	কাৰ্যক্ৰম	Building engineer to verify the design of stability system. Lateral bracing is
		required to ensure the stability of the structure for Single-Story Shed.
	সুপারিশে	4
	ভূখ্যসূত্র	
	কারখানা	र्व
	কাৰ্যক্ৰম	
	অগ্রাধিকা	ৰ প্ৰযোগ্য নয়
	চুডান্ড	
	সময়সীম	.   -
	সংশোধি	5
	সমশ্রসীম	.   -
	অগ্রগতির	
	অবস্থা	
	মন্তব্য	
1		

### ৪. পর্ববেষ্ণণ

রিদর্শন র্ববেক্ষণ	ust in steel frame	
<u> সূপ্</u>		
<u>াইটেম</u>		
<u>্যাটাগরি</u>		
.১. কাৰ্যক্ৰ	ন	]
কাৰ্যক্ৰম	Clear rust by wire brush and apply chemical coating	
সুপারিশের		
<u>ভখ্যসূত্র</u>		
কারখানার কার্বক্রম		
	প্রযোগ্য লয়	
চুডান্ত সময়সীমা	-	
সংশোধিত সময়সীমা	-	
অগ্রগতির		
অবস্থা মন্তব্য		
ורשרן		

<ul><li>ধ. পর্ববেষ্কণ</li></ul>	
পরিদর্শন পর্ববেষ্ফণ <sup>E&gt;</sup>	xpose Rebar
ক্যাপ আইটেম্	
ক্যাটাগরি ৫.১. কার্যক্রয	ন্
কাৰ্যক্ৰম	The exposed rebars need to be covered by the lean graded concrete or epoxy coating to provide protection from weathering.
সুপারিশের তথ্যসূত্র	
কার্থানার কার্বক্রম	
অগ্রাধিকার চুড়ান্ড	প্রযোগ্য নয়
সমর্যসীমা সংশোধিত	
সম্যুসীমা অগ্রগতির	
অবস্থা মন্তব্য	

### ৬. পর্যবেষ্ণণ

পরিদর্শন পর্শবেষ্কণ	uilding approval
ক্যাপ আইটেম ক্যাটাগরি	
৬.১. কাৰ্যক্ৰ	ম
কাৰ্যক্ৰম	As built architectural and engineering drawing to be prepared and submitted for approval to the appropriate authority. As part of this process building engineer will be required to make a number of checks on the as-built construction.
সুপারিশের ভখ্যসূত্র	
কার্খানার কার্বক্রম	
	থেযোগ্য নয়
চুডান্ত সময়সীমা	
সংশোধিত সময়সীমা	
অগ্রগতির অবস্থা	
মন্তব্য	
৭. পর্ববেষ্ফণ	
পরিদর্শন পর্শবেষ্কণ	echnical Documents

• 11(14)	
পরিদর্শন Technical Documents	
প्रयंतिक्कन Technical Documents	
ক্যাপ	
আইটেম	
ক্যাটাণরি	
<u> </u>	
৭.১. কাৰ্যক্ৰম	
As built architectural and structural drawing to be prepared. A building engineer will be required to make a number of check construction.	
সুপারিশের	
ভিশাসূত্ৰ	
কারখানার	
কাৰ্যক্ৰম	
<b>অগ্রাধিকার</b> প্রযোগ্য নয়	
চুডান্ত	
प्रभेग्नेप्रीभा   <sup>-</sup>	
সংশোধিত	
অগ্রগতির	
অবস্থা	
<u>মন্তব্য</u>	