

গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার

শ্রম ও কর্মসংস্থান মন্ত্রণাল্য কলকারখানা ও প্রতিষ্ঠান পরিদর্শন অধিদপ্তর

"সুস্থ শ্রমিক, শোতন কর্মপরিবেশ; াড়ে জুলবে স্মার্ট বাংলাদেশ"

ক্যাপ পর্ববেষ্ফণের তথ্য

কার্থানার নাম	মিৰ্জাপুৰ প্ৰাস্টিক দানা তৈৰী ফ্যান্ট্ৰী
ঠিকানা	Gorai, Mominnagar, Mirzapur, Tangail, 360, (Mirzapur, Tangail, Dhaka)
কারখানার কোড	PTNG009
কালার কোড	

মুল্যায়নের ধরণ	 अन्यान्य भूनगायन 	পর্ববেষ্ফণের তারিখ:
্. পর্ববেষ্ফণ		
ASTICATION TH	roduction floor was in non-operational condition at PPEs are provided by management or not an PEs. Location: Production floor	
ক্যাপ আইটেম ক্যাটাগরি		
১.১. কাৰ্যক্ৰম	7	
কাৰ্যক্ৰম	Must need to provide PPE to workers, make re	egister and ensure to use it.
সুপারিশের তথ্যসূত্র		
কারখানার কার্যক্রম		
অগ্রাধিকার	প্রযোগ্য নয়	
চুডান্ড সময়সীমা	_	
সংশো ধি ত সময়সীমা	-	
<u>অগ্রগতির</u>		
<u>অবস্থা</u>		
<u> মন্তব্য</u>		

২. পর্ববেষ্ণণ

পরিদর্শন Production floor was in non-operational condition. So, the reliability of PPE was not পর্যবেষ্ক্রণ measured. No register found for providing appropriate PPEs. Location: Production flo	or.
আইটেম ক্যাটাগরি	
২.১. কার্যক্রম	
Must need to measure reliability of appropriate PPEs and provide & use appropria PPE (e. g. – respiratory mask, safety goggles, aprons) to work with dust hazardous substance.	te
সুপারিশের ভিশ্যসূত্র	
কার্থানার কার্যক্রম	
অগ্রাধিকার প্রযোগ্য নর	
চুড়াল্ভ সমশ্যসীমা	
সংশোধিত সমশ্মীমা	
অগ্রগতির অবস্থা	
মন্তব্য	ヿ

় পর্ববেষ্ণণ	
পরিদর্শন পর্ববেষ্কণ No	o evidence on regular training on risk and hazard was found.
ক্যাপ আইটেম	
ক্যাটাগরি	
৩.১. কাৰ্যক্ৰয	ন
কাৰ্যক্ৰম	Awareness about PPE must be ensured along with proper training & guidelines.
সুপারিশের	
ভিখ্যসূত্র	
কারখানার	
কাৰ্যক্ৰম	
অগ্রাধিকার	প্রবোজ্য নয়
চুডান্ত	
<u> </u>	
সংশোধিত	
সমশ্রসীমা	
<u>অগ্রগতির</u>	
অবস্থা	
<u>মন্তব্য</u>	