

গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার

শ্রম ও কর্মসংস্থান মন্ত্রণাল্য কলকারখানা ও প্রতিষ্ঠান পরিদর্শন অধিদপ্তর

"সুস্থ শ্রমিক, শোতন কর্মপরিবেশ; াড়ে জুলবে স্মার্ট বাংলাদেশ"

ক্যাপ পর্ববেষ্ফণের তথ্য

কারখানার নাম	সুমী প্রাষ্টিক এন্ড পাইপ ইন্ডাজ্রীজ	
ঠিকানা	যুগি পুকুরিয়া,, 877, (Patketkhata , Satkh	ira, Khulna)
কারখানার কোড	PKHL011	
কালার কোড		
ਪਤਾਲਾਕਤ ਖਤਨ ਲਗਾਹ	Tempe	वर्गायबाज्य ज्यायिश

নুল্যারনের ধরণ: অব্যাব্য মূল্যারন	পর্ববেষ্ফণের তারিখ:
. পর্ববেষ্ণণ	
পৰিদৰ্শন Ventilation system had been found in moderate পৰ্যবেষ্কণ found to measure temperature & maintain com ক্যাপ অাইটেম	
অংভেশ ক্যাটাগরি	
১.১. কাৰ্যক্ৰম	
কাৰ্ক্তম Must be needed opposite direction window o visible thermometer to measure temperature	
সুপারিশের ভিশ্যসূত্র	
কার্থানার কার্যক্রম	
অগ্রাধিকার প্রবোজ্য নর	
চূড়ান্ত সময়সীমা	
সংশোধিতসমশ্রসীমা	
অগ্রগতির অবস্থা	
মন্ভব্য	

২. পর্ববেষ্ণণ

রদশন গবেষ্কণ	uct and exhaust system was not found in the production floor.	
गृश्		
াইটেম ————————————————————————————————————		
<u> ৷টাগরি</u>		
১. কাৰ্যক্ৰ	ন	
কাৰ্যক্ৰম	Duct & exhaust system shall be installed to avoid health risk.	
সুপারিশের		
ভখ্যসূত্ৰ		
কার্থানার 		
কাৰ্যক্ৰম জগাধিকাৰ	থেযোগ্য নয়	
<u>প্রধানকান</u> চুড়ান্ত	4(19) 17	
দুড়াঙ সময়সীমা		
সংশোধিত		
সমশ্রসীমা		
অগ্রগতির		
অবস্থা		
<u>মন্তব্য</u>		

পর্ববেষ্ফণ	
11(1701	
রিদর্শন র্শবেষ্কণ N	orkers were not provided any personal protection equipments.
্যাপ াইটেম্	
<u> গ্রাটাগরি</u>	
.১. কাৰ্যক্ৰ	ম
কাৰ্যক্ৰম	Appropriate PPEs should be provided and the usages of PPEs should be ensured. Register of providing PPEs should be maintained.
সুপারিশের তথ্যসূত্র	
কারখানার কার্যক্রম	
অগ্রাধিকার	প্রযোগ্য ন্য
চুডান্ড সমশ্বসীমা	_
সংশোধিত সময়সীমা	-
অগ্রগতির অবস্থা	
মন্তব্য	

৪. পর্ববেষ্ণণ

পরিদর্শন পর্শবেষ্কণ	orkers were not provided any personal protection equipments.
ক্যাপ আইটেম	
ক্যাটাগরি	
৪.১. কাৰ্যক্ৰ	T
কাৰ্যক্ৰম	PPEs shall be appropriate to work against relevant hazards (solvent, gas, Dust etc.)
সুপারিশের তখ্যসূত্র	
কার্থানার কার্বক্রম	
	প্রশোজ্য নয়
চুডান্ড সমশ্রসীমা	_
সংশোধিত সময়সীমা	
অগ্রগতির অবস্থা	
মন্তব্য	

<i>৬. পর্যবে</i> ষ্ণণ
পরিদর্শন পর্ববেষ্ণণ Documents of any safety awareness training program were not found.
ক্যাপ আইটেম
ক্যাটাপরি
৫.১. কাৰ্শক্ৰম
কাৰ্যক্ৰম Awareness about workplace risks & hazards must be developed along with proper training & guidelines.
সুপারিশের তথ্যসূত্র
কার্থানার কার্থজ্ম
্ব্যাপ্ত ব্যাপ্ত ব্য
চুড়ান্ত সমশ্বসীমা
সংশোধিত সমশ্বসীমা
অগ্রগতির অবস্থা
<u>মন্তব্য</u>

৬. পর্ববেষ্ণণ

পরিদর্শন পর্ববেষ্কণ	verall cleaned & hygienic condition was found in poor condition.	
ক্যাপ আইটেম্		
ক্যাটাগরি		
৬.১. কাৰ্যক্ৰ	ম	
কাৰ্যক্ৰম	Cleanliness must be ensured by maintaining cleaning schedules.	
সুপারিশের তথ্যসূত্র		
কার্খীনার কার্শক্রম	r	
	ৰ প্ৰযোগ্য নয়	
চুডান্ড সময়সীমা	_	
সংশোধিত সমরসীমা	-	
<u>অগ্রগতির</u>		
অবস্থা মন্তব্য		

i. পর্ববেক্ষণ	
পিনিদৰ্শন List of hazardous substances was not maintained in the workplace.	
প्रविकारी List of flazardous substances was not finalitatiled in the workplace.	
ক্যাপ	
আইটেম	
ক্যাটাগরি	
৭.১. কাৰ্যক্ৰম	
কাৰ্যজন A list of hazards shall be made & updated.	
সুপারিশের	
ভিশ্যসূত্ৰ	
কার্থানার	
কাৰ্যজন	
অগ্রাধিকার প্রয়োজ্য নর	
চুড়ান্ত	
<u> </u>	
সংশোধিত্ত _	
সম্মাম	
অগ্রগতির	
অবস্থা	
মন্তব্য	