

# গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার

## শ্রম ও কর্মসংস্থান মন্ত্রণালয় কলকারখানা ও প্রতিষ্ঠান পরিদর্শন অধিদপ্তর

"সুস্থ শ্রমিক, শোভন কর্মপরিবেশ; গড়ে ভুলবে স্মার্ট বাংলাদেশ"

## ক্যাপ পর্ববেষ্ফণের তথ্য

কারখানার নাম	এগি প্লাম্টিক ইন্ডাজ্বিগ		
ঠিকানা	মি/৩৬, 1231, ( Boalia, Rajshahi, Rajshahi )		
কারখানার কোড	PRAJ002		
কালার কোড			
মূল্যায়নের ধরণ: অন্যান্য মূল্যায়ন পর্ববেক্ষণের তারিখ			
১. পর্ববেষ্ফণ			
পর্যবেষ্কণ Local	kers have been wearing PPE like mask but no register found for providing PPI ation: All production floors	Ξ.	
ক্যাপ আইটেম ক্যাটাগরি			
১.১. কাৰ্যক্ৰম			
	lust need to provide PPE to workers, make register and ensure to use it.		
সুপারিশের			
তিখ্যসূত্র			
কার্খানার			
কাৰ্যক্ৰম			
অগ্রাধিকার প্রন	বোজ্য ন্য		
চুডান্ড  _			
प्रभग्नजीमा			
সংশোধিত্ত			
সময়সীমা			
অগ্রগতির			
जात्रका		1 1	

#### ২. পর্ববেষ্ণণ

মন্তব্য

পরিদর্শন    পর্ববেষ্ডণ	o evidence on regular training on risk and hazard was found.
ক্যাপ	
আইটেম	
ক্যাটাগরি ক্যাটাগরি	
[ +7101 11-1]	
২.১. কাৰ্যক্ৰ	ন
	T
কাৰ্শক্ৰম	Awareness about PPE must be ensured along with proper training on workplace risk and hazards.
সুপারিশের	
ভূখ্যসূত্ৰ	
কারখানার	
কাৰ্যক্ৰম	
<u>অগ্রা</u> খিকার	প্রেগোজ্য নর
চুডান্ত	
সম্মর্সীমা	
সংশোধিত	
সময়সীমা	_
অগ্রগতির	
অবস্থা	
<u> মন্তব্য</u>	
. পর্ববেষ্কণ	
• 11(17/1	<u> </u>
م ا ا ء	abeling has been found on raw materials bags. Labeling is not proper and not

### পরিদর্শন understandable to the workers. Location: Storage area of ground floor (near main gate) ক্যাপ আইটেম ক্যাটাগরি ৩.১. কার্যক্রম Proper labeling on containers or raw materials must be ensured and it must be কাৰ্যক্ৰম understandable to the workers. সুপারিশের ভ৾খ্যসূত্র কারখানার কাৰ্যক্ৰম **অগ্রাধিকার** প্রযোজ্য নয় চুডান্ড সময়সীমা সংশোধিত সমশ্রসীমা অগ্রগতির অবস্থা মন্তব্য

#### ৪. পর্যবেষ্ণণ

পৰিদৰ্শন   Spill of machine oil has been found under the molding machines. Location পৰ্যবেষ্ণণ floor (molding machine floor, ground floor)	: Production
ক্যাপ	
আইটেম	
ক্যাটাপৰি	
৪.১. কার্যক্রম	
কাৰ্যক্ৰম   Spill kit box must be kept, SOPs should be maintained.	
সুপারিশের	
জ্থাসূত্র কার্থানার	
কাৰ্যক্ৰম	
্বাধিকার প্রযোজ্য নয়  কুডান্ত	
ুড়াঙ   সম্বসীমা	
সংশো <del>ধি</del> ত্ত সম্যুসীমা	
্যাপ্রমান্য । অগ্রহাতির	
<del>                                  </del>	

অবস্থা মন্তব্য