

# গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার

শ্রম ও কর্মসংস্থান মন্ত্রণাল্য কলকারখানা ও প্রতিষ্ঠান পরিদর্শন অধিদপ্তর

"সুস্থ শ্রমিক, শোতন কর্মপরিবেশ; াড়ে জুলবে স্মার্ট বাংলাদেশ"

# ক্যাপ পর্ববেষ্ফণের তথ্য

	শাওন পিভিমি পাইপ ইন্ডাম্ক্রিজ
ঠিকানা	বিসিক শিন্ধনগৰী, O, ( Kawnia, Barisal, Barishal )
কারখানার কোড	PBSL004
কালার কোড	

নুল্যার্যনের ধরণ: অন্যান্য মূল্যার্যন	পর্ববেষ্ফণের তারিখ:
১. পর্যবেষ্ণ্ডণ	
পরিদর্শন পর্শবেষ্ক্রণ Production floor had been found too hot and the	rmometer had not been found.
ক্যাপ আইটেম ক্যাডাগরি	
১.১. কাৰ্যক্ৰম	
Must be needed opposite direction window or visible thermometer to measure temperature	
সুপারিশের ভখ্যসূত্র	
কার্থানার কার্যক্রম	
<b>অগ্রাধিকার</b> প্রযোজ্য নর	
চুড়ান্ড সমশ্বসীমা	
সংশোধিত	
অগ্রগতির অবস্থা	
মন্তব্য	

#### ২. পর্ববেষ্ণণ

পরিদর্শন পর্ববেষ্কণ	Duct and suffecient exhaust system were not found in the production floor	
ক্যাপ আইটেম		
ক্যাটাগরি		
২.১. কার্যত্র	ম্ ম	]
কাৰ্যক্ৰম	Duct & exhaust system shall be installed to avoid health risk.	
সুপারিশে তথ্যসূত্র	ब <b>्रा</b>	
কার্থীনা	व	
কার্শক্রম অগ্রাধিক	<b>র</b> প্রযোগ্য নর	
চুডান্ড	_	
সময়সীম সংশোধি		
সময়সীম		
অগ্রগতির অবস্থা		
মন্তব্য		
		J

পৰ্যবেষ্ষণ	
রিদর্শন  শবেষ্কণ	SDS were not displayed on chemical packet or places where used.
গ্যাপ	
গাইটেম গ্যাটাগরি	
71613114	
).১. কাৰ্যক্ৰ	ন
	NCDC of common discontinuous basels and basels and about the continuous basels are
কাৰ্যক্ৰম	MSDS of corresponding chemicals must be displayed at places they are stored or being used.
সুপারিশের	
ভখ্যসূত্র	
কার্খানার	
কাৰ্যক্ৰম	
অগ্রাধিকার	প্রযোগ্য নর
চুডান্ত	_
<u> </u>	
সংশোধিত	_
সমশ্রসীমা	
<u>অগ্রগতির</u>	
অবস্থা	
<u> মন্তব্য</u>	

## ৪. পর্ববেষ্ণণ

পরিদর্শন পর্ববেষ্কণ	orkers had been provided mask only.
ক্যাপ	
আইটেম ক্যাটাগরি	
৪.১. কাৰ্যক্ৰঃ	<u></u>
3131 1111	'
কাৰ্যক্ৰম	Appropriate PPEs should be provided and the usages of PPEs should be ensured. Register of providing PPEs should be maintained.
সুপারিশের তথ্যসূত্র	
কারখানার	
কাৰ্যক্ৰম	
	প্রযোগ্য লয়
<u> </u>	
भूग <u>भूग</u> भूग	_
সংশোধিত	
সমশ্রসীমা	
<u>অগ্রগতির</u>	
অবস্থা	
<u> মন্তব্য</u>	

পর্ববেষ্কণ	
রিদর্শন ব্বস্থেণ	Vorkers had been provided mask which is not fully appropriate.
্যাপ াইটেম	
গ্যাটাগরি	
.১. কাৰ্যত্ৰ	,घ्र
কাৰ্যক্ৰম	PPEs shall be appropriate to work against relevant hazards (solvent, gas, Dust etc.)
সুপারিশের তথ্যসূত্র	1
কার্থানা কার্যক্রম	ब
অগ্রাধিকা	র প্রবোজ্য নয়
চুড়ান্ত সময়সীমা	. –
সংশোধিত সময়সীমা	
অগ্রগতির অবস্থা	
মন্তব্য	

## ৬. পর্ববেষ্ণণ

পরিদর্শন পর্যবেষ্ক্রণ No evidence on regular training on risk and hazard was found.		
ক্যাপ  আইটেম		
ক্যাউাগরি		
৬.১. কার্যক্রম		
Awareness about workplace risks & hazards must be developed along with proper training & guidelines.		
সুপারিশের ভখ্যসূত্র		
কার্থানার কার্যক্রম		
<b>অগ্রাধিকার</b> প্রযোগ্য ন্য		
চ্যুড়ান্ড সম্যাসীমা		
সংশোধিত সমশ্বসীমা		
অগ্রগতির অবস্থা		
মন্তব্য		
ন. পৰ্যবেষ্ডণ		
পরিদর্শন পর্ববেষ্ণণ List of hazardous substances was not maintained in the workplace.		
ক্যাপ আইটেম		
বাহিছেন   ক্যাটাগরি		
৭.১. কাৰ্যক্ৰম		
কাৰ্যক্ৰম A list of hazards shall be made & updated.		
সুপারিশের ভশ্যসূত্র		
কার্যক্রম   অগ্রাধিকার প্রযোগ্য লয়		
চুড়ান্ত		
সংশোধিত		
অগ্রগতির		

অবস্থা মন্তব্য