

গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার শ্রম ও কর্মসংস্থান মন্ত্রণালয়

শ্রম ও কর্মসংস্থান মন্ত্রণাল্য কলকারখানা ও প্রতিষ্ঠান পরিদর্শন অধিদপ্তর

"সুস্থ শ্রমিক, শোতন কর্মপরিবেশ; াড়ে জুলবে স্মার্ট বাংলাদেশ"

ক্যাপ পর্ববেষ্ফণের তথ্য

	এমোসিমেট্স টিউবস লিঃ	
ঠিকানা	BSCIC I/A, Konabari, Gazipur., (Gazipur	Sadar, Gazipur, Dhaka)
কারখানার কোড	PGZP011	
কালার কোড		
মুল্যায়নের ধরণ: কাঠামোগত মূল্যায়ন		পর্ববেষ্ফণের তারিখ: 🕒
১. পর্যবেষ্ফণ		
_		

পরিদর্শন পর্ববেষ্কণ La	ack of Lateral Stability
ক্যাপ আই(উমূ	
ক্যাটাগরি	
১.১. কাৰ্যক্ৰম	T C C C C C C C C C C C C C C C C C C C
কাৰ্শক্ৰম	Building engineer to verify the design of stability system. As part of this process building engineer will be required to make several checks on the as-built construction.
সুপারিশের তথ্যসূত্র	
কার্থানার কার্বক্রম	
	প্রযোগ্য নয়
চুডান্ড সমশ্রসীমা	_
সংশোধিত সময়সীমা	_
অগ্রগতির অবস্থা	
<u>মন্তব্য</u>	

২. পর্ববেষ্ণণ

পরিদর্শন Exposed Rebar ক্যাপ
আইটেম্
ক্যাটাগরি
২.১. কাৰ্যক্ৰম
The exposed rebars need to be covered by the lean graded concrete or epoxy coating to provide protection from weathering.
সুপারিশের তথ্যসূত্র
কার্থানার কার্যক্রম
অগ্রাধিকার প্রযোগ্য নয়
চুড়ান্ত সম্প্রসীমা
সংশো ধি ত সমরসীমা
অগ্রগতিব
অবস্থা
মন্তব্য
৩. পর্ববেষ্ষণ
পরিদর্শন পর্যবেষ্ণণ Technical Specification ক্যাপ

পরিদর্শন পর্ববেষ্কণ	echnical Specification
ক্যাপ আইটেম ক্যাটাগরি	
৩.১. কার্যক্র	ম
কাৰ্শক্ৰম	Soil test report, as-built structural drawing and Load plan to be prepared. As part of this process building engineer will be required to make a number of checks on the structural design.
সুপারিশের ভখ্যসূত্র	
কারখানার কার্বক্রম	
I —	থ্যোগ্য নয়
চুডান্ড সমশ্রসীমা	_
সংশোধিত সময়সীমা	
অগ্রগতির অবস্থা	
মন্তব্য মন্তব্য	

৪. পর্ববেষ্ফণ

পরিদর্শন পর্ববেষ্ডণ	Moderately Stressed Column
ক্যাপ্	
আই(টম ক্যাট্যগুলি	
ক্যাটাগরি	
8.১. কার্য	<u>ক্ষ</u>
কাৰ্যক্ৰম	Management to Verify in situ concrete strength by 100mm dia. cores.
সুপারিণে	ৰ
তথ্যসূত্র	
কার্খান	ৰ
কাৰ্যক্ৰম	
	ার প্রযোগ্য নর
চুড়ান্ত সময়সী	-
সংশোধি	
সময়সী	
অগ্ৰগতি	
অবস্থা	
মন্তব্য	

পর্ববেষ্ণণ	
	adamatah. Chuagaad Caluman
<u>1</u> ব্ৰহ্মণ । [।] ।	oderately Stressed Column
গ্যাপ শাইটেম্	
চ্যাটাগরি	
.১. কাৰ্যক্ৰ	ম
কাৰ্যক্ৰম	Engage a qualified structural engineer to review design, loads and columns stresses in area identified above.
সুপারিশের তথ্যসূত্র	
কার্থানার কার্যক্রম	
অগ্রাধিকার	প্রযোগ্য নয়
চুডান্ড সমশ্বসীমা	
সংশোধিত সমশ্বসীমা	-
<u>অগ্রগতির</u>	
অবস্থা মন্তব্য	

৬. পর্ববেষ্ণণ

পরিদর্শন D	etail Engineering Assessment		
প্ৰথ(ৰক্ষণ ক্যাপ			
আইটেম			
ক্যাটাগরি			
৬.১. কাৰ্যক্ৰ	ត		
J. 8. 11 147			
কাৰ্যক্ৰম	A Detail Engineering Assessment of the 4-storied RCC Factory Building story steel shed; to be commenced, see attached Scope.	g and 2-	
সুপারিশের তখ্যসূত্র			
কারখানার কার্যক্রম			
	প্রশোজ্য নর]
চুডান্ড সময়সীমা	_		
সংশোধিত সমশ্বসীমা	_		
অগ্রগতির অবস্থা			
<u>মন্তব্য</u>]
. পর্যবেষ্ফণ			
পরিদর্শন পর্ববেষ্ক্রণ	etail Engineering Assessment		
ক্যাপ আইটেম			
ক্যাটাগরি			
৭.১. কাৰ্যক্ৰ			
কাৰ্যক্ৰম	Detail Engineering Assessment to be completed.		
<u>সুপারিশের</u>			
ভখ্যসূত্র			
কারখানার কার্বক্রম			
। <u>বিশাসক্রপ</u> অগ্রাধিকার	প্রযোগ্য নয়		
চূড়ান্ত সময়সীমা	_		
সংশোধিত			
সময়সীমা			
অগ্রগতির			

মন্তব্য