

# গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার শুম ও কর্মসংস্থান মন্ত্রণালয

শ্রম ও কর্মসংস্থান মন্ত্রণাল্য কলকারখানা ও প্রতিষ্ঠান পরিদর্শন অধিদপ্তর

"সুস্থ শ্রমিক, শোতন কর্মপরিবেশ; াড়ে জুলবে স্মার্ট বাংলাদেশ"

# ক্যাপ পর্ববেষ্ফণের তথ্য

কারখানার নাম	হাই উড লিঃ
। I/\ <b>ପାରା</b>	Munnagar, 72, Jismat Khan Road, Tongi, Gazipur., ( Tongi East, Gazipur, Dhaka )
কারখানার কোড	PGZP015
কালাৰ কোড	

্যার্নের ধরণ: অন্যান্য মূল্যার্ন পর্ববেষ্ফণের তারিখ:		
১. পর্ববেষ্ণণ		
পরিদর্শন Openings were found in production floor. No visi পর্ববেষ্ণ্যণ measure temperature & maintain comfortable to ক্যাপ আইটেম ক্যাটাগরি		
১.১. কাৰ্শক্ৰম		
3.3. 11749		
কাৰ্শক্ৰম Must be needed opposite direction window or visible thermometer to measure temperature		
সুপারিশের তথ্যসূত্র		
কার্থানার কার্বক্রম		
<b>অগ্রাধিকার</b> প্রযোজ্য নয়		
চূড়ান্ত   সমশ্সীমা		
সংশোধিত		
অগ্রগতির অবস্থা		
<u>ম</u> ন্তব্য		

#### ২. পর্ববেষ্ণণ

শরিদর্শন শর্শবেষ্কণ <sup>Du</sup>	uct or exhaust system had not found.	
<b>চ্যাপ</b>		
শাইটেন চ্যাটাগরি		
•		
১. কাৰ্যক্ৰম		-
কাৰ্যক্ৰম	Duct & exhaust system shall be installed to avoid health risk.	
সুপারিশের		
ভখ্যসূত্র		
কার্খানার		
কাৰ্শজ্ঞম		
	প্রযোগ্য নর	
চুডান্ড সময়সীমা	_	
সংশোধিত		
<u>भूभश्र</u> भीमा	-	
<u>অগ্রগতির</u>		
অবস্থা		
মন্তব্য		
		_

<ul><li>পর্ববেষ্কণ</li></ul>	
পরিদর্শন Er	nvironmental NOC had not been found.
পর্ববেষ্কণ 🗀	
ক্যাপ আইটেম	
ক্যা <b>টা</b> গরি	
17/10/1/11	
৩.১. কাৰ্যক্ৰ	স
<u>কাৰ্যক্ৰম</u>	Must be needed clearance certificate of Environment & health authorities.
সুপারিশের	
<u>ভিখ্যসূত্র</u>	
কার্খানার	
<u>কাৰ্যক্ৰম</u>	
<u>অগ্রা</u> থিকার	প্রযোগ্য নর
চুডান্ত	
সমশ্রসামা	
সংশোধিত	
সমশ্রসীমা	
<u>অগ্রগতির</u>	
অবস্থা	
<u> মন্তব্য</u>	

# ৪. পর্যবেষ্ণণ

পরিদর্শন পর্ববেষ্কণ	SDS was not found in the production floor.
ক্যাপ আইটেম	
ক্যাটাগরি	
৪.১. কাৰ্যক্ৰ	ন
কাৰ্যক্ৰম	MSDS of corresponding chemicals must be displayed at places they are stored or being used.
সুপারিশের তখ্যসুত্র	
কার্থানার কার্যক্রম	
l <del>                                    </del>	প্রযোগ্য নর
চুডান্ড সময়সীমা	_
সংশোধিত সমশ্রসীমা	_
অগ্রগতির অবস্থা	
মন্তব্য	
. পর্যবেষ্ফণ	

ে শ্ব(বিশ্বণ	
পরিদর্শন  Wo	orkers were not provided personal protection equipment and register of providing
পূৰ্ববেষ্ষণ PP	Es was not found.
ক্যাপ	
আইটেম	
ক্যাটাগরি	
4)161414	
4	
৫.১. কাৰ্যক্ৰম	
	Appropriate DDEs should be provided and the usages of DDEs should be ensured
	Appropriate PPEs should be provided and the usages of PPEs should be ensured.
	Register of providing PPEs should be maintained.
সুপারিশের	
ভিখ্যসূত্ৰ	
কারখানার	
কাৰ্যক্ৰম	
<u>অগ্রা</u> ধিকার	প্র্যোগ্য ন্য
চুডান্ত	
সমশ্রসীমা	
সংশোধিত	
সমশ্বসীমা	
<u>অগ্রগতির</u>	
অবস্থা	

## ৬. পর্ববেষ্ণণ

মন্তব্য

পরিদর্শন পর্শবেষ্ষণ	orkers were not found wearing personal protection equipment.
ক্যাপ আইটেম	
ক্যাটাগরি	
৬.১. কাৰ্যক্ৰ	ন
কাৰ্যক্ৰম	PPEs shall be appropriate to work against relevant hazards (solvent, gas, Dust etc.)
সুপারিশের তখ্যসূত্র	
কার্থানার কার্বক্রম	
-	প্রযোগ্য নর
চুডান্ড সমশ্রসীমা	_
সংশোধিত সময়সীমা	_
অগ্রগতির অবস্থা	
মন্তব্য	

ો. જ	<u> 1ৰ্থবেষ্ফণ</u>	
	রিদর্শন র্শবেষ্ষণ	No records about any workplace risks & hazards training had been found.
	गुश	
	াইটেম্	
4	<u> গূটাগবি</u>	
_		
٩	.১. কাৰ্যত্ৰ	স্
		Awareness about workplace risks & hazards must be developed along with proper
	কাৰ্যক্ৰম	training & guidelines.
	সুপারিশে	ब
	ভঁখ্যসূত্র	
	কার্খানা	ब
	কাৰ্যক্ৰম	
	অগ্রাধিক	ৰ প্ৰযোগ্য ন্য
	চুডান্ড	
	সময়সীম	
	সংশো্খি	
	সমশ্বসীম	
	অগ্রগতির	
	অবস্থা	
	মন্তব্য	
L		

## ৮. পর্যবেষ্ণণ

পরিদর্শন পর্শবেষ্কণ La	beling had not been found on DOP container.
ক্যাপ আইটেম	
আংডেশ ক্যাটাগরি	
৮.১. কার্যক্রম	
0.5. 11145	
কাৰ্যক্ৰম	Proper labeling with appropriate pictogram on containers must be ensured.  Labeling should be understandable to the workers.
সুপারিশের	
ভখ্যসূত্ৰ	
কার্খানার	
কাৰ্যক্ৰম	
অগ্রাধিকার	প্রযোগ্য নয়
চুডান্ড সমশ্রসীমা	
সংশোধিত সমশ্বসীমা	_
অগ্রগতির	
অবস্থা	
<u> মন্তব্য</u>	
•	

১. পর্যবেষ্কণ		
পরিদর্শন পর্শবেষ্ক্রণ	verall cleaned & hygienic condition in the factory was found in moderate c	ondition.
ক্যাপ আইটেম		
ক্যাটাগরি		
১.১. কাৰ্যক্ৰ	ম	
কাৰ্যক্ৰম	Cleanliness must be ensured by maintaining cleaning schedules.	
সুপারিশের   ভখ্যসূত্র		
কার্থানার		
l <del></del>	প্রথেজ্যে নয়	
চুডান্ত   সময়সীমা	_	
সংশোধিত সময়সীমা	-	
<u>অগ্রগতির</u>		
অবস্থা মন্তব্য		
المهما		

## ১০. পর্যবেষ্ণণ

রিদর্শন র্শবেষ্ষণ	st of hazardous substances was not maintained in the workplace.	
<u> </u>		
াইটেম গ্যাটাগরি		
וְרּווייוּטּוניי		
০.১. কার্যত্র	ম	
কাৰ্যক্ৰম	A list of hazards shall be made & updated.	
সুপারিশের		
<u>ভূখ্যসূত্র</u>		
কার্থানার		
কাৰ্যক্ৰম জন্মঞ্চিক্ৰান	প্রযোগ্য নয়	
<u>দুড়ান্ত</u>	4(19) 93	
भूब । अभग्रमीमा	_	
সংশোধিত	_	
সময়সীমা		
অগ্রগতির অবস্থা		
সন্তব্য মন্তব্য		
1911		

১. পর্ববেষ্ণণ	
পরিদর্শন পর্ববেষ্কণ	estriction sign of consumption was not found in the factory.
ক্যাপ আইটেম	
ক্যাটাগরি   ১১.১. কার্যত্র	চম
কাৰ্শক্ৰম	Clear restrictions on consumption on site must be implied by giving proper instructions & appropriate signboards.
সুপারিশের তথ্যসূত্র	
কারখানার কার্যক্রম	
চুডান্ড	থুবোজ্য ন্য
সম্বসীমা সংশোধিত সম্বসীমা	_
্রশন্সাশা অগ্রগতির অবস্থা	
<u>মন্তব্য</u>	