

গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার শ্রম ও কর্মসংস্থান মন্ত্রণালয় কলকারখানা ও প্রতিষ্ঠান পরিদর্শন অধিদপ্তর

"সুস্থ শ্রমিক, শোতন কর্মপরিবেশ; াড়ে জুলবে স্মার্ট বাংলাদেশ"

ক্যাপ পর্ববেষ্ফণের তথ্য

| কারখানার নাম | সম্রাট প্যাকেজিং ইন্ডাঞ্জিজ |
|--------------|---|
| ঠিকানা | 00, 83, (Gazipur Sadar, Gazipur, Dhaka) |
| কারখানার কোড | PGZP026 |
| কালার কোড | |

| গ্যায়নের ধরণ | 1: ञन्मान्य पूनाग्रन | পর্ববেষ্ফণের তারিখ: |
|------------------------------|--|---------------------------------------|
| পর্ববেষ্ষণ | | |
| পরিদর্শন ex পর্শবেষ্কণ ro | entilation system of factory has been found in rickhaust fans have been found but no temperaturom or production floor's temperature. Location (printing section) | re meter has been found for measuring |
| ক্যাপ আইটেম ক্যাটাগরি | | |
| ১.১. কাৰ্যক্ৰ | ন | |
| কাৰ্যক্ৰম | Must need to install opposite direction window adequate ventilation and also install wall there production floor temperature. | |
| সুপারিশের তথ্যসূত্র | | |
| কার্থানার কার্বক্রম | | |
| <u>অগ্রা</u> ধিকার | প্রেগোজ্য নর | |
| চুডান্ড সমশ্রসীমা | _ | |
| সংশোধিত সময়সীমা | - | |
| অগ্রগতির অবস্থা | | |
| মন্তব্য | | |

| পরিদর্শন পর্ববেষ্ফণ | No liquid wastage has been found and they applied for environmental clearence on |
|-------------------------|--|
| | EUTS. |
| ক্যাপ | |
| আই্টেম্ | |
| ক্যাটাগরি | |
| | |
| ২.১. কার্যত | <u>ক্ষ</u> |
| I | Mark and the collection of the |
| কাৰ্যক্ৰম | Must need to collect clearance certificate of Environment & health authorities as |
| | soon as possible. |
| সুপারিশে | র |
| ভিখ্যসূত্র | · · |
| I ———— | |
| কার্খান | ্ব |
| কাৰ্যক্ৰম | |
| অগ্রাধিক | ার প্রযোগ্য নয় |
| চুডান্ত | |
| ফুডাঙ সময়সীম | m - |
| | |
| সংশোধি | |
| সমশ্রসীম | Π |
| অগ্রগতিৰ | a l |
| অবস্থা । | ` |
| I - | |
| <u> </u> | |
| | |
| | |
| orterar- | |
| ». পর্ববে ষ্কণ | |
| I- | They was DD LIDDE LDDE CDC Mastarbatab arrangles and printing into 0 things are |
| | They use PP, HDPE, LDPE, GPS, Masterbatch granules and printing ink & thinner or |
| | reducer for production. No MSDS has been found for these materials and chemicals. |
| পর্ববেষ্ণণ | Location: Materials store rooms (chemical store and bonded warehouse), Production |
| | sheds |
| ক্যাপ | |
| আইটেম | |
| | |
| ক্যাটাগরি | |
| | |
| ৩.১. কার্য | ক্রম |
| | , , |

| ices they are stored or |
|-------------------------|
| |
| |
| |
| |
| |
| |
| |
| |
| |
| |
| |
| |
| |
| |

| পরিদর্শন Use of PPE is not ensured. No worker has been found to wearing PPEs and no register পর্যবেষ্ক্রণ found for providing PPE. Location: Production floors |
|--|
| ক্যাপ আইটেম ক্যাটাগরি |
| |
| ৪.১. কার্যক্রম |
| কাৰ্যক্ৰম Must need to provide PPE to workers, make register and ensure to use it. |
| সুপারিশের |
| ভিখ্যসূত্ৰ |
| কার্থানার কার্যক্রম |
| অ্থাধিকার প্রযোগ্য ন্য |
| <u>চুড়ান্ত</u> |
| प्रेमेय्रप्रीमा |
| সংশোধিত সময়সীমা |
| অগ্রাতির |
| অবস্থা |
| মন্তব্য |
| |
| |
| ·. পর্যবেষ্ণণ |
| পরিদর্শন No workers have been found to wearing appropriate PPE for printing related work. So, পর্যবেষ্ক্রণ the reliability of PPE was not measured. Location: Production shed (printing section) |
| ক্যাপ |
| আইটেম ক্যাটাগবি |
| ןאואטונאן |
| |
| । । । । । । । । । । । । । । । । । । । |
| |
| Must need to measure reliability of appropriate PPE and provide & use appropriate |
| Must need to measure reliability of appropriate PPE and provide & use appropriate PPE (e. g. – respiratory mask, safety goggles, and chemical resistant gloves for |
| Must need to measure reliability of appropriate PPE and provide & use appropriate PPE (e. g. – respiratory mask, safety goggles, and chemical resistant gloves for printing related work, gloves for heat related work) to work with hazardous substance. |
| Must need to measure reliability of appropriate PPE and provide & use appropriate PPE (e. g. – respiratory mask, safety goggles, and chemical resistant gloves for printing related work, gloves for heat related work) to work with hazardous substance. সুপারিশের |
| Must need to measure reliability of appropriate PPE and provide & use appropriate PPE (e. g. – respiratory mask, safety goggles, and chemical resistant gloves for printing related work, gloves for heat related work) to work with hazardous substance. সুপারিশের ভখ্যসুত্র |
| Must need to measure reliability of appropriate PPE and provide & use appropriate PPE (e. g. – respiratory mask, safety goggles, and chemical resistant gloves for printing related work, gloves for heat related work) to work with hazardous substance. সুপারিশের |

৬. পর্ববেষ্ণণ

চুড়ান্ড সমরসীমা সংশোধিত সমরসীমা অগ্রগতির

অবস্থা মন্তব্য

| পরিদর্শন They just started training or hazard related program for the workers. They done these পর্যবেষ্ক্রণ training only one time uotpo now. But it needs to arrange regular basis. |
|---|
| ক্যাপ আইটেম |
| ক্যাটাগৰি |
| |
| ৬.১. কার্বজ্ঞম |
| Awareness about PPE must be ensured along with proper training on workplace risk and hazards. |
| সুপারিশের ভিশ্যসূত্র |
| কার্থানার কার্যক্রম |
| অগ্রাধিকার প্রযোজ্য নর |
| চুড়ান্ড _ সমশ্যসীমা |
| সংশোধিত |
| অগ্রগতির অবস্থা |
| <u>মন্তব্য</u> |
| |
| ন. পর্যবে ল্ড ণ |
| Labeling has been found on raw materials bags. No proper labeling has been found on printing ink, thinner, reducer and diesel's container and it is not understandable to the workers. Location: Materials store rooms (chemical store and bonded warehouse), Production sheds (printing section) |
| ক্যাপ আইটেম |

| আহভেন ক্যাটাগরি | |
|------------------------|---|
| ৭.১. কাৰ্যক্ৰম | |
| কাৰ্যক্ৰম | Proper labeling on containers must be ensured and it must be understandable to the workers. |
| সুপারিশের তথ্যসূত্র | |
| কার্থীনার কার্বক্রম | |
| অগ্রাধিকার চুডান্ড | প্র্যোগ্য ন্য |
| সম্বসীমা সংশোধিত | |
| সম্বসীমা অগ্রগতিব | |
| অবস্থা মন্তব্য | |
| | |

| পরিদর্শন No explosion–proof light has been found for flammable and combustible liquid storage পর্যবেষ্কণ area. Location: Chemical store and Production shed (printing section) |
|---|
| ক্যাপ আইটেম্ |
| ক্যাটাগরি |
| ৮.১. কাৰ্যক্ৰম |
| কাৰ্যক্ৰম Must need to install explosion proof light at storage room where flammable or combustible liquids are present. |
| সুপারিশের তথ্যসূত্র |
| কার্থানার কার্যক্রম |
| অ্থাধিকার প্রযোগ্য লয় |
| চূড়ান্ত সম্প্রমীমা |
| সংশো ধি ত সময়সীমা |
| অগ্রগতির অবস্থা |
| <u>মন্তব্য</u> |
| |

৯. পর্যবেষ্কণ পরিদর্শন No eye wash fountain or safety shower has been found at printing area. Location: প্ৰব্ৰহ্মণ Production floors with printing section ক্যাপ আইটেম ক্যাটাগরি ৯.১. কাৰ্যক্ৰম Eye wash fountain & safety shower must be installed immediately (1 tap for 15 কাৰ্যক্ৰম labors). সুপারিশের ভথ্যসূত্র কারখানার কাৰ্যক্ৰম **অগ্রাধিকার** প্রযোজ্য নর চুডান্ড *স*মশ্রসীমা সংশোধিত সমশ্রসীমা অগ্রগতির অবস্থা মন্তব্য

| | o list of hazardous substance has been found in workplace which was used for roduction or stored. Location: Chemical store and production floor (printing section) |
|--------------------|--|
| ক্যাপ | 2222. 2. 2.2. 2.2. 2.2. 2.2. 2.2. 2.2. |
| <u>আইটেম</u> | |
| ক্যাটাগরি | |
| | |
| ১০.১. কাৰ্যক্ৰ | ১ ম |
| কাৰ্যক্ৰম | List of hazardous substances used in workplace shall be made & updated. |
| সুপারিশের | |
| <u>ভ</u> িখ্যসূত্র | |
| কার্থানার | |
| কাৰ্যক্ৰম | |
| <u>অগ্রাধিকার</u> | প্রযোগ্য নয় |
| চুডান্ত | |
| <u> </u> | |
| সংশোধিত | |
| সময়সীমা | |
| <u>অগ্রগতির</u> | |
| অবস্থা | |
| মন্তব্য | |
| | |
| | |
| ১. পর্ববেষ্ণণ | |

No eating restriction has been found where hazardous chemicals (printing ink & শান্ত্ৰপশন thinner) are present. Location: Materials store rooms (chemical store and bonded পরিদর্শন warehouse), Production shed (printing section) ক্যাপ আইটেম্ ক্যাটাগরি ১১.১. কাৰ্যক্ৰম Clear restrictions on consumption on site must be implied by giving proper কাৰ্যক্ৰম instructions & appropriate signboards. সুপারিশের ভঁখ্যসূত্র কারখানার কাৰ্যক্ৰম **অগ্রাধিকার** প্রযোজ্য নর চুডান্ড সমশ্রসীমা সংশোধিত সময়সীমা অগ্রগতির অবস্থা মন্তব্য

| | Solvent (ink's and thinner's) wastages have been found. Location: Production shed – 2 |
|-----------------|---|
| প্রথ(বঞ্চণ | (printing section) |
| ক্যাপ | |
| ক্যাপ আইটেম্ | |
| ଆ୬୍ଓ୬ | |
| ক্যাটাগরি | |
| ক্যাটাগরি | |

| কাৰ্যক্ৰম | Must need to kept covered solvent waste pots or containers with fire- resistant cover. |
|------------------------|--|
| সুপারিশের তখ্যসূত্র | |
| কারখানার কার্বক্রম | |
| অগ্রাধিকার | প্রযোগ্য নর |
| চুডান্ড সমশ্রসীমা | |
| সংশোধিত সময়সীমা | _ |
| <u>অগ্রগতির</u> | |
| অবস্থা | |
| <u>মন্তব্য</u> | |