

গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার শুম ও কর্মসংস্থান মন্ত্রণালয

শ্রম ও কর্মসংস্থান মন্ত্রণাল্য কলকারখানা ও প্রতিষ্ঠান পরিদর্শন অধিদপ্তর

"সুস্থ শ্রমিক, শোতন কর্মপরিবেশ; াড়ে জুলবে স্মার্ট বাংলাদেশ"

ক্যাপ পর্ববেষ্ফণের তথ্য

	লাইস ডেমিম মিলস লিঃ
ঠিকানা	Maona, Sreepur, Gazipur., (Sreepur, Gazipur, Dhaka)
কারখানার কোড	GZP 421
কালার কোড	

য়ার্যনের ধর	া: অগ্নি মূল্যাশ্বন	পর্ববেষ্ফণের তারিখ:
পর্ববেষ্ণণ	*	
ারিদর্শন 1র্ববেষ্কণ	round floor – Sliding Steel type Doors were fi	tted in all the exit of the factory.
চ্যাপ শাইটেম চ্যাটাগরি		
১. কাৰ্যক্ৰ	4	
কাৰ্যক্ৰম	Replace all existing exit doors on evacuation type door, which swing outward and in the should not constrict the width of the corrido	direction of travel. Swinging of the door
সুপারিশের তথ্যসূত্র		
কারখানার কার্যক্রম		
অগ্রাধিকার	প্রযোগ্য নর	
চুডান্ড সময়সীমা	_	
সংশোধিত সমশ্বসীমা	-	
অগ্রগতির অবস্থা		
মন্তব্য		

২. পর্ববেষ্ণণ

পরিদর্শন পর্শবেষ্কণ	All doors on egress route – The doors in the mentioned egress route could not be open easily. Doors can be locked at any time in the direction of evacuation.
ক্যাপ আইটেম ক্যাটাগরি	

Remove all locking device from all egress door. All exit doors should be open-able from the side they serve without the use of a key. সুপানিশেন ভুণ্যসূত্ৰ কানখানাৰ কাৰ্যজন অগ্ৰাধিকাৰ প্ৰশোগ্য লয় চূড়ান্ত সমন্সীমা সংশোধিত সমন্সীমা অগ্ৰগতিন জুবান্ত | মন্তব্য