

গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার

শ্রম ও কর্মসংস্থান মন্ত্রণাল্য কলকারখানা ও প্রতিষ্ঠান পরিদর্শন অধিদপ্তর

"সুস্থ শ্রমিক, শোতন কর্মপরিবেশ; াড়ে জুলবে স্মার্ট বাংলাদেশ"

ক্যাপ পর্ববেষ্ফণের তথ্য

	আমান কটন ফাইব্রাস ইউনিট–২ লিঃ	
ঠিকানা	Bairagirchala, Sreepur, Gazipur, (Sreepu	ır, Gazipur, Dhaka)
কারখানার কোড	GZP 515	
কালার কোড		
মূল্যায়নের ধরণ: কাঠামো	গ্ৰত মৃল্যায়ন	পর্ববেষ্ডণের তারিখ: 🕒

মুল্যায়নের ধরণ: 💠	াঠামোগত মূল্যাশ্বন	পর্যবেষ্ফণের তারিখ:
. পর্ববেষ্ফণ		
পরিদর্শন পর্ববেষ্ফণ Techn	nical Documents	
ক্যাপ আইটেম ক্যাটাগরি		
১.১. কাৰ্যক্ৰম		
কাৰ্যক্ৰম loa Ele	velop a full set of as-built structural drawings ding, dimensions, levels, foundations and frar vation etc. also prepare architectural drawing terial test report as part of DEA.	ming on Plan, Section and
সুপারিশের তথ্যসূত্র		
কার্থানার কার্বক্রম		
অগ্রাধিকার প্রযে	াগ্য ন্য	
চুডান্ত সময়সীমা		
সংশোধিত _ সমশ্রসীমা		
অগ্রগতির অবস্থা		
মন্তব্য		

২. পর্যবেষ্ণণ

পরিদর্শন পর্ববেষ্ফণ	etted Load plan
ক্যাপ আইটেম ক্যাটাগরি	
২.১. কাৰ্যক্ৰম	1
কাৰ্যক্ৰম	Produce and actively manage a loading plan for all floor plates within the factory giving consideration to floor capacity and column capacity.
সুপারিশের তখ্যসুত্র	
কার্থানার কার্বক্রম	
অগ্রাধিকার চুডান্ড	প্রযোগ্য নয
সময়সীমা	_
সংশোধিত সময়সীমা	_
অগ্রগতির অবস্থা	
মন্তব্য	

৩. পর্যবেষ্ণণ

পরিদর্শন পর্শবেষ্ফণ	Lack of Bracing System
ক্যাপ আইটেম ক্যাটাগরি	

৩.১. কাৰ্যক্ৰম

কাৰ্শক্ৰম	Lateral stability and the requirement of cross bracing between the rafters and sag rod in between purlins should be checked by building engineer as a part of DEA
সুপারিশের	
ভখ্যসূত্র	
কার্খানার	
কাৰ্শক্ৰম	
<u>অগ্রা</u> খিকার	প্রযোগ্য নয়
চুডান্ড	
<u> </u>	
সংশোধিত	
সমশ্বসীমা	
অগ্রগতির	
অবস্থা	
<u>মন্তব্য</u>	

৩.২. কার্যক্রম

কাৰ্যক্ৰম	Install horizontal or vertical bracing if required.
সুপারিশের	
<u>ভূখ্যসূত্র</u>	
<u>কারখানার</u>	
কাৰ্যক্ৰম	
<u>অগ্রা</u> ধিকার	
<u> চুডান্ড</u>	
সম্মর্থসীমা	
সংশোধিত	
সময়সীমা	
অগ্রগতির	
অবস্থা	
মন্তব্য	