

গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার

শ্রম ও কর্মসংস্থান মন্ত্রণালর কলকারখানা ও প্রতিষ্ঠান পরিদর্শন অধিদপ্তর

"সুস্থ শ্রমিক, শোভন কর্মপরিবেশ; গড়ে জুলবে স্মার্ট বাংলাদেশ"

ক্যাপ পর্ববেষ্ফণের তখ্য

| কারখানার নাম | ষ্কটিশ সোয়েটারস লিমিটেড | |
|--|----------------------------------|-----------------------|
| ঠিকানা | , 0, (Sreepur, Gazipur, Dhaka) | |
| কারখানার কোড | GZP 521 | |
| কালাৰ কোড | | |
| | | |
| মূল্যার্ননের ধরণ: কাঠা | মোগত মূল্যাশ্বন | পর্ববেষ্ফণের তারিখ: 🗕 |
| ১. পর্যবেষ্ণণ | | |
| পরিদর্শন পর্শবেষ্ণ্ডণ Exposed reinforcement | | |
| ক্যাপ আইটেম ক্যাটাগরি | | |

| 171=1 11 1 | |
|------------------|---|
| ১.১. কাৰ্যক্ৰ | ম |
| | |
| কাৰ্যক্ৰম | Exposed reinforcement needs to be covered by protective coating as directed by building engineer. |
| সুপারি(শ | f |
| ভখ্যসূত্র | |
| কারখানা | ة |
| কাৰ্যক্ৰম | |
| | ৰ প্ৰযোগ্য নয় |
| চুডান্ড | |
| সময়সীমা | |
| সংশোধিত | |
| সমশ্রসীমা | |
| অগ্র গতির | |
| <u>অবস্থা</u> | |
| মন্তব্য | |

২. পর্যবেষ্ণণ

| পরিদর্শন পর্শবেষ্ডণ | Dampness on Wall |
|-----------------------------|------------------|
| ক্যাপ আইটেম ক্যাটাগরি | |

২.১. কাৰ্যক্ৰম

| কাৰ্যক্ৰম | Remedial action to be undertaken to prevent the seepage of water from pipes and other sources. |
|------------|--|
| সুপারিশের | |
| ভ৾খ্যসূত্ৰ | |
| কার্খানার | |
| কাৰ্যক্ৰম | |
| অগ্রাধিকার | প্রবোগ্য নর |
| চুডান্ড | |
| <u> </u> | |
| সংশোধিত | |
| সমশ্রসীমা | |
| অগ্রগতির | |
| অবস্থা | |
| মন্তব্য | |

২.২. কাৰ্যক্ৰম

| I | A qualified structural engineer should be involved for maintenance by correcting the identified issues. |
|------------------------|---|
| সুপারিশের তথ্যসূত্র | |
| কারখানার কার্যক্রম | |
| <u>অগ্রা</u> ধিকার | |
| চুড়ান্ড সমশ্রসীমা | _ |
| সংশোধিত সমশ্রসীমা | _ |
| অগ্রগতির অবস্থা | |
| <u>মন্তব্য</u> | |

৩. পর্ববেষ্ফণ

| পরিদর্শন পর্ববেষ্ফণ | etted Load Plan |
|-------------------------------------|--|
| ক্যাপ আইটেম ক্যাটাগরি | |
| ৩.১. কার্যক্র | ম |
| কাৰ্যক্ৰম | Produce and actively manage a loading plan for all floor plates within the factory giving consideration to floor capacity and column capacity. |
| সুপারিশের ভখ্যসূত্র | |
| কার্খানার কার্যক্রম | |
| চুডান্ত | ্ব প্রযোগ্য নয় – |
| সম্বর্গীমা সংশোধিত সম্বর্গীমা | _ |
| অগ্রগতির অবস্থা | |
| মন্তব্য | |

| পর্ববেষ্ণণ | |
|------------------------|--|
| পরিদর্শন পর্ববেষ্ফণ | nadequate Technical Document |
| ক্যাপ আইটেম | |
| ক্যাটাগরি | |
| ৪.১. কাৰ্যজ | ম |
| কাৰ্যক্ৰম | As part of DEA as built architectural and structural drawing, Floor load plan, subsoil investigation report, Material test report to be prepared. |
| সুপারিশের তখ্যসূত্র | |
| কার্থানার কার্বক্রম | T Control of the cont |
| | ব্বশোদ্য নয় |
| চুডান্ড সমর্মসীমা | _ |
| সংশোধিত সময়সীমা | - |
| অগ্রগতির অবস্থা | |
| <u>মন্তব্য</u> | |