

# গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার

শ্রম ও কর্মসংস্থান মন্ত্রণাল্য কলকারখানা ও প্রতিষ্ঠান পরিদর্শন অধিদপ্তর

"সুস্থ শ্রমিক, শোতন কর্মপরিবেশ; াড়ে জুলবে স্মার্ট বাংলাদেশ"

## ক্যাপ পর্ববেষ্ফণের তথ্য

কারখানার নাম	ভিমা নীটওয়্যার লি	
ঠিকানা	, 73, (Basan , Gazipur, Dhaka )	
কারখানার কোড	<b>GZP</b> 542	
কালার কোড		
মুল্যায়নের ধরণ: কাঠামে	াগত সুল্যায়ন	পর্ববেষ্ফণের তারিখ: 🕒
১ পর্যবেষ্ট্রন		

১. পর্ববেষ্ষণ	
পরিদর্শন Lack of Technical Documents	
প্রথ(বঞ্চণ	
ক্যাপ  আইটেম	
ক্যাটাগরি	
১.১. কাৰ্যক্ৰম	
0.0. TI I4-I	
কাৰ্যক্ৰম loading, dimensions, levels, found Elevation etc. also prepare archite material test report as part of DEA	ctural drawings showing structural details, lations and framing on Plan, Section and ectural drawing, sub soil investigation report,
মুপারিশের   ভিশ্যসূত্র	
কার্খানার কার্যক্রম	
<b>অগ্রাধিকার</b> প্রযোগ্য নর	
চুড়ান্ত সম্বাসীমা	
সংশোধিতসমশ্রমীমা	
অগ্রগতির	
অবস্থা মন্তব্য	

#### ২. পর্যবেষ্ণণ

পরিদর্শন পর্ববেষ্ণণ	Non engineered connection and lack of horizontal bracing system
ক্যাপ	
<u>আইটেম</u>	
ক্যাটাগরি	

#### ২.১. কাৰ্যক্ৰম

	Tall of the state
কাৰ্যক্ৰম	All the connections of steel structure and stability to be checked by building
	engineer.
সুপারিশের	
ভিখ্যসূত্র	
কারখানার	
কাৰ্যক্ৰম	
<u>অগ্রা</u> ধিকার	প্রবোগ্য নর
চুডান্ত	
সময়সীমা	
সংশোধিত	
সমশ্বসীমা	
<u>অগ্রগতির</u>	
অবস্থা	
মন্তব্য	

### ২.২. কাৰ্যক্ৰম

কাৰ্যক্ৰম	Install horizontal or vertical bracing if required. Poor connections should be replaced by proper plate and bolted connections.
সুপারিশের তথ্যসত্র	
কার্থানার কার্যক্রম	
অগ্রাধিকার	
চুড়ান্ত সমশ্রসীমা	-
সংশোধিত সময়সীমা	-
অগ্রগতির অবস্থা	
<u>মন্তব্য</u>	