

গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার শ্রম ও কর্মসংস্থান মন্ত্রণালয়

শ্রম ও কর্মসংস্থান মন্ত্রণাল্য কলকারখানা ও প্রতিষ্ঠান পরিদর্শন অধিদপ্তর

"সুস্থ শ্রমিক, শোতন কর্মপরিবেশ; াড়ে জুলবে স্মার্ট বাংলাদেশ"

ক্যাপ পর্ববেষ্ফণের তথ্য

	মাঝেদা অ্যাপাঝেলস লিমিটেড	
ঠিকানা	, 0, (Kasimpur, Gazipur, Dhaka)	
কারখানার কোড	GZP 546	
কালার কোড		
মুল্যায়নের ধরণ: কাঠামো	গ্ৰু মুল্যায়ন	পর্ববেষ্ফণের তারিখ: 🕒
১. পর্ববেষ্ণণ		
পরিদর্শন		

পারদশন পর্ববেষ্ষণ	Building Approval
ক্যাপ	
আইটেম্	
ক্যাটাগরি	
১.১. কাৰ্যত্ৰ	SĂ
কাৰ্যক্ৰম	Factory management to prepare approval drawing and submit to the appropriate authority for approval
সুপারিশে	ৰ
ভখ্যসূত্র	
কার্খানা	ব
কাৰ্যক্ৰম	
<u> </u>	র প্রযোগ্য নয়
চুডান্ত	
সময়সীম	
সংশোধি	
সমশ্রসীম	
অগ্রগতির 	
অবস্থ <u>া</u>	
মন্তব্য	

পিরিদর্শন ।	
পর্যবেষ্ণ্রণ Lack of Technical Documents	
ক্যাপ	
আই্টেম	
[ক্যাটাগাব]	
২.১. কাৰ্যক্ৰম	
Develop a full set of as-built structural drawings showing structural detailoading, dimensions, levels, foundations and framing on Plan, Section an Elevation etc. also prepare architectural drawing as part of DEA.	
সুপারিশের ভিশ্যসূত্র	
কার্থানার কার্যক্রম	
অগ্রাধিকার প্রযোগ্য নয়	
চুড়ান্ত	
সংশোধিত _ সময়সীমা	
অগ্রগতির	
অবস্থা	
মন্তব্য	

. পর্ববেষ্ষণ	
পরিদর্শন পর্ববেষ্ক্রণ	etted Load plan
ক্যাপ আইটেম	
ক্যাটাগরি	
৩.১. কাৰ্যক্ৰ	ম
কাৰ্যক্ৰম	Produce and actively manage a loading plan for all floor plates within the factory giving consideration to floor capacity and column capacity.
সুপারিশের তখ্যসুত্র	
কার্থানার কার্বক্রম	
<u> অগ্রা</u> খিকার	প্রযোগ্য নর
চুডান্ড সময়সীমা	_
সংশোধিত সময়সীমা	-
অগ্রগতির অবস্থা	
মন্তব্য	

পরিদর্শন Da	ampness on masonry wall and Lack of proper water proofing
পর্ববেষ্ষণ ^{চত} ক্যাপ	
শ্যাণ আইটেম	
ক্যাটাগরি	
৪.১. কাৰ্যক্ৰম	
কাৰ্যক্ৰম	For exterior wall proper plaster and weather coat paint should be used to prevent infiltration of rainwater.
সুপারিশের	
ভখ্যসূত্ৰ	
কার্খানার	
কাৰ্যক্ৰম	
	প্রযোগ্য নর
চুডান্ড সমশ্রসীমা	_
সংশোধিত সময়সীমা	_
<u>অগ্রগতির</u>	
অবস্থা	
মন্তব্য	

. अञ्चलकात			
. পর্ববেষ্ফণ			
পরিদর্শন পর্শবেষ্ফণ	ssessment Observation		
ক্যাপ আইটেম	ক্যাপ		
ক্যাটাগরি			
৫.১. কাৰ্যক্ৰম	T	1	
		1	
কাৰ্যক্ৰম	Action Plan		
সুপারিশের			
ত্তখ্যসূত্র			
কারখানার কার্যক্রম	Final Action Plan		
<u>অগ্রা</u> ধিকার	প্রবোজ্য নর		
চুডান্ড সমশ্রসীমা	07-07-7910		
সংশোধিত সময়সীমা	02-07-7940		
<u>অগ্রগতির</u>			
অবস্থা			
<u> মন্তব্য</u>	Comments		

পরিদর্শন পর্শবেষ্ফণ	uilding Approval
ক্যাপ	
আইটেম্	
ক্যাটাগরি	
৬.১. কাৰ্যক্ৰ	<u>न</u>
কাৰ্যক্ৰম	Factory management to prepare approval drawing and submit to the appropriate authority for approval
সুপারিশের	
ভূঁখ্যসূত্ৰ	
কারখানার	
<u>কাৰ্যক্ৰম</u>	
অগ্রাধিকার	প্রযোগ্য নয়
চুডান্ত	
সমশ্রসীমা	
সংশোধিত	
সমশ্রসীমা	
<u>অগ্রগতির</u>	
<u>অবস্থা</u>	
<u> মন্তব্য</u>	
৭. পর্ববেষ্ফণ	
পরিদর্শন	ack of Technical Documents
1 "5" " " 1 2	ack of Technical Documents

. শৃশ্(শৃক্ষণ	
পরিদর্শন পর্ববেষ্ক্রণ La	ack of Technical Documents
ক্যাপ	
আইটেম ক্যাটাগরি	
৭.১. কাৰ্যক্ৰম	To the state of th
কাৰ্যক্ৰম	Develop a full set of as-built structural drawings showing structural details, loading, dimensions, levels, foundations and framing on Plan, Section and Elevation etc. also prepare architectural drawing as part of DEA.
সুপারিশের তখ্যসূত্র	
কার্থানার কার্শক্রম	
অগ্রাধিকার চুডান্ট	প্র্যোগ্য ন্য
সময়সীমা	
সংশোধিত সময়সীমা	_
অগ্রগতির অবস্থা	
<u> মন্তব্য</u>	

পরিদর্শন পর্ববেষ্ফণ	Non-engineered connection and bracing system
ক্যাপ আইটেম ক্যাটাগরি	

৮.১. কাৰ্যক্ৰম

কাৰ্যক্ৰম	All the connections of steel structure and stability to be checked by building engineer.
সুপারিশের	
<u>ত্</u> থ্যসূত্র	
কার্খানার	
কাৰ্যক্ৰম	
অগ্রাধিকার	প্রব্যোগ্য লর
চুডান্ত	_
সময়সীমা	
সংশোধিত	
সমশ্রসীমা	
<u>অগ্রগতির</u>	
অবস্থা	
<u> মন্তব্য</u>	

৮.২. কাৰ্যক্ৰম

কাৰ্শক্ৰম	Produce and actively manage a loading plan for all floor plates within the factory giving consideration to floor capacity and column capacity.
সুপারিশের	
ত্থ্যসূত্র	
কার্খানার	
কাৰ্শক্ৰম	
<u>অগ্রা</u> ধিকার	
চুডান্ড	
<u> </u>	
সংশোধিত	
সমশ্রসীমা	
<u>অগ্রগতির</u>	
অবস্থা	
মন্তব্য	

পরিদর্শন পর্ববেষ্কণ	Dampness on masonry wall and Lack of proper water proofing
ক্যাপ	
<u>আইটেম</u>	
ক্যাটাগরি	
,	
৯.১. কাৰ্যত্ৰ	ম
I	
কাৰ্যক্ৰম	For exterior wall proper plaster and weather coat paint should be used to prevent infiltration of rainwater.
সুপারিশের	1
ভিখ্যসূত্র	
কার্খানার	1
কাৰ্যক্ৰম	
অগ্রাধিকা	ৰ প্ৰযোগ্য নয়
চুডান্ত	
त्रेभग्रत्रीमा	
সংশোধিত	
সময়সীমা	
<u>অগ্রগতির</u>	

অবস্থা মন্তব্য