

গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার

শ্রম ও কর্মসংস্থান মন্ত্রণালর কলকারখানা ও প্রতিষ্ঠান পরিদর্শন অধিদপ্তর

"সুস্থ শ্রমিক, শোভন কর্মপরিবেশ; গড়ে ভুলবে স্মার্ট বাংলাদেশ"

ক্যাপ পর্ববেষ্ফণের তথ্য

কারখানার নাম	আখন্দ প্রিন্টিং
ঠিকানা	, 0, (Kaliakair, Gazipur, Dhaka)
কারখানার কোড	GZP548
কালার কোড	
মূল্যারনের ধরণ: কার্	সামোগত মূল্যায়ন পর্যবেষ্ফণের তারিখ:
১. পর্ববেষ্ষণ	
পরিদর্শন পর্ববেষ্ষণ ক্যাপ আইটেম	scence on masonry wall
ক্যাউাগরি ক্যাটাগরি	
[אוטויוויזן	
১.১. কাৰ্যক্ৰম	
0.0. 111471	
শিশক্ষণ carr	ding Engineer is required to investigate the efflorescence problems in walls and y out remedial actions
সুপারিশের তখ্যসূত্র	
কারখানার	
কাৰ্যক্ৰম	
অগ্রাধিকার প্রযো	ज्ञा नय
চুড়ান্ড সময়সীমা	
সংশোধিত	

২. পর্ববেষ্ণণ

অগ্রগতির অবস্থা মন্তব্য

পরিদর্শন পর্ববেষ্ফণ	on Structural Cracks on wall
ক্যাপ আই(টম	
ক্যাটাগরি	
২.১. কাৰ্যক্ৰ	1
কাৰ্শক্ৰম	Section of plaster should be removed and cracks must be repair as per guideline of building engineer.
সুপারিশের তখ্যসূত্র	
কার্থানার কার্বক্রম	
	প্রযোগ্য লয়
চুডান্ড সময়সীমা	_
সংশোধিত সময়সীমা	
অগ্রগতির অবস্থা	
<u>মন্তব্য</u>	

৩. পর্যবেষ্ষণ

পরিদর্শন পর্ববেষ্ডণ	Non-engineered shed with poor connections
ক্যাপ আইটেম ক্যাটাগরি	

৩.১. কাৰ্যক্ৰম

কাৰ্যক্ৰম	All the connections of structure and stability to be checked by building engineer as a part of DEA
সুপারিশের	
ভখ্যসূত্র	
কারখানার	
কাৰ্যক্ৰম	
<u>অগ্রা</u> খিকার	প্রযোগ্য নয়
চুডান্ড	
সম্মর্গীমা	
সংশোধিত	
সমশ্রসীমা	
অগ্রগতির	
অবস্থা	
মন্তব্য	

৩.২. কার্যক্রম

কাৰ্শক্ৰম	Poor connections should be replaced by proper plate and bolted connections.
সুপারিশের	
তথ্যসূত্র	
কাৰ্খানাৰ	
কাৰ্যক্ৰম	
অগ্রাধিকার	
চুডান্ড	
<u> </u>	
সংশোধিত	
সমশ্বসীমা	
অগ্রগতির	
অবস্থা	
মন্তব্য	

৪. পর্ববেষ্ণণ

পরিদর্শন পর্শবেষ্ফণ Ex	xposed reinforcement
ক্যাপ আইটেম ক্যাটাগরি	
৪.১. কার্যক্রম	4
কাৰ্যক্ৰম	Exposed reinforcement needs to be covered by weather coated material under supervision of factory engineer
সুপারিশের তখ্যসূত্র	
কার্থানার কার্বক্রম	
অগ্রাধিকার চুডান্ড	প্রযোগ্য নর
সমরসীমা সংশোধিত	
সমশ্রসীমা	-
অগ্রগতির অবস্থা	
<u> মন্তব্য</u>	

পর্যবেষ্ফণ

পরিদর্শন পর্ববেষ্ডণ	Mismatch in As-Built Drawing
ক্যাপ আইটেম ক্যাটাগরি	

৫.১. কাৰ্যক্ৰম

কাৰ্যক্ৰম	Building authority is required to update the as-built drawings to reflect the actual
	as-built conditions.
সুপারিশের	
ভিখ্যসূত্র	
কার্থানার	
কাৰ্যক্ৰম	
<u>অগ্রা</u> খিকার	প্রযোগ্য নর
চুডান্ড	
সমশ্রসীমা	
সংশোধিত	
সমশ্রসীমা	
<u>অগ্রগতির</u>	
অবস্থা	
<u> মন্তব্য</u>	

৫.২. কাৰ্যক্ৰম

কাৰ্যক্ৰম	Building authority is required to check the structural adequacy as per the updated as-built conditions.
সুপারিশের	
ত্থ্যসূত্র	
কারখানার	
কাৰ্যক্ৰম	
অগ্রাধিকার	
চুডান্ত	
<u> সমর্মীমা</u>	
সংশোধিত	_
সমশ্রসীমা	
<u>অগ্রগতির</u>	
<u>অবস্থা</u>	
মন্তব্য	