

গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার

শ্রম ও কর্মসংস্থান মন্ত্রণাল্য কলকারখানা ও প্রতিষ্ঠান পরিদর্শন অধিদপ্তর

"সুস্থ শ্রমিক, শোতন কর্মপরিবেশ; াড়ে জুলবে স্মার্ট বাংলাদেশ"

ক্যাপ পর্ববেষ্ফণের তথ্য

কারখানার নাম	ইনস্টাইল ক্যাশন লি.
ঠিকানা	102, Mazirghat Road, East Madhar Bari, Chattogram
কারখানার কোড	CHT093
কালার কোড	

्णानं विश्व चेत्रपः कार्यात्मान् भूगान् । । । । । । । । । । । । । । । । । । ।		
পর্ববেষ্ষণ		
ারিদর্শন 1র্ববেষ্কণ Da	ampness	
চ্যাপ শাইটেম চ্যাটাগরি		
১. কাৰ্যক্ৰ	ন	
কাৰ্যক্ৰম	Sections of plaster finish to be removed from the dampness penetrates into the wall and slab. Fact actions as directed by the Building Engineer for contractions.	cory to carry out any remedial
সুপারিশের তথ্যসূত্র		
কার্থ্যানার কার্যক্রম	Factory has not taken any initiative on this but w given timeframe	illing to complete it before the
অগ্রাধিকার	প্রযোগ্য নয়	
চুডান্ড সমশ্বসীমা	09-09-2059	
সংশোধিত সমশ্বসীমা	02-02-2290	
অগ্রগতির অবস্থা	সংশোধিত	
মন্তব্য	18.11.2020: They already replasterd entire buildir inspection 08.09.2021: This issue is solved.	ng. So no dampness found during

২. পর্যবেষ্ণণ

পরিদর্শন পর্ববেষ্কণ	Lack of roof drainage & water proofing system
ক্যাপ	
<u>আইটেম</u>	
ক্যাটাগরি	

Proper roof drainage system needs to be implemented with water proofing on roof surface as per guidance of building engineer. শুপারিশের ভখ্যসূত্র কার্যভান কার্যভান বিশ্বাভ্য লয় ভূড়ান্ত সমর্যমীমা সংশোধিভ সমর্যমীমা অগ্রাত্বির

18.11.2020: Roof Drainage system is not porperly completed. Some areas found

water logging during inspection. 08.09.2021: No update since last visit.

অবস্থা

মন্তব্য