

গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার শুম ও কর্মসংস্থান মন্ত্রণালয

শ্রম ও কর্মসংস্থান মন্ত্রণাল্য কলকারখানা ও প্রতিষ্ঠান পরিদর্শন অধিদপ্তর

"সুস্থ শ্রমিক, শোতন কর্মপরিবেশ; াড়ে জুলবে স্মার্ট বাংলাদেশ"

ক্যাপ পর্ববেষ্ফণের তথ্য

	উছালা প্ৰেন্ট ইন্ডাম্ট্ৰজি লি
ঠিকানা	, o, (Savar, Dhaka, Dhaka)
কারখানার কোড	CDHK007
কালার কোড	

স্যার্নের ধরণ: অত্যাত্য মূল্যার্ন	পৰ্যবেষ্ণ্যণেৰ তারিখ:
পর্যবেষ্ণণ	
পরিদর্শন পর্ববেষ্ণন No prevention measure has been identifie	ed to prevent dust accumulation.
ক্যাপ আইটেম ক্যাটাগরি	
১.১. কাৰ্যক্ৰম	
Duct & Exhaust system must be install generated to prevent accumulation & i	
সুপারিশের ভখ্যসূত্র	
কারখানার কার্যক্রম	
অগ্রাধিকার প্রযোগ্য নর চুড়ান্ত সময়সীমা	
সংশোধিত সময়সীমা	
অগ্রগতির অবস্থা	
<u>মন্তব্য</u>	

পরিদর্শন	o prevention measure has been found
17(742)	o prevention measure has been round
ক্যাপ আইটেম	
আই(৩শ ক্যাটাগরি	
17101 11-1	
২.১. কাৰ্যক্ৰম	ন
কাৰ্যক্ৰম	Fume detection system along with explosion protection system must be installed to prevent explosion.
সুপারিশের তখ্যসূত্র	
কার্থানার কার্শক্রম	
<u>অগ্রা</u> ধিকার	প্রযোগ্য নয়
চুডান্ত সমশ্রসীমা	_
সংশোধিত সমশ্রসীমা	
অগ্রগতির অবস্থা	
<u>মন্তব্য</u>	
). পর্যবেষ্ফণ	

<u>v.</u>	<u>'רר</u>	(1 2	<u>क्रा</u>	

পরিদর্শন Useful information of MSDS or signs for safe handling of hazardous chemicals are not পর্যবেষ্কণ displayed both in chemical storage area & production area.

ক্যাপ আইটেম ক্যাটাগরি

৩.১. কার্যক্রম

কাৰ্শক্ৰম	Useful information of MSDS must be displayed at all places or containers where hazardous chemicals are handled and stored.
	nazardous chemicais are nandied and stored.
সুপারিশের	
<u>ভখ্যসূত্র</u>	
কারখানার	
কাৰ্যক্ৰম	
অগ্রাধিকার	প্রযোগ্য নয়
চুডান্ড	
সমর্মসীমা	
সংশোধিত	
সময়সীমা	
অগ্রগতির	
অবস্থা	
<u>মন্তব্য</u>	

liadala le	azardous chemicals found in the factory requires heat gloves, goggles, earbuds, spirator safety shoe for protection of hand, eye, hearing, skin & feet respectively. he workers have not been found working while wearing these required PPEs.
ন্যাপ গাইটেম ন্যাটাগরি	
.১. কাৰ্যক্ৰ	न न
কাৰ্যক্ৰম	PPE (specially heat gloves, goggles, rubber boots) utilization must be ensured by everyone in the factory.
সুপারিশের তথ্যসূত্র	
কার্থানার কার্বক্রম	
	প্রশোজ্য নয়
চুডান্ড সময়সীমা	_
সংশোধিত সময়সীমা	_
অগ্রগতির অবস্থা	
মন্তব্য	

় পর্ববেষ্ষণ	
[. C	
পরিদর্শন পর্ববেষ্ফণ	ifferent types of chemicals are stored in same areas.
ক্যাপ	
আই্টেম্	
ক্যাটাগরি	
৫.১. কাৰ্যক্ৰ	N
 কাৰ্যক্ৰম	Effective measures must be taken to store chemicals based on their compatibility.
সুপারিশের	
<u>ভিখ্যসূত্র</u>	
কারখানার	
<u>কাৰ্যক্ৰম</u>	
<u>অগ্রা</u> ধিকার	থ্যোগ্য ন্য
চুডান্ড	
<u> </u>	
সংশো <u>ধ</u> িত	_
সময়সীমা	
অগ্রগতির	
অবস্থা	
মন্তব্য	

রিদর্শন র্শবেষ্ষণ	roper labelling has not been found on most finished product containers.	
गुश्र		
াইটেম যাটাগরি		
noi iini		
.১. কাৰ্যক্ৰ	ম	
কাৰ্যক্ৰম	GHS pictograms should be used in the final product container.	
সুপারিশের		
ত্থ্যসূত্র		
কারখানার কার্বক্রম		
	থ্যোগ্য ন্য	
চুডান্ড	_	
সমর্মীমা		
সংশোধিত		
সমশ্রসীমা অগ্রগতির		
প্রশাভন অবস্থা		
<u> </u>		
19 1)		

পর্যবেষ্ফণ	
পরিভর্মর	
াৰ্থ (বিষ্ক্ৰণ E>	plosion proof lights are not found in the production area and storage area.
ল্যাপ	
<u> শাইটেন</u>	
চ্যাটাগরি	
	•
।.১. কাৰ্শক্ৰ	
কাৰ্যক্ৰম	Explosion proof lights should be installed in the production area and storage area.
সুপারিশের	
তখ্যসূত্র	
কার্খানার	
কাৰ্যক্ৰম	
	প্রযোগ্য নয়
চুডান্ড সময়সীমা	_
সংশোধিত	
সময়সীমা	
<u>অগ্রগতির</u>	
অবস্থা	
মন্ত ব্য	

রিদর্শন র্ববেক্ষণ	leanliness & hygienic condition is not satisfactory.	
<u>সূপ্</u>		
াইটেম সম		
য়াটাগরি		
.১. কাৰ্যক্ৰ	ম	
কাৰ্যক্ৰম	Cleanliness must be ensured.	
সুপারিশের		
ভখ্যসূত্র		
কার্খানার 		
কার্যক্রম জন্মধিকার	1 প্রযোগ্য নর	
দুড়ান্ত চুড়ান্ত	4(7(2)) •17	
प्रूजाङ সমশ্বসীमा	_	
সংশোধিত		
সময়সীমা	_	
<u>অগ্রগতির</u>		
অবস্থা		
<u> মন্তব্য</u>		

. পর্যবেষ্ণণ	
পরিদর্শন পর্ববেষ্ণ্ডণ ^{cl}	nemical spillage has been found.
ক্যাপ আইটেম	
ক্যাটাগরি	
৯.১. কাৰ্যক্ৰ	<u> </u>
কাৰ্যক্ৰম	Chemical spill kit must be used to manage chemical spillage. An up-to-date spillage record book must be introduced.
সুপারিশের তথ্যসূত্র	
কার্থানার কার্বক্রম	
অগ্রাধিকার	প্রথোগ্য নর
চুডান্ড সমশ্বসীমা	_
সংশোধিত সময়সীমা	-
অগ্রগতির অবস্থা	
<u>মন্তব্য</u>	

পরিদর্শন পর্ববেষ্কণ ^E ূ	ye wash fountains & safety showers have not been found.	
<u>ল্যাপ্</u>		
<u>শাইটেন</u>		
ক্যাটাগরি		
১০.১. কাৰ্যত্ৰ	্ব্যুল্ভ ক্রম্	
কাৰ্যক্ৰম	Eye wash fountains & safety showers have not been found.	
সুপারিশের		
ভঁখ্যসূত্র		
কার্খানার		
কাৰ্যক্ৰম		
—	প্রযোগ্য নর	
চুড়ান্ত সময়সীমা	_	
সংশোধিত		
भगगगगगगगगगगगगगगगगगगगगगगगगगगगगगगगगगगगग	_	
<u>অগ্রগতির</u>		
অবস্থা		
মন্তব্য		
	·	

১. পর্ববেষ্ডণ	
পরিদর্শন পর্ববেষ্ফণ	here is no list of hazardous substances in the factory
ক্যাপ আইটেম	
ক্যাটাগরি ১১.১. কার্যত্র	<u></u> কম
কাৰ্যক্ৰম	Hazard Identification & Risk Assessment (HIRA) must be done by expert professionals to make a list of hazardous substances for the workplace.
সুপারিশের ভখ্যসূত্র	
কারখানার কার্বক্রম	f control of the cont
অগ্রাধিকার চুড়ান্ত	ৰ প্ৰযোগ্য নয়
সমর্মীমা সংশোধিত	- -
সম্ব্রসীমা অগ্রগতির	
<u>অবস্থা</u>	
মন্তব্য	

	No visual sign regarding eating prohibition observed in the hazardous chemical usage
পর্যবেষ্ণণ a	area.
ক্যাপ	
<u>আইটেম</u>	
ক্যাটাগরি	

১.১. কাৰ্যক্ৰ	
কাৰ্যক্ৰম	Clear restrictions on consumption on site must be implied by giving proper instructions & appropriate signboards.
সুপারিশের তখ্যসূত্র	
কার্থানার কার্বক্রম	
	প্রযোগ্য লয়
চুডান্ত সময়সীমা	
সংশোধিত সময়সীমা	_
<u>অগ্রগতির</u>	
অবস্থা	