

গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার শুম ও কর্মসংস্থান মন্ত্রণালয

শ্রম ও কর্মসংস্থান মন্ত্রণাল্য কলকারখানা ও প্রতিষ্ঠান পরিদর্শন অধিদপ্তর

"সুস্থ শ্রমিক, শোতন কর্মপরিবেশ; াড়ে জুলবে স্মার্ট বাংলাদেশ"

ক্যাপ পর্ববেষ্ফণের তথ্য

	হোমল্যান্ড কেমিক্যাল ইন্ডাম্ক্রিল
ঠিকানা	A-6/7, Bsic I/A, Sagarika road, (Pahartali, Chattogram, Chattogram)
কারখানার কোড	CCHT020
কালার কোড	

নুল্যারনের ধরণ: অন্যান্য মুল্যারন	পর্ববেষ্ফণের তারিখ:
. পর্যবেষ্ণণ	
পরিদর্শন পর্ববেষ্ণন No explosion prevention measure has been iden	tified.
ক্যাপ আইটেম ক্যাটাগরি	
১.১. কাৰ্যক্ৰম	
কাৰ্শক্ৰম Vapor detection device along with explosion pto prevent explosion.	prevention system must be installed
সুপারিশের ভখ্যসূত্র	
কার্থানার কার্যক্রম	
অগ্রাধিকার প্রযোজ্য লয়	
চুডান্ড সম্বশ্নসামা	
সংশোধিত _ সমশ্যসীমা	
অগ্রগতির অবস্থা	
মন্তব্য	

২. পর্ববেষ্ণণ

পরিদর্শন Us	seful information of MSDS or signs for safe handling of hazardous chemicals are not
পর্ববেষ্ফণ di:	splayed both in chemical storage area & open space storage areas.
ক্যাপ	
আইটেম	
ক্যাটাগরি	
২.১. কাৰ্যক্ৰম	1
1	Useful information of MCDC result be displayed at all places or containers where
কাৰ্যক্ৰম	Useful information of MSDS must be displayed at all places or containers where
 	hazardous chemicals are handled and stored.
সুপারিশের	
<u>ভিখ্যসূত্র</u>	
কার্খানার	
কাৰ্যক্ৰম	
	প্রব্যোগ্য নর
চুডান্ড	
<u> </u>	
সংশোধিত	
সমশ্রসীমা	
<u>অগ্রগতির</u>	
অবস্থা	
<u> মন্তব্য</u>	
পর্ববেষ্কণ	
2. 17(7 4 91	
পরিদর্শন Th	ne workers have not been found working while wearing these required PPEs as
	ecause company did not provide sufficient PPEs.
ক্যাপ	
আইটেম	
ক্যাটাগরি	
17151 11 1	
৩.১. কাৰ্যক্ৰষ	A Company of the Comp
কাৰ্শক্ৰম	PPEs supply and utilization must be ensured by everyone in the factory.
সুপারিশের	
ভূঁখ্যসূত্র	
কারখানার	
কাৰ্যক্ৰম	
ı ———	প্রযোগ্য লয়
<u> ज्ञान</u>	

চুডান্ত

সমরসীমা সংশোধিত সমরসীমা

<u>অগ্রগতির</u> অবস্থা মন্তব্য

পরিদর্শন পর্ববেষ্ষণ ^A	ppropriate PPEs have not been found.	
ক্যাপ আইটেম		
না২ডেন ক্যাটাগরি		
৪.১. কাৰ্যক্ৰ	1	
কাৰ্যক্ৰম	Appropriate PPEs should be provided in sufficient number.	
সুপারিশের		
ভখ্যসূত্র		
কার্খানার		
কাৰ্যক্ৰম	comez	
	প্রযোগ্য নয়	
চুডান্ত সমশ্রসীমা		
সংশোধিত		
<u>भूभश्र</u> भीमा	-	
<u>অগ্রগতির</u>		
অবস্থ <u>া</u>		
মন্তব্য		

<i>৬. পর্যবে</i> ষ্ণণ
পরিদর্শন পর্শবেষ্ণন The workers do not have workplace safety training.
ক্যাপ আইটেম ক্যাটাগরি
৫.১. কাৰ্যক্ৰম
কাৰ্যক্ৰম Proper workplace safety training must be provided by professionals. সুপাৰিশেৰ ভ্ৰম্যসূত্ৰ
কার্থানার কার্যক্রম
অ্থাধিকার প্রযোগ্য নয় চূড়ান্ত সময়সীমা
সংশোধিত সমশ্বসীমা
অনুসভিব স্বস্থা মন্তব্য
অগ্রগতির অবস্থা

রদর্শন শবেষ্কণ	roper labelling has not been found on all containers.	
ЛЯ		
<u>াইটেম</u>		
য়াটাগরি		
.১. কাৰ্যক্ৰ	ম্	
কাৰ্শক্ৰম	Proper labelling must be ensured on all containers.	
<u>শা ক্রন্দ</u> সুপারিশের	Troper labelling must be ensured on all containers.	
তু ৷৷৷গং ৷শ ভখ্যসূত্র		
<u>কারখানার</u>		
<u>কাৰ্যক্ৰম</u>		
	প্রযোগ্য নয়	
চুডান্ড সময়সীমা		
সংশোধিত		
সময়সীমা		
অগ্রগতির		
অবস্থা		
<u>মন্তব্য</u>		

পর্ববেষ্ণণ	
প্রিদর্শন 📙	
প্ৰব্ৰেষ্ণণ E	xplosion–proof lights have not been found in flammable chemical storage.
ক্যাপ	
আই(টম	
ক্যাটাগরি	
৭.১. কাৰ্যক্ৰ	1
কাৰ্যক্ৰম	Explosion-proof lights must be installed in flammable chemical storage.
সুপারিশের	
ভখ্য <u>সূ</u> ত্ৰ	
কার্থানার 	
কাৰ্যক্ৰম	
	প্রযোগ্য নর
চুডান্ড সমশ্রসীমা	_
সংশোধিত	
गुरु ॥ १७ समयुत्रीमा	-
অগ্রগতির	
অবস্থা	
<u>মন্তব্য</u>	
	·

রিদর্শন Cl র্থবেষ্ক্রণ	eanliness & hygienic condition is not satisfactory.	
गुश		
<u> </u>		
য়াটাগরি		
.১. কাৰ্যক্ৰ	7]
কাৰ্যক্ৰম	Cleanliness must be ensured.	
সুপারিশের		
<u>তখ্যসূত্র</u>		
কার্খানার		
কাৰ্যক্ৰম		
	প্রযোগ্য নয়	
চুডান্ড সমশ্বসীমা	-	
সংশোধিত		
সময়সীমা		
অগ্রগতির		
অবস্থা		
<u>মন্তব্য</u>		

b. পৰ্যবে ষ্ ণ	
পরিদর্শন chemical spillage has been found in some places.	
ক্যাপ আইটেম ক্যাটাগবি	
৯.১. কার্যক্রম	
কাৰ্শক্ৰম Chemical spillage history must be recorded & chemical spill kit must be used.	
সুপারিশের	
ভিখ্যসূত্ৰ	
কার্থানার কার্বক্রম	
অগ্রাধিকার প্রযোগ্য নর	\dashv
চুড়ান্ত সময়সীমা	
সংশোধিত _ সময়সীমা	
অগ্রগতির	
जिन्ह्य	\dashv
মিন্তব্য	

ক্যাপ আইটেম ক্যাটাগরি ১০.১. কার্যক্রম Eye wash & safety shower must be installed where corrosive chemicals are handled. সুপারিশের ভখ্যসূত্র কারখানার কার্যক্রম অগ্রাধিকার প্রযোগ্য ন্য চুড়ান্ত সমস্যমি	পরিদর্শন পর্ববেষ্কণ Ey	ye wash fountains or safety showers have not been found.
১০.১. কাৰ্যক্ৰম Eye wash & safety shower must be installed where corrosive chemicals are handled. সুপানিশেৰ ভখ্যসূত্ৰ কাৰ্যভাষ কাৰ্যক্ৰম অগ্ৰাধিকাৰ প্ৰযোজ্য লয় চুড়ান্ত সম্ম্মীমা	<u>আইটেম</u>	
শাব্দশ handled. সুপারিশের তথ্যসূত্র কার্থানার কার্যক্তম অগ্রাধিকার প্রযোগ্য নয় চূড়ান্ত সমর্যসীমা	· · · · · ·	চম
ভিখ্যসূত্র কারখানার কার্যক্রম <u>জ্ঞাধিকার প্রযো</u> জ্য ন্য চূড়ান্ত সম্বস্মীমা		handled.
কাৰ্যক্ৰম <u>অগ্ৰাধিকাৰ</u> প্ৰযোগ্য নয় চূড়ান্ত সম্বসীমা	~\	
চূড়ান্ত সম্বসীমা	কাৰ্যক্ৰম	
	চুডান্ত	প্রথেজ্যে নর
	সংশোধিত	_
সম্বসীমা ⁻ অগ্রগতির অবস্থা	<u>অগ্রগতির</u>	
মন্তব্য	l 	

১১. পর্যবেষ্ণণ
পরিদর্শন পর্শবেষ্ষণ There is no list of hazardous substances in the factory.
ক্যাপ আইটেম ক্যাটাগরি
১১.১. কাৰ্যক্ৰম
কাৰ্যক্ৰম Hazard Identification & Risk Assessment (HIRA) must be done by expert professionals to make a list of hazardous substances for the workplace.
সুপারিশের তখ্যসূত্র
কার্থনার কার্যক্রম আধিকার প্রযোজ্য নর
চূড়ান্ত - সমরসীমা
সংশো ধি ত
অগ্রগতির অবস্থা সলব্য
[মন্তব্য

ক্যাপ আইটেম ক্যানাগরি	পরিদর্শন পর্ববেষ্ডণ	Restrictions on consumptions of edibles are not displayed.
	ক্যাপ আইটেম ক্যাটাগরি	

১২.১. কাৰ্যক্ৰম Restrictions on consumptions of edibles are not displayed. Restrictions on consumptions of edibles restricted sign should be displayed. সুপারিশের ভখ্যসূত্র কারখানার কার্যক্রম অগ্রাধিকার প্রযোগ্য ন্য চূড়ান্ড সমরসীমা সংশোধিত সমরসীমা অগ্রগতির অবস্থা মন্তব্য