

গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার

শ্রম ও কর্মসংস্থান মন্ত্রণাল্য কলকারখানা ও প্রতিষ্ঠান পরিদর্শন অধিদপ্তর

"সুস্থ শ্রমিক, শোতন কর্মপরিবেশ; াড়ে জুলবে স্মার্ট বাংলাদেশ"

ক্যাপ পর্ববেষ্ফণের তথ্য

	এডেসান প্রোডাক্টস (প্রাঃ) লিঃ		
ঠিকানা	., 0, (Chandgaon, Chattogram, Chatto	ogram)	
কারখানার কোড	CCHT025		
কালার কোড			
মুল্যায়নের ধরণ: অন্যান্য	<u> भून्यायन</u>		পর্ববেষ্ফণের তারিখ: -
১. পর্ববেষ্ণণ			
			1

পরিদর্শন Exhaust system has not been found in chemical storage facility which increases risk.
ক্যাপ
আইটেম
ক্যাটাগরি
১.১. কার্যক্রম
Sufficient number of exhaust systems must be installed in the chemical storage
area.
মুপারিশের
ভূখ্যসূত্ৰ
কারখানার
কাৰ্যক্ৰম
অগ্রাধিকার প্রযোগ্য ন্য
চুডান্ত
प्रभारतीमा
সংশোধিত
प्रभारतीमा
অ্থ্যতির
অবস্থা
মন্তব্য

২. পর্ববেষ্ণণ

পরিদর্শন Injurious vapor or fume may evolve in the facility. No prevention measure has been
প্রবিষ্ণ identified.
ক্যাপ
আইটেম্
ক্যাটাগরি
২.১. কাৰ্শ্কন
Local exhaust ventilation must be installed to prevent accumulation of injurious fume or vapor.
সুপারিশের তথ্যসূত্র
কারখানার কার্যক্রম
অ্থাধিকার প্রযোগ্য নর
চুডান্ত
স্টার্যসীমা - সংশোধিত
१४.८॥२७ मघरमीघा
অগ্রগতির
অবস্থা
মন্তব্য
০. পর্যবেষ্ণণ
পরিদর্শন No explosion prevention measure has been identified given there are flammable

ারিদর্শন No explosion prevention measure has been identified given there are flammable		
শ্বিষ্ণ substances present in the factory.		
ग ार्थ		
শাইটেম		
স্যাটাপরি		
৩.১. কা ৰ্য জন		
কাৰ্যক্ৰম Vapor detection device along with explosion prevention system must be installed to prevent explosion.		
সুপারিশের		
ত্থ্যসূত্র		
कानुभानान		
কাৰ্শজ্জম		
অগ্রাধিকার প্রয়েছ্য নয়		
চ্চুড়ান্ত সমর্সীমা		
সংশোধিত		
प्रभवनीमा -		
অগ্রগতির		
অবস্থা		
<u> মন্তব্য</u>		

৪. পর্ববেষ্ণণ

	Useful information of MSDS or signs for safe handling of hazardous chemicals are not
	displayed both in chemical storage area & open space storage areas.
ক্যাপ আইটেম	
্র শাখভেশ ক্যাটাগরি	
4)161414	
8.১. কা	ৰ্থক্ষ
1	. Useful information of MSDS should be displayed where hazardous chemicals are
কাৰ্যক্ৰয়	handled and stored.
সুপারি(শ্ব
ভখ্যসূত্র	
কার্থা কার্যক্রয	
	া । কার প্রযোজ্য নয়
চুড়ান্ত	
সম্প্রসূ	
সংশোগি	
সম্বর্গনী অগ্রগতি	• • •
অবস্থা অবস্থা	954
মন্তব্য	
১. পর্ববেষ্ড	ର୍ମ
	Flammable & oxidizer chemicals have been found in the storage with no proper
	labelling, which makes the segregation inadequate & dangerous. Although the
পর্ববেষ্কণ	segregation is maintained by allowing adequate distance, no dike or barrier for
	segregation has been found.
ক্যাপ আইটেম	
্র পাই(ড়েশ ক্যাটাগরি	,
רוויו	
<i>६.১.</i> কা	ৰ্থক্ষ
	Chemicals must be stored following chemical compatibility chart and specific room
কাৰ্যক্ৰফ	should be marked for specific chemicals.
1 	1

৬. পর্যবেষ্ফণ

সুপারিশের তথ্যসূত্র কারখানার কার্যক্রম

চুড়ান্ড সমরসীমা সংশোধিত সমরসীমা অগ্রগতির অবস্থা মন্ডব্য

অগ্রাধিকার প্রবোজ্য নয

পরিদর্শন পর্ববেষ্ফণ	Hazardous chemicals found in the factory requires hand gloves, goggles, earbuds, safety shoe for protection of hand, eye, hearing, skin & feet respectively. The workers have not been found working while wearing these required PPEs.
ক্যাপ	
আইটেম্	
<u>ক্যাটাগরি</u>	
৬.১. কার্	জ্ম
কাৰ্যক্ৰম	PPE (specially hand gloves, respirator & boots) utilization must be ensured by everyone in the factory.
সুপারিণ	
<u>ভি</u> খ্যসূত্র	
কার্থান	
কাৰ্যক্ৰম	
ı — —	ার প্রযোগ্য নর
চুডান্ড	_
সম্প্রসী	
সংশোধি	I=
সময়সী	
অগ্রহণতি	₹
অবস্থা	
মন্তব্য	

৭. পর্যবেষ্ণণ পরিদর্শন PPEs found are not appropriate for different hazards. Hand gloves, respirator, boots পর্শবেষ্কণ have not been found. ক্যাপ আইটেম ক্যাটাগরি ৭.১. কাৰ্যক্ৰম কাৰ্যক্ৰম Hand gloves, respirator & boots should be provided in sufficient number. সুপারিশের ভথ্যসূত্র কারখানার কাৰ্যক্ৰম **অগ্রাধিকার** প্রযোগ্য নয় চুডান্ড সমশ্রসীমা সংশোধিত সময়সীমা অগ্রগতির অবস্থা মন্তব্য

৮. পর্ববেষ্ণণ

orania I	
পরিদর্শন পর্ববেষ্ফণ	ne workers do not have workplace safety training.
ক্যাপ	
আইটেম	
ক্যাটাগরি	
.,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,	
৮.১. কাৰ্যক্ৰ	ন
l —	Draw an wardingle as as fate, training in cluding an illegal group and training DDF
কাৰ্যক্ৰম	Proper workplace safety training including spillage response training, PPE awareness training must be provided by professionals.
সুপারিশের	
ভিখ্যসূত্র	
কার্খানার	
কাৰ্যক্ৰম	
<u>অগ্রা</u> খিকার	প্রবোজ্য নয়
চুডান্ড সমশ্রসীমা	_
সংশোধিত	
अभ्यान	-
অগ্রগতির	
অবস্থা	
মন্তব্য	

৯. পর্ববেক্ষণ	
পরিদর্শন পর্শবেষ্ণ্য	
ক্যাপ আইটেম	
ক্যাটাগরি	
৯.১. কাৰ্বক্ৰম	
কাৰ্যজ্জম Proper labelling must be ensured on all containers.	
সুপারিশের তথ্যসূত্র	
কার্থানার	
কার্যক্তম ত্থা ধিকার প্রযোজ্য নয়	
চুড়ান্ত স্মান্ত্রসীমা	
সংশোধিত সম্যসীমা	
অগ্রগতিব	
মন্তব্য	

১০. পর্যবেষ্ষণ

পরিদর্শন E>	plosion–proof lights have not been found in flammable chemical storage.
ক্যাপ আইটেম	
আখড়েশ ক্যাটাগরি	
১০.১. কাৰ্যত্ৰ	ম
কাৰ্যক্ৰম	Explosion-proof lights must be installed in flammable chemical storage.
সুপারিশের	
ভিখ্যসূত্র	
কারখানার	
কাৰ্যক্ৰম	
	প্রযোগ্য লয়
চুডান্ত	
সময়সীমা	-
সংশোধিত	
সময়সীমা	-
<u>অগ্রগতির</u>	
অবস্থা	
মন্তব্য	
10 0	

. পর্ববেষ্ণণ		
ারিদর্শন 🛴		
গ্ৰাবিষ্ণ। Cleanliness & hygienic condition is not satisfactory.		
क्रांश		
মাই্টেম্		
गाढांशनि		
১.১. কাৰ্যক্ৰ		1
9.9. YIY	M	1
কাৰ্যক্ৰম	Cleanliness must be ensured at everywhere in the factory.	
সুপারিশের		
ভখ্যসূত্র		
কারখানার		
কার্যক্রম	প্রযোগ্য নয়	
দুড়ান্ত চুড়ান্ত	4(19) 93	
্বত্ব জ সময়সীমা	-	
সংশোধিত		
সম্মুসীমা	_	
<u>অগ্রগতির</u>		
অবস্থা		
মন্তব্য		

১২. পর্যবেষ্ণণ

পরিদর্শন পর্ববেষ্কণ	nemical spillage has been found in some places.
ক্যাপ আইটেম ক্যাটাগরি	
১২.১. কার্যত্র	ম
কাৰ্যক্ৰম	An up-to-date spillage record book must be introduced along with proper usage of spill kit.
সুপারিশের তখ্যসূত্র	
কার্থানার কার্বক্রম	
অগ্রাধিকার চুড়ান্ড	প্র্যোগ্য ন্য
সম্প্রসীমা সংশোধিত	
সমর্যসীমা অগ্রগতির	
অবস্থা মন্তব্য	

৩. পর্ববেষ্ষণ	
পরিদর্শন পর্ববেষ্ক্রণ	ye wash fountains or safety showers were not found near corrosive chemical storages
ক্যাপ আইটেম ক্যাটাগরি	
!	
১৩.১. কার্যত	ቅ ሳ
কাৰ্যক্ৰম	Eye wash fountains or safety showers must be installed near corrosive chemical usage areas.
সুপারিশের তখ্যসূত্র	
কারখানার কার্যক্রম	
অগ্রাধিকার	প্রবোগ্য নর
চুডান্ড সমশ্রসীমা	
সংশোধিত সময়সীমা	_
অগ্রগতির অবস্থা	
মন্তব্য	

১৪. পর্যবেষ্ণণ

পরিদর্শন _{Th}	nere is no list of hazardous substances in the factory.
74(4*64)	,
ক্যাপ্	
আই্টেম্	
ক্যাটাগরি	
১৪.১. কার্যত্র	<u> </u>
	Hazard Identification & Risk Assessment (HIRA) must be done by expert
কাৰ্যক্ৰম	professionals to make a list of hazardous substances for the workplace.
সুপারিশের	professionals to make a list of hazardous substances for the workplace.
ত্থ্যসূত্র	
কারখানার	
কাৰ্যক্ৰম	
	প্রযোগ্য নর
I	4(119) 311
চুডান্ড সময়সীমা	_
সংশোধিত	
अभ्यान	_
অগ্রগতির	
অবস্থা	
1	
মন্তব্য	

<i>ে</i> প্রথবে	<u></u>
ے۔	Tarre de la companya
	No visual sign regarding eating prohibition observed in the hazardous chemical usage
পর্ববেষ্ণ	farea.
<u>ক্যাপ্</u>	
আইটেম	
ক্যাটাগরি	
১৫.১. ব	াব্জন
কাৰ্যক্ৰম	Clear restrictions on consumption on site must be implied by giving proper
	instructions & appropriate signboards.
সুপারি	
<u>ভিখ্যসূ</u>	
কার্খা	
কাৰ্যক্ৰ	
1	কার প্রযোগ্য নয়
চুডান্ড	
সম্মর্ম	
সংশ্রো	
সম্মর্ম	
অগ্ৰগ	<u> </u>
অবস্থা	
মন্ত ব্য	