

# গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার

শ্রম ও কর্মসংস্থান মন্ত্রণাল্য কলকারখানা ও প্রতিষ্ঠান পরিদর্শন অধিদপ্তর

"সুস্থ শ্রমিক, শোতন কর্মপরিবেশ; াড়ে জুলবে স্মার্ট বাংলাদেশ"

## ক্যাপ পর্ববেষ্ফণের তথ্য

1	লোকমান ক্যার ফোম ইন্ডাক্ষিজ লি.
ঠিকানা	FADC road kalurghat heavy I/A, (Chandgaon, Chattogram, Chattogram)
কারখানার কোড	CCHT028
কালার কোড	

মূল্যারনের ধরণ: অন্যান্য মূল্যারন	পর্ববেষ্ফণের তারিখ: -
১. পর্ববেষ্ণণ	
পরিদর্শন Present dust collection system in the factory doe পর্শবেষ্ষণ level of dust particles has been found in the air. ক্যাপ আইটেম ক্যাটাগরি	s not remove dust effectively. High
১.১. কাৰ্বজ্ৰম	
কাৰ্যক্ৰম Proper dust collection system for this factory r সুপাৰিশেৰ ভখ্যসূত্ৰ কাৰথানাৰ কাৰ্যক্ৰম অগ্ৰাধিকাৰ প্ৰযোগ্য লয় চূড়ান্ত সমন্যসীমা সংশোধিভ সমন্যসীমা অগ্ৰগতিৰ অবস্থা মন্তব্য	must be designed and implemented.

## ২. পর্যবেষ্ফণ

পৰিদৰ্শন No explosion prevention measure has been identified given there are flammable পৰ্শবেষ্কণ substances present in the factory.
ক্যাপ আইটেম
ক্যাটাগরি
২.১. কাৰ্যজন
1.0. 41 Abd
কাৰ্যক্ৰম Gas detection device along with explosion prevention system must be installed to prevent explosion.
সুপারিশের ভিশ্যসূত্র
কার্থানার কার্যক্রম
<b>অগ্রাধিকার</b> প্রযোজ্য নয়
চুড়ান্ত   সময়সীমা
সংশোধিত সম্যসীমা
অগ্রগতির অবস্থা
মন্তব্য
्र अर्टाप्त्रवातः

♥.	1	11	7-	Φ.	ı
_	_		_	_	

পরিদর্শন Useful information of MSDS or signs for safe handling of hazardous chemicals are not পর্যবেষ্কণ displayed both in chemical storage area & production area.

ক্যাপ আইটেম ক্যাটাগরি

## ৩.১. কার্যক্রম

কাৰ্যক্ৰম	Useful information of MSDS must be displayed at all places or containers where
191 19291	hazardous chemicals are handled and stored.
সুপারিশের	
ভখ্যসূত্র	
কার্খানার	
কাৰ্যক্ৰম	
<u>অগ্রা</u> খিকার	প্র্যোগ্য ন্য
চুডান্ড	
<u> </u>	
সংশোধিত	
সময়সীমা	
<u>অগ্রগতির</u>	
অবস্থা	
মন্তব্য	

## ৪. পর্যবেষ্ণণ

পরিদর্শন পর্ববেষ্কণ	Hazardous chemicals found in the factory requires hand gloves, goggles, earbuds, safety shoe for protection of hand, eye, hearing, skin & feet respectively. The workers have not been found working while wearing these required PPEs.
ক্যাপ আইটেম ক্যাটাগরি	
৪.১. কার্ব	<u>ক্</u> ষ
কাৰ্যক্ৰম	leveryone in the factory.
সুপারিণ তথ্যসূত্র	ার
কারখান কার্যক্রম	
চুডান্ত	গ্ৰ প্ৰযোগ্য ন্য _
সম্প্রমী সংশোধি	<u> </u>
সম্যুসী অগ্রগতি অবস্থা	
<u>মন্তব্য</u>	

6.	9	য	বে	ষ্ঠ	C

পৰিদৰ্শন PPEs found are not appropriate for different hazards. respirator, goggles have not been পৰ্শবেষ্কণ found. ক্যাপ আইটেম

ক্যাটাগরি

## ৫.১. কাৰ্যক্ৰম

কাৰ্যক্ৰম	respirator, goggles should be provided in sufficient number.
সুপারিশের	
ভখ্যসূত্র	
কার্খানার	
কাৰ্যক্ৰম	
<u>অগ্রা</u> খিকার	প্রযোগ্য ন্য
চুডান্ত	
সমশ্রসীমা	
সংশোধিত	
সময়সীমা	
<u>অগ্রগতির</u>	
অবস্থা	
মন্তব্য	

## ৬. পর্ববেষ্ষণ

( <del></del>	
পরিদর্শন   TI	ne workers do not have workplace safety training.
পর্ববেষ্কণ ''	
ক্যাপ	
<u>আইটেম</u>	
ক্যাটাগরি	
৬.১. কাৰ্যক্ৰ	21
9.3. YITO	9
কাৰ্যক্ৰম	Proper training regarding workplace safety must be provided to workers by professionals.
সুপারিশের	
ভিখ্যসূত্র	
কারখানার	
কাৰ্যক্ৰম	
অগ্রাধিকার	প্রযোগ্য নর
চুডান্ত	
সমরসীমা	
সংশোধিত	
সমশ্রসীমা	
<u>অগ্রগতির</u>	
অবস্থা	
<u> মন্তব্য</u>	

৭. পর্ববেষ্ষণ	
পরিদর্শন পর্যবেষ্ণ্য Wrong labels have been found on many containers.	
ক্যাপ আইটেম ক্যাটাগবি	
৭.১. কাৰ্যক্ৰম	 ]
কাৰ্যক্ৰম Proper labelling must be ensured on all containers. মুপারিশের	
ুর্বামিশেন ভ্যাসুত্র কারখানার	
কাৰ্যক্তম অগ্ৰাধিকাৰ প্ৰযোগ্য লয়	
চুড়ান্ত সম্মানীমা	
সংশোধিত _ সমরসীমা	
অগ্রগতির অবস্থা মন্তব্য	

## ৮. পর্ববেষ্ণণ

রিদর্শন   E> র্শবেষ্ফণ	xplosion proof light has not been found in flammable chemical storage.
ন্যপ	
<u>াইটেম</u>	
য়াটাগরি	
.১. কাৰ্যক্ৰ	
. ३. भारक	1
কাৰ্যক্ৰম	Explosion proof light must be installed in flammable chemical storage areas.
সুপারিশের	
ভখ্যসূত্র	
কার্খানার 	
কাৰ্যক্ৰম	
	প্রযোগ্য লয়
চুডান্ত সময়সীমা	_
সংশোধিত	
সময়সীমা	
অগ্রগতির	
অবস্থা	
মন্তব্য	

১. পর্যবেষ্ণণ		
প্রিদর্শন 🛴		
পর্ববেষ্কণ 🖰	eanliness & hygienic condition is not satisfactory.	
ক্যাপ আইটেম		
ক্যাটাগরি ক্যাটাগরি		
৯.১. কাৰ্যক্ৰ	ম	-
কাৰ্যক্ৰম	Cleanliness must be ensured.	
সুপারিশের		
তিখ্যসূত্র   কারখানার		
কাৰ্যক্ৰম		
অগ্রাধিকার	প্রযোগ্য নর	
চূড়ান্ত	_	
সম্বিশ্বসীমা সংশোধিত		
प्रभाग		
<u>অগ্রগতির</u>		
অবস্থা		
<u> মন্তব্য</u>		

## ১০. পর্যবেষ্ণণ

পরিদর্শন পর্যবেষ্ণন
ক্যাপ আইটেম ক্যাটাগরি
১০.১. কাৰ্যক্ৰম
Eye wash fountains or safety showers must be installed near corrosive chemical usage areas.
সুপারিশের তথ্যসূত্র
কার্থানার কার্যক্রম
আ্থাধিকার প্রযোগ্য লয়  চূড়ান্ত্র
সম্ব্যসীমা   সংশোধিত   সম্ব্যসীমা
স্থাপালা অগ্রগতির অবস্থা
মন্তব্য

১. পর্ববেষ্কণ
পরিদর্শন পর্শবেষ্ফণ
ক্যাপ আইটেম ক্যামের
ক্যাটাগৰি
১১.১. কার্যক্রম
কাৰ্যক্রম There must be a list of hazardous substances in the factory.
সুপারিশের
ভিখ্যসূত্র
कानुभागान
া কাৰ্যজন
্ৰা <b>খিকার</b> প্রযোজ্য নয়
চুড়ান্ত   সময়সীমা
্বিশ্বসালা সংশোধিত
अरु ॥ १७
অগ্রগতির
अवश
মন্ভব্য

## ১২. পর্যবেষ্ণণ

	No visual sign regarding eating prohibition observed in the hazardous chemical usage
পর্যবেষ্ণণ a	area.
ক্যাপ	
<u>আইটেম</u>	
ক্যাটাগরি	

১.১. কাৰ্যক্ৰ	
কাৰ্যক্ৰম	Clear restrictions on consumption on site must be implied by giving proper instructions & appropriate signboards.
সুপারিশের তখ্যসূত্র	
কার্থানার কার্বক্রম	
	প্রযোগ্য লয়
চুডান্ত সময়সীমা	
সংশোধিত সময়সীমা	_
<u>অগ্রগতির</u>	
অবস্থা	