

গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার

শ্রম ও কর্মসংস্থান মন্ত্রণাল্য কলকারখানা ও প্রতিষ্ঠান পরিদর্শন অধিদপ্তর

"সুস্থ শ্রমিক, শোতন কর্মপরিবেশ; াড়ে জুলবে স্মার্ট বাংলাদেশ"

ক্যাপ পর্ববেষ্ফণের তথ্য

	চৌদ্দগ্রাম কেমিক্যাল ইন্ডাজ্রিল প্রা: লি:
ঠিকানা	Bscic, (Chauddagram, Cumilla, Chattogram)
কাৰখানাৰ কোড	CCML003
কালার কোড	

ল্যায়নের ধরণ: অন্যান্য মূল্যায়ন	পর্ববেষ্ডণের তারিখ: -
. পর্যবেষ্ণণ	
পরিদর্শন পরিদর্শন furnace which becomes very hot during operatio workers is not maintained. ক্যাপ আইটেম ক্যাটাগরি	
১.১. কার্যক্রম	
কাৰ্যক্ৰম Sufficient number of exhaust & cooling syster	ns must be installed.
্রিপুগারিশের তথ্যসূত্র	
কার্থানার কার্যক্রম	
অগ্রাধিকার ৬ মাস	
চুড়ান্ত সময়সীমা	
সংশোধিত ১-০১-১১৭০ সময়সীমা	
অগ্রগতির অবস্থা	
মন্তব্য	

পরিদর্শন পর্ববেষ্ফণ No	p prevention measure has been identified to prevent dust accumulation.
ক্যাপ অইটেম	
ক্যাটাগরি	
২.১. কাৰ্যক্ৰম	Ţ
কাৰ্যক্ৰম	Duct & Exhaust system must be installed at the places where dust is being generated to prevent accumulation & inhalation of such impurities.
সুপারিশের ভখ্যসূত্র	
কারখানার কার্যক্রম	
অগ্রাধিকার চুডান্ড	৬ মাস
সময়সীমা	
সংশোধিত সময়সীমা	07-07-7940
অগ্রগতির অবস্থা	
<u>মন্তব্য</u>	

). পর্ববেষ্ণণ		
পরিদর্শন পর্শবেষ্কণ Er	nvironmental clearance certificate has not been found.	
ক্যাপ আই্টেম্		
ক্যাটাগরি		
	-	_
৩.১. কাৰ্যক্ৰ	N Company of the comp	
কাৰ্যক্ৰম	Environmental clearance certificate must be there in the factory.	
সুপারিশের		
<u>ভিখ্যসূত্র</u>		
কারখানার		
কাৰ্যক্ৰম		
<u>অগ্রা</u> পিকার	অবিলয়ে	
চুডান্ড	_	
সময়সীমা		
সংশোধিত	02-02-2290	
সময়সীমা	יש יש שינון:	
<u>অগ্রগতির</u>		
<u>অবস্থা</u>		
<u> মন্তব্য</u>		
ı		

পরিদর্শন পর্ববেষ্ণ্ডণ No prevention measure has been found
ক্যাপ আইটেম ক্যাটাগরি
רוו־וטונץ
৪.১. কাৰ্যক্ৰম
Gas detection system along with explosion protection system must be installed to prevent explosion.
সুপারিশের তথ্যসূত্র
কার্থানার কার্যক্রম
অগ্রাধিকার ৬ মাস চূড়ান্ড
प्रभेदिनीमा
সংশোধিত সমশ্রসীমা ^{০১–০১–১১৭০}
অগ্রগতির অবস্থা
<u>মন্তব্য</u>
১. পর্যবে শ্বণ
পরিদর্শন Useful information of MSDS or signs for safe handling of hazardous chemicals are not পর্যবেষ্ণন displayed both in chemical storage area & production area.
আই্টেম্

	seful information of MSDS or signs for safe handling of hazardous chemicals are not splayed both in chemical storage area & production area.
ক্যাপ আইটেম	
ক্যাটাগরি	
<i>৬.১.</i> কাৰ্যক্ৰ	1
কাৰ্যক্ৰম	Useful information of MSDS must be displayed at all places or containers where hazardous chemicals are handled and stored.
সুপারিশের	
ভখ্যসূত্র কারখানার	
কাৰ্যক্ৰম	
<u>অগ্রা</u> খিকার	অবিলয়ে
চুডান্ড সমশ্রসীমা	_
সংশোধিত সময়সীমা	07-07-7940
অগ্রগতির অবস্থা	
<u>মন্তব্য</u>	

পর্ববেষ্ণণ have not bee	nemicals found in the factory requires hand gloves, goggles, earbuds, for protection of hand, eye, hearing, skin & feet respectively. The workers in found working while wearing these required PPEs.
ক্যাপ আইটেম ক্যাটাগরি	
৬.১. কাৰ্যক্ৰম	
be ensured	cially hand gloves, heat gloves, goggles, rubber boots) utilization must d by everyone in the factory.
সুপারিশের ভিখ্যসূত্র	
কার্থানার কার্যক্রম	
অগ্রাধিকার অবিলম্বে	
চুড়ান্ত সময়সীমা	
সংশোধিত সমরসীমা	۹۰
অগ্রগতির অবস্থা	
<u>মন্তব্য</u>	

. পর্ববেষ্ণণ
পরিদর্শন PPEs found are not appropriate for different hazards. Sufficient number of required পর্যবেষ্কণ PPEs has not been found.
ক্যাপ আইটেম ক্যাটাগরি
ורוויוטוניין
৭.১. কাৰ্যক্ৰম
All the required PPEs (hand gloves, heat gloves, face mask, respirator, goggles, rubber boots) should be provided in sufficient number.
সুপারিশের ভিখ্যসূত্র
কার্থানার কার্যক্রম
অ্থাধিকার অবিলয়ে
চুড়ান্ত সমরসীমা
সংশো ধিত সম্বসীমা
অগ্রগতির অবস্থা
মন্তব্য

পরিদর্শন পর্ববেষ্ণ্যণ	ne workers do not have workplace safety training.
ক্যাপ আইটেম	
ক্যাটাগরি	
৮.১. কাৰ্যক্ৰ	1
কাৰ্যক্ৰম	Proper workplace safety training including spillage response training, PPE awareness training must be provided by professionals.
সুপারিশের তথ্যসূত্র	
কার্থ্যানার কার্যক্রম	
	প্রশোজ্য নর
চুডান্ত সমর্মসীমা	-
সংশোধিত সময়সীমা	07-07-7940
অগ্রগতির অবস্থা	
<u>মন্তব্য</u>	

. পর্ববেষ্ফণ		
~ ~~~ I		
প্রিদর্শন PI	oper labelling has not been found in many cases.	
14(44)		
ক্যাপ		
আইটেম		
ক্যাটাগরি		
১.১. কাৰ্যক্ৰ	ম	
		7
কাৰ্যক্ৰম	Proper labelling must be ensured on containers immediately.	
সুপারিশের		
ভিঁখ্যসূত্ৰ		
কারখানার		
কাৰ্যক্ৰম		
<u>অগ্রা</u> খিকার	অবিলয়ে	
চুডান্ত		
সময়সীমা	-	
সংশোধিত		
	07-07-790	
অগ্রগতির		
l I		
অবস্থা		
<u> মন্তব্য</u>		
l		1

রিদর্শন বিবেষ্ষণ	eanliness & hygienic condition is not satisfactory.	
্যাপ স্টেশ্		
াাইটেম গ্যাটাগরি		
7101 11-11		
০.১. কাৰ্যত্ৰ	ম	
কাৰ্যক্ৰম	Cleanliness must be ensured.	
সুপারিশের		
ভ খ্যসূত্র		
কার্থানার কার্যক্রম		
অগ্রাধিকার	অবিলয়ে	
চুডান্ত সময়সীমা	-	
সংশোধিত সময়সীমা	02-02-2290	
<u>অগ্রগতির</u>		
অবস্থা		
<u> মন্তব্য</u>		

পর্ববেষ্কণ	
রিদর্শন র্ববেষ্ক্রণ ch	emical spillage has been found.
্যাপ াইটেম	
গ্ৰাভাগৰি	
১.১. কাৰ্যক্ৰ	ম
কাৰ্যক্ৰম	Chemical spill kit must be used to manage chemical spillage.An up-to-date spillage record book must be introduced.
সুপারিশের তথ্যসূত্র	
কারখানার কার্যক্রম	
	প্রযোগ্য নয়
চুড়ান্ত সমশ্রসীমা	_
সংশোধিত সময়সীমা	২৭–০৬–২০২৪
অগ্রগতির অবস্থা	
মন্তব্য	

পরিদর্শন	ye wash fountains & safety showers have not been found.	
পর্ববেষ্কণ 🗀 ক্যাপ		
আইটেম		
ক্যাটাগরি		
১২.১. কার্ব	ক্রম	1
		1
কাৰ্যক্ৰম	Eye wash fountains & safety showers have not been found.	
সুপারিশের তথ্যসূত্র	†	
কারখানার	4	
কাৰ্যক্ৰম	`	
	ৰ প্ৰযোগ্য নয়	
চুডান্ড সময়সীমা	_	
সংশোধিত	<u> </u>	
সময়সীমা	10 \ - 0 \ - \ - \ - \ - \ 9 0	
<u>অগ্রগতির</u>		
অবস্থা		
<u> মন্তব্য</u>		
		J

পর্ববেষ্কণ	
রিদর্শন Th	nere is no list of hazardous substances in the factory
্যাপ াইটেম্	
<u> গাটাগরি</u>	
৩.১. কাৰ্যত্ৰ	ম্
কাৰ্যক্ৰম	Hazard Identification & Risk Assessment (HIRA) must be done by expert professionals to make a list of hazardous substances for the workplace.
সুপারিশের তথ্যসূত্র	
কার্থানার কার্বক্রম	
	প্রযোগ্য নর
চূড়ান্ত সময়সীমা	_
সংশোধিত সময়সীমা	07-07-7940
অগ্রগতির অবস্থা	
মন্তব্য	

পূৰ্যবেষ্কণ area. ক্যাপ আইটেম ক্যাটাগ্ৰিব	পরিদর্শন	No visual sign regarding eating prohibition observed in the hazardous chemical usage
ক্যাপ আইটেম ক্যাট্রাপ্রবি	পর্ববেষ্ষণ	area.
আইটেম ক্রাটেমেরি	ক্যাপ	
कार्विश्वित	আইটেম	
ורודוטומין	ক্যাটাগরি	

চাৰ্যক্ৰম	Clear restrictions on consumption on site must be implied by giving proper instructions & appropriate signboards.
পারিশের স্থ্যসূত্র	
ন্যৰ্থীনার নর্বক্রম	
<u> থাখিকার</u>	অবিলয়ে
ড়ান্ত ময়সীমা	_
াংশোধিত ময়সীমা	02-02-2290
<u> এগ্রি</u>	