

গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার

শ্রম ও কর্মসংস্থান মন্ত্রণাল্য কলকারখানা ও প্রতিষ্ঠান পরিদর্শন অধিদপ্তর

"সুস্থ শ্রমিক, শোতন কর্মপরিবেশ; াড়ে জুলবে স্মার্ট বাংলাদেশ"

ক্যাপ পর্ববেষ্ফণের তথ্য

	এ৩ কালার কেম লিমিটেড
ঠিকানা	House# 791, 275, (Narsingdi Sadar, Narsingdi, Dhaka)
কারখানার কোড	CNRD004
কালার কোড	

মূল্যার্নের ধরণ: অত্যাত্য মূল্যার্ন	পর্ববেষ্ফণের তারিখ: -
১. পর্যবেষ্ণণ	
পরিদর্শন No prevention measure has been identified to proving ক্যাপ আইটেম ক্যাটাগরি	revent dust accumulation.
১.১. কাৰ্যক্ৰম	
Duct & Exhaust system must be installed at t generated to prevent accumulation & inhalati	
সুপারিশের তথ্যসূত্র	
কার্থানার কার্যক্রম	
অগ্রাধিকার প্রযোগ্য নয়	
চুড়ান্ত সম্বসীমা	
সংশোধিত সমরসীমা	
অগ্রগতির অবস্থা	
মন্তব্য	

বৈষ্কণ 🗀	nvironmental clearance certificate has been found but not up to date.	
<u> </u> যুগ		
াইটেম সমাধান		
গ্রাভাগার		
.১. কাৰ্যক্ৰ		
কাৰ্যক্ৰম	Environmental clearance certificate must be up to date.	
সুপারিশের		
ভ৾খ্যসূত্র		
কার্খানার		
কাৰ্যক্ৰম		
	প্র্যোগ্য নর	
<i>চুড়ান্ত</i>	_	
সময়সীমা সংশোধিত		
<u>भग्रामुख</u> भग्रमग्रीमा		
অগ্রগতির অগ্রগতির		
অবস্থা		
মন্তব্য		

০. পর্যবেষ্ণণ	
পরিদর্শন পর্ববেষ্ক্রণ Explosive dust and fume detector has not been found	
ক্যাপ আইটেম	
ক্যাটাগরি	
৩.১. কাৰ্যক্ৰম	
কাৰ্যজ্জম Explosive dust and fume detector should be installed.	
সুপারিশের	
ভঁখ্যসূত্ৰ	
কারখাঁনার	i
কাৰ্যক্ৰম	
অগ্রাধিকার প্রয়োগ্য নয়]
চুড়ান্ত _	
भवस्यभावा	
সংশোধিত	
प्रभयभीमा	
অগ্রগতির	
অবস্থা	
মন্তব্য	
	1

	SDS for safe handling of hazardous chemicals are not displayed both in chemical orage area & production area.
ক্যাপ আই্টেম্	
ক্যাটাগরি	
৪.১. কাৰ্যক্ৰ	4
কাৰ্শক্ৰম	MSDS must be displayed at all places or containers where hazardous chemicals are handled and stored.
সুপারিশের তখ্যসূত্র	
কার্খানার কার্যক্রম	
	প্রযোগ্য নর
চুডান্ড সম্যুসীমা	_
সংশোধিত সময়সীমা	
অগ্রগতির অবস্থা	
মন্তব্য	

<u>৫. পর্ববেষ্ণণ</u> শাৰ্থশন পূৰ্যবেষ্ক্ৰণ No chemical compatibility chart has been found and not maintaining the segregation. ক্যাপ আইটেম ক্যাটাগরি ৫.১. কাৰ্যক্ৰম The factory must be made a chemical compatibility chart store the chemical কাৰ্যক্ৰম accordingly. সুপারিশের ভথ্যসূত্র কারখানার কাৰ্যক্ৰম **অগ্রাধিকার** প্রযোজ্য নর চুডান্ড *স*মশ্রসীমা সংশোধিত সময়সীমা অগ্রগতির অবস্থা মন্তব্য

পরিদর্শন পর্ববেষ্ষণ	ne workers have not been found working while wearing these required PPEs.
ক্যাপ্	
<u>আইটেন</u>	
ক্যাটাগরি	
৬.১. কাৰ্যক্ৰ	ম
কাৰ্যক্ৰম	PPE (specially gloves, goggles, rubber boots) utilization must be ensured by everyone in the factory.
সুপারিশের	
ভিখ্যসূত্র	
কার্খানার	
কাৰ্যক্ৰম	
<u>অগ্রাখিকার</u>	প্রযোগ্য নয়
চুডান্ড	_
<u> </u>	
সংশো <u>ধি</u> ত	
সমরসীমা	
<u>অগ্রগতির</u>	
<u>অবস্থা</u>	
<u> মন্তব্য</u>	
n. পর্ববেষ্ণণ	

।. পর্যবেষ্ণণ	
পরিদর্শন পর্ববেষ্ফণ	ne workers do not have workplace safety training.
ক্যাপ আইটেম ক্যাটাগরি	
৭.১. কাৰ্যক্ৰম	
কাৰ্যক্ৰম	Proper workplace safety training including spillage response training, PPE awareness and overall chemical management training must be provided by professionals.
সুপারিশের তখ্যসূত্র	
কার্থানার কার্শক্রম	
1 -	প্রশোজ্য নর
চুডান্ত সময়সীমা	_
সংশোধিত সময়সীমা	
অগ্রগতির অবস্থা	
<u>মন্তব্য</u>	

ারিদর্শন শিবেক্ষণ Ex	plosion-proof lights are not found in different areas.	
ন্যাপ গাইটেম ন্যাটাগরি		
.১. কাৰ্যক্ৰম	T	
কাৰ্যক্ৰম	Explosion-proof lights should be installed in the storage area.	
সুপারিশের		
ভিখ্যসূত্র		
কার্খানার		
কাৰ্যক্ৰম		
<u>অগ্রাধিকার</u>	প্রযোগ্য নয়	
চুডান্ত সমশ্রসীমা		
সংশোধিত		
সমশ্রসীমা		
<u>অগ্রগতির</u>		
<u>অবস্থা</u>		
<u>মন্তব্য</u>		

১. পর্ববেষ্ফণ	
পরিদর্শন পর্যবেষ্ণন	
ক্যাপ আইটেম ক্যাটাগরি	
৯.১. কাৰ্শক্ৰম	
কাৰ্শক্ৰম Cleanliness must be ensured. সুপাৰিশেৰ	-
ত্থ্যসূত্র	
কার্থানার কার্যক্রম	
অগ্রাধিকার প্রযোগ্য লয়	
চুড়ান্ত সম্যাসীমা	
সংশোধিত	
্রাপ্রসাপা। অগ্রগতির	-
অব্যা	_
্মন্তব্য	

পান্ধদশন প্ৰ্যবেষ্ণৰা ক্যাপ আই্টেম্
ক্যাপ আইটেম্
ক্যাটাপরি
১০.১. কাৰ্শক্ৰম
المام
A chemical spill kit must be used to manage chemical spillage. An up-to-date spillage record book must be introduced.
সুপারিশের তথ্যসূত্র
কার্থানার কার্যক্রম
অগ্রাধিকার প্রযোগ্য নয়
চুড়ান্ত সম্বসীমা
সংশোধিত
অগ্রগতিব
অবস্থা
মন্তব্য

১১. পর্যবেষ্ষণ	
পরিদর্শন পর্যবেষ্ণ্রণ Eye wash fountains & safety showers have not been found.	
ক্যাপ আইটেম্	
ক্যাটাগরি	
১১.১. কাৰ্যক্ৰম	
কাৰ্যজ্ঞম Eye wash fountains & safety showers must be installed.	
সুপারিশের তথ্যসূত্র	
কার্খানার	
কার্যক্তম ত্থাশিকার প্রযোগ্য ন্য	
চূড়ান্ত সম্বাসীমা	
সংশো থি ত সমর্সীমা	
অগ্রগতির	
মন্তব্য	

পরিদর্শন পর্ববেষ্ণ্যণ	nere is no list of hazardous substances in the factory
ক্যাপ আইটেম ক্যাটাগরি	
১২.১. কার্যত্র	ম
কাৰ্যক্ৰম	Hazard Identification & Risk Assessment (HIRA) must be done by expert professionals to make a list of hazardous substances for the workplace.
সুপারিশের ভখ্যসূত্র	
কার্থানার কার্যক্রম	
্র অগ্রাাধকার চুড়ান্ড সময়সীমা	প্রযোগ্য নয়
সংশোধিত সম্মানীমা	_
অগ্রগতির অবস্থা	
মন্তব্য	

১৩. পর্ববেষ্ফণ	
of Texton	No viewal sign regarding pating probibition about only the beganding about only
	No visual sign regarding eating prohibition observed in the hazardous chemical usage
পর্শবেষ্কণ	area.
ক্যাপ	
আইটেম	
ক্যাটাগরি	
১৩.১. কার্যক্রম	
কাৰ্যক্ৰম	Clear restrictions on consumption on site must be implied by giving proper
	instructions & appropriate signboards.
সুপারি(
তুশাস্ত্র তিখ্যসূত্র	
্ত গুণু <u>এ</u> কারখা	
কাৰ্যক্রম	
1 -	চার প্রযোগ্য ন্য
চূড়ান্ত	-
সম্প্রসী	
সংশো	
সমশ্রসী	
অগ্ৰগতি	ৰ
<u>অবস্থা</u>	
মন্তব্য	