

# গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার শ্রম ও কর্মসংস্থান মন্ত্রণালয় কলকারখানা ও প্রতিষ্ঠান পরিদর্শন অধিদপ্তর

"সুস্থ শ্রমিক, শোতন কর্মপরিবেশ; াড়ে জুলবে স্মার্ট বাংলাদেশ"

# ক্যাপ পর্ববেষ্ফণের তথ্য

	মেসার্স কালান্দি টেক্সটাইল
ঠিকানা	, 0, ( Manohardi, Narsingdi, Dhaka )
কারখানার কোড	CNRD006
কালার কোড	

মূল্যার্নের ধরণ: অত্যাত্য মূল্যার্ন	পর্ববেষ্ফণের তারিখ: -
১. পর্যবেষ্ণণ	
পরিদর্শন পর্শবেষ্ণন ক্যাপ আইটেম ক্যাটাগরি	on system but not sufficient.
১.১. কার্যক্রম	
কাৰ্যক্ৰম The factory should be installed more exhaust temperature.	fan to maintain the working
সুপারিশের তথ্যসূত্র	
কার্থানার কার্যক্রম	
<b>অগ্রাধিকার</b> প্রযোজ্য নয়	
ু চূড়ান্ত সম্বাসীমা	
সংশোধিত সময়সীমা	
অগ্রগতির	
অবস্থা মন্তব্য	

পরিদর্শন   পর্ববেষ্ক্রণ   No remarkable prevention measure has been identified to prevent dust accumulation.
ক্যাপ
আই্টেম
ক্যাটাগরি
21 - Arthou
২.১. কাৰ্যক্ৰম
কাৰ্শজ্জম Indoor Air Quality monitoring test must be done once per year and reports must be preserved.
সুপারিশের ভিখ্যসূত্র
কার্থানার কার্যক্রম
অ্থাধিকার প্রযোগ্য নয়
চুড়ান্ত সম্বসীমা
সংশোধিত সম্যুসীমা
অগ্রগতির
অবস্থা
মন্তব্য

পরিদর্শন প্রবিশ্বন প্রবিশ্বন ক্যাপ আইটেম ক্যাটাগরি
ক্যাপ আইটেম্
[ <del></del> 화][하][최]
৩.১. কার্যক্রম
কাৰ্যক্ৰম Smoke and fume detector should be installed.
সুগারিশের ভখ্যসূত্র
কার্থানার
কার্যক্তম
চুড়ান্ত   সময়সীমা
সংশোধিত সময়সীমা
অগ্রগতির
্ষাৰ্য্য <u> </u>

পরিদর্শন MSDS for safe handling of hazardous chemicals are not displayed both in chemical
পর্শবেষ্কণ storage area & production area.
ক্যাপ
আইটেম
ক্যাটাগরি
৪.১. কাৰ্যক্ৰম
MSDS must be displayed at all places or containers where hazardous chemicals are
MSDS must be displayed at all places or containers where hazardous chemicals are handled and stored.
সুপারিশের
তখ্যসূত্র
কার্থানার
কাৰ্যজ্জম
<b>অগ্রাধিকার</b> প্রযোগ্য নয়
চ্ডুডান্ড্  _
नेबर्गिमा
সংশোধিত
অগ্রগতির
অবস্থা
মন্তব্য
. পর্ববেক্ষণ
পরিদর্শন No chemical compatibility chart has been found and stored chemical without any
প্ৰবিষ্ণৰ segregation.
নাম কণ্যsegregation.
पित्रार्थित

# প্ৰবিষ্ণ segregation. ক্যাপ আইটেম ক্যাভাগৰি c. ১. কাৰ্থক্ৰম The factory must be made a chemical compatibility chart store chemicals accordingly. সুপানিশেন তথ্যসূত্ৰ কান্ত্ৰথানান কাৰ্থক্ৰম আগ্ৰাধিকান প্ৰযোজ্য লব চুড়ান্ত সমন্যমীমা সংশোধিত সমন্যমীমা অগ্ৰগতিন অবস্থা মন্তন্য

পরিদর্শন পর্ববেষ্ফণ	The workers have not been found working while wearing these required PP	Es.
ক্যাপ		
আই্টেম্		
ক্যাটাগরি		
৬.১. কার্	ক্রম	
কাৰ্যক্ৰম		
সুপারিণ		
তথ্যসূত্র কারখান		
কাৰ্যক্ৰম		
<u>অগ্রাধি</u> ব	স্ব প্রযোগ্য নর	
চুড়ান্ত সময়সীঃ	лт  - 	
সংশো <sup>হি</sup> সময়সী		
<u>অগ্রগতি</u>		
অবস্থা		
মন্তব্য		

. পৰ্যবেষ্ণণ	
Aldhald b	PEs are not found.
ক্যাপ	
অাইটেম 	
ক্যাটাগরি	
17151 11 1	
৭.১. কাৰ্যক্ৰ	ন
	All the required DDEs ( gloves face mask respirator gargles subher bests )
কাৰ্যক্ৰম	All the required PPEs (gloves, face mask, respirator, goggles, rubber boots) should be provided in sufficient number.
সুপারিশের	should be provided in sufficient flumber.
ভিখ্যসূত্র	
কার্থানার	
কাৰ্যক্ৰম	
<u>অগ্রা</u> খিকার	প্রবোগ্য ন্য
চুডান্ড	
সময়সীমা	
সংশোধিত	_
সমরসীমা অগ্রগতির	
অবস্থা	
মন্তব্য	
[10]	1

# ৮. পর্যবেষ্ফণ

পরিদর্শন পর্ববেষ্কণ	ne workers do not have workplace safety training.
ক্যাপ	
আইটেম ক্যাটাগরি	
৮.১. কাৰ্যক্ৰ	ম
কাৰ্যক্ৰম	Proper workplace safety training including spillage response training, PPE awareness training must be provided by professionals.
সুপারিশের	
<u>তখ্যসূত্র</u>	
কারখানার কার্বক্রম	
	প্রযোগ্য নয়
চুডান্ড সমশ্বসীমা	_
সংশোধিত সময়সীমা	-
অগ্রগতির অবস্থা	
<u>মন্তব্য</u>	

. পর্ববেষ্ণণ	
• 11(14)	
পরিদর্শন   <sub>Pr</sub>	oper labeling has not been found.
<u>17(7304)</u>	
ক্যাপ	
শাইটেম ক্যাটাগরি	
क्राश्वामा	
১.১. কাৰ্যক্ৰ	ų
	Proper labeling (GHS Pictogram) must be ensured on all containers.
সুপারিশের	
ভখ্যসূত্ৰ	
কার্খানার	
কাৰ্যক্ৰম	
	প্রযোগ্য নর
চুডান্ত	
সময়সীমা	
সংশোধিত সময়সীমা	-
স্থরগভির অগ্রগভির	
অবস্থা অবস্থা	
সন্থা মন্তব্য	
וו שוי	

# ১০. পর্যবেষ্ফণ

রিদর্শন CI র্ববেষ্কণ	eanliness & hygienic condition is not satisfactory.	
<u> </u>		
াাইটেম গ্যাটাগরি		
· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·		<b>-</b>
০.১. কাৰ্যত্ৰ	ম	-
কাৰ্যক্ৰম	Cleanliness must be ensured.	
সুপারিশের		
ভিখ্যসূত্র কারখানার		
কাৰ্যক্ৰম		
	প্রযোগ্য নর	
চুডান্ত সমশ্বসীমা		
সংশোধিত		
সময়সীমা		
অগ্রগতির অবস্থা		
মন্তব্য		
	<u> </u>	

. পর্ববেষ্ণণ	
পরিদর্শন পর্ববেষ্কণ C	hemical spillage has been found.
ক্যাপ আইটেম	
ক্যাটাগরি	
১১.১. কাৰ্যত্ৰ	<sub>वि</sub>
কাৰ্যক্ৰম	A chemical spill kit must be used to manage chemical spillage. An up-to-date spillage record book must be introduced.
সুপারিশের তথ্যসূত্র	
কার্থানার কার্বক্রম	
অগ্রাধিকার	থবোগ্য নর
চুডান্ত সমশ্রসীমা	
সংশোধিত সময়সীমা	-
অগ্রগতির অবস্থা	
মন্তব্য	

পরিদর্শন পর্ববেষ্ফণ	Eye wash fountains & safety showers have not been found.	
ক্যাপ		
আইটেম ক্যাটাগরি		
<u> </u>	<u></u>	+
কাৰ্যক্ৰম	Eye wash fountains & safety showers must be installed.	
সুপারিশে	ৰ	
ভখ্যসূত্র		
কার্খান	ৰ	
কাৰ্যক্ৰম		
-	ব প্রযোগ্য নয়	
চুড়ান্ত সময়সীম	<sub>T</sub>  -	
সংশোধি	<u> </u>	
সময়সীম		
অগ্রগতিব	<b>!</b>	
<u>অবস্থা</u>		
<u>মন্তব্য</u>		
		<b>_</b>

. পর্ববেষ্ফণ	
শ্রিদর্শন শ্রবিষ্কণ	here is no list of hazardous substances in the factory
চ্যাপ শাইটেম চ্যাটাগরি	
১৩.১. কার্য্য	
কাৰ্যক্ৰম	Hazard Identification & Risk Assessment (HIRA) must be done by expert professionals to make a list of hazardous substances for the workplace.
সুপারিশের তথ্যসূত্র	
কারখানার কার্যক্রম	
অগ্রাধিকার	প্রযোগ্য নর
চুডান্ড সমশ্বসীমা	_
সংশোধিত সম্মানীমা	
অগ্রগতির অবস্থা	
<u>মন্তব্য</u>	

	o visual sign regarding eating prohibition observed in the hazardous chemical usage
পর্ববেষ্ণণ are	ea.
ক্যাপ	
আইটেয়	
اعادروم	
[ক্যাভাগার]	

8.১. কার্ <u>শক</u> '	
	Clear restrictions on consumption on site must be implied by giving proper instructions & appropriate signboards.
সুপারিশের তথ্যসূত্র	
কারখানার কার্যক্রম	
	প্রযোগ্য নয়
চুডান্ত সময়সীমা	_
সংশোধিত সময়সীমা	_
অগ্রগতির অবস্থা	
<u>্বাং।</u> মন্তব্য	