

গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার

শ্রম ও কর্মসংস্থান মন্ত্রণাল্য কলকারখানা ও প্রতিষ্ঠান পরিদর্শন অধিদপ্তর

"সুস্থ শ্রমিক, শোতন কর্মপরিবেশ; াড়ে জুলবে স্মার্ট বাংলাদেশ"

ক্যাপ পর্ববেষ্ফণের তথ্য

কারখানার নাম	মেসার্স ফকির টেক্সটাইল মিলস
ঠিকানা	, o, (Madhobdi , Narsingdi, Dhaka)
কারখানার কোড	CNRD007
কালার কোড	

ল্যায়নের ধরণ: 🤻	অন্যান্য মূল্যাশ্বন	পর্ববেষ্কণের তারিখ:
. পর্ববেষ্কণ		
	factory is facilitated with natural ventilation. osed to high temperature around the equipm	
আইটেম ক্যাটাগরি		
১.১. কাৰ্যক্ৰম		
कानक्रम co	ufficient number of cooling and ventilation sy omfortable temperature for the workers.	ystem must be installed to provide
সুপারিশের তখ্যসূত্র		
কারখানার কার্বক্রম		
অগ্রাধিকার প্র	(বাজ্য ন্য	
চুডান্ড সময়সীমা		
সংশোধিত সমশ্বসীমা		
অগ্রগতির অবস্থা		
<u>মন্তব্য</u>		

পরিদর্শন No prevention measure has been identified to prevent harmful pollutant spreading in পর্যবেষ্ণণ the factory atmosphere.	1
ক্যাপ	
অাইটেম	
ক্যাটাগরি	
ורווסוניד	
২.১. কার্যক্রম	
	\neg
Duct & Exhaust system must be installed at the places where dust is being generated to prevent accumulation & inhalation of such impurities. Indoor air quality must be monitored every 6 months to determine harmful pollutant concentration in the factory air & monitoring test report must be preserved.	
সুপারিশের ভিশ্যসূত্র	
কারখানার	╗
কাৰ্যক্ৰম	
অ্থাধিকার প্রযোগ্য ন্য	┪
চূড়ান্ত	7
$\left \begin{array}{c} \left \stackrel{\leftarrow}{\chi} \right \stackrel{\rightarrow}{\chi} = 0$	
সংশোধিত	\neg
সমর্সীমা ⁻	
অগ্রগতির	٦
অবস্থা	
মন্ভব্য	ヿ
	_
ভ. পর্ববেষ্ণ্ <u>ৰ</u> ণ	
	7
পরিদর্শন No prevention measure has been identified.	
नगर्भकश कार्ष	┨

পরিদর্শন পর্যবেষ্ণন No prevention measure has	been identified.
ক্যাপ আইটেম	
ক্যাটাগরি ৩.১. কার্শক্রম	
विभिन्न storage.	protection system must be installed in the chemical
সুপারিশের	
<u>ভখ্যসূত্র</u>	
কার্খানার	
কাৰ্যক্ৰম	
অগ্রাধিকার প্রযোজ্য নয়	
চুড়ান্ড সময়সীমা	
সংশোধিত সম্বসীমা	
অগ্রগালা অগ্রগতির	
जनम	
<u>মন্তব্য</u>	
-	

OF THE MCDC for each handling of homore and the province are not displayed by the in-the resident
পরিদর্শন MSDS for safe handling of hazardous chemicals are not displayed both in chemical
পৰ্যবেষ্ণৰ storage area & production area.
काप्र
পাই্টেম্
ক্যাটাগরি
৪.১. কার্বক্রম
MSDS must be displayed at all places or containers where hazardous chemicals are
ক্ষিত্ৰ handled and stored.
সুপারিশের
ভিশ্যসূত্র
কার্থানার
কাৰ্যক্ৰম
অগ্রাধিকার প্রযোগ্য নর
চুডান্ত
प्रेमेर्यभीमा
সংশোধিত ি
অগ্রগতির
অবস্থা
মন্তব্য
৮. পর্ববে ষ্ণণ
9 11(1)

• 11(17/1	
	most all the chemicals are stored in a congested chemical storage without any kind segregation.
ক্যাপ	
<u>আইটেম</u>	
ক্যাটাগরি	
.,,	
৫.১. কাৰ্যক্ৰম	
কাৰ্যক্ৰম	All the chemicals must be kept segregated in a chemical storage maintaining chemical compatibility chart.
সুপারিশের	
ভিখ্যসূত্র	
কারখানার	
কাৰ্যক্ৰম	
অগ্রাধিকার	প্রব্যোগ্য নয়
চুডান্ত	
সময়সীমা	_
সংশোধিত	
সমশ্রসীমা	_
অগ্রগতির	
অবস্থা	
<u> মন্তব্য</u>	
/	

রিদর্শন শবেষ্ষণ	PE utilization is partly practiced.	
<u>সূপ্</u>		
<u> </u>		
গ্যাটাগরি		
১.১. কাৰ্যক্ৰ	ন	
কাৰ্যক্ৰম	PPE utilization must be ensured by everyone in the factory.	
সুপারিশের সুপারিশের	PFE utilization must be ensured by everyone in the factory.	
ত্থ্যসূত্র		
কার্থানার		
কাৰ্যক্ৰম		
<u>অগ্রা</u> ধিকার	প্রযোগ্য নর	
চুডান্ত	_	
সময়সীমা		
সংশোধিত	_	
সমর্মীমা অগ্রগতির		
প্রথাভন অবস্থা		
মন্তব্য		

পর্ববেষ্ফণ	
পরিদর্শন শর্ববেষ্কণ	ne workers do not have workplace safety training.
চ্যাপ শাইটেম	
চ্যাটাগরি	
৷.১. কাৰ্যক্ৰ	4
কাৰ্শক্ৰম	Proper workplace safety training including spillage response training, PPE awareness and overall chemical management training must be provided by professionals.
সুপারিশের তথ্যসূত্র	
কারখানার কার্যক্রম	
	প্রযোগ্য নর
চুডান্ড সমশ্রসীমা	_
সংশোধিত সময়সীমা	-
অগ্রগতির অবস্থা	
<u>মন্তব্য</u>	

পরিদর্শন পর্শবেষ্ফণ	Proper labelling has not been found in many cases.
ক্যাপ আইটেম	
ক্যাটাগরি	
৮.১. কার্যত্র	ম
কাৰ্যক্ৰম	GHS-compliant labelling with appropriate hazard pictograms must be used on all containers.
সুপারিশের তথ্যসূত্র	1
কার্থানা কার্যক্রম	व
অগ্রাধিকা	ৰ প্ৰযোগ্য নয়
চুডান্ড সময়সীমা	. -
সংশোধিত সময়সীমা	
অগ্রগতির অবস্থা	
মন্তব্য	

পর্ববেষ্ণণ	
	
기성시시의 (E)	xplosion proof light has not been found.
চ্যাপ শাইটেম	
নাহডেন চ্যাটাগরি	
17191 11 1	
১.১. কাৰ্যক্ৰ	ন
	Evaluation proof light pough by installed in flamousphic showing storage
কাৰ্যক্ৰম	Explosion proof light must be installed in flammable chemical storage.
সুপারিশের	
ভখ্যসূত্র কারখানার	
কাৰ্যক্ৰম	
	প্রযোগ্য নর
<u>চুডান্ড</u>	
সময়সীমা	
সংশোধিত	
সময়সীমা	
<u>অগ্রগতির</u>	
অবস্থা	
<u>মন্তব্য</u>	

১০. পর্যবেষ্ফণ

রিদর্শন ধবেষ্কণ	eanliness & hygienic condition is not satisfactory.	
गृश्		
<u>ইটেম</u>		
<u> গটাগার </u>		
০.১. কাৰ্যজ	ম	
কাৰ্যক্ৰম	Cleanliness must be ensured.	
সুপারিশের		
<u>ত্থ্যসূত্র</u>		
কারখানার কার্বক্রম		
	প্রযোগ্য নর	
চুডান্ড সময়সীমা	_	
সংশোধিত সমশ্রসীমা	-	
<u>অগ্রগতির</u>		
অবস্থা		
<u> মন্তব্য</u>		

. পর্ববেষ্ফণ	
পরিদর্শন পর্ববেক্ষণ	Chemical spillage has been found and procedure not available for spill management
গ্যাপ শাইটেম	
চ্যাটাগরি	
১১.১. কার্য	क् ञ
কাৰ্যক্ৰম	Chemical spill kit must be used to manage chemical spillage. An up-to-date spillage record book must be introduced.
সুপারিশের তথ্যসূত্র	1
কারখানার কার্যক্রম	₹
<u>অগ্রা</u> খিকা	ৰ প্ৰযোগ্য নয়
চুডান্ত সমশ্রসীমা	_
সংশোধিত সময়সীমা	
অগ্রগতির অবস্থা	
মন্তব্য	

পরিদর্শন পর্ববেষ্ফণ	Eye wash fountains & safety showers have not been found.	
ক্যাপ		
আইটেম ক্যাটাগরি		
<u> </u>	<u></u>	+
কাৰ্যক্ৰম	Eye wash fountains & safety showers must be installed.	
সুপারিশে	ৰ	
ভখ্যসূত্র		
কার্খান	ৰ	
কাৰ্যক্ৰম		
-	ব প্রযোগ্য নয়	
চুড়ান্ত সময়সীম	_T -	
সংশোধি	<u> </u>	
সময়সীম		
অগ্রগতিব	!	
<u>অবস্থা</u>		
<u>মন্তব্য</u>		

. পর্ববেষ্ফণ	
শ্রিদর্শন শ্রবিষ্কণ	here is no list of hazardous substances in the factory
ক্যাপ শাইটেম ক্যাটাগরি	
১৩.১. কার্য্য	
কাৰ্যক্ৰম	Hazard Identification & Risk Assessment (HIRA) must be done by expert professionals to make a list of hazardous substances for the workplace.
সুপারিশের তখ্যসূত্র	
কারখানার কার্যক্রম	
অগ্রাধিকার	প্রযোগ্য নর
চুডান্ড সমশ্বসীমা	_
সংশোধিত সম্মানীমা	
অগ্রগতির অবস্থা	
<u>মন্তব্য</u>	

	o visual sign regarding eating prohibition observed in the hazardous chemical usage
পর্ববেষ্ণণ are	ea.
ক্যাপ	
আইটেয়	
اعادروم	
[ক্যাভাগার]	

8.১. কার্ <u>শক</u> '	
	Clear restrictions on consumption on site must be implied by giving proper instructions & appropriate signboards.
সুপারিশের তথ্যসূত্র	
কারখানার কার্যক্রম	
	প্রযোগ্য নয়
চুডান্ত সময়সীমা	_
সংশোধিত সময়সীমা	_
অগ্রগতির অবস্থা	
<u>্বাং।</u> মন্তব্য	