

গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার

শ্রম ও কর্মসংস্থান মন্ত্রণাল্য কলকারখানা ও প্রতিষ্ঠান পরিদর্শন অধিদপ্তর

"সুস্থ শ্রমিক, শোতন কর্মপরিবেশ; াড়ে জুলবে স্মার্ট বাংলাদেশ"

ক্যাপ পর্ববেষ্ফণের তথ্য

	টি কে কেমিক্যাল কমপ্লেক্স লিঃ
ঠিকানা	Char khidirpur, (Boalkhali, Chattogram, Chattogram)
কারখানার কোড	CCHT007
কালার কোড	

১. পৰ্যবেষ্কণ	
পরিদর্শন পর্যবেষ্ণ্য	
ক্যাপ আইটেম ক্যাটাগরি	
১.১. কাৰ্যক্ৰম	
Sections of plaster finishing in RCC Column are needed to be removed to investigate if cracks penetrate the building structure. Investigation needed to determine reasons for cracks.	
সুপারিশের ভিখ্যসূত্র	
কার্থানার কার্যক্রম	
অ্থাধিকার প্রযোগ্য লয়	
চুড়ান্ত সময়সীমা	
সংশোধিত সময়সীমা	
অগ্রগতির অবস্থা	
মন্ভব্য	

২. পর্ববেষ্ণণ

মাটাণরি Sections of plaster finishing in Brick Wall are needed to be removed to investigate if cracks penetrate the building structure. Investigation needed to determine reasons for cracks. সুপারিশের ভখ্যসুত্র কারখানার কার্যক্রম প্রযোগ্য ন্য চূড়ান্ড সম্বসীমা সংশোধিত সম্বসীমা অগ্রগতির অব্যয়	পরিদর্শন পর্যবেষ্ফ্রণ	rack in Brick Wall
Sections of plaster finishing in Brick Wall are needed to be removed to investigate if cracks penetrate the building structure. Investigation needed to determine reasons for cracks. সুপানিশেৰ ভখ্যসূত্ৰ কাৰখানাৰ কাৰ্যক্ৰম জ্ঞাধিকাৰ প্ৰযোগ্য নয় চূড়ান্ত সময়সীমা সংশোধিজ সমমসীমা জ্ঞাজিৰ জ্ঞাজিৰ জ্বা	ক্যাপ আইটেম ক্যাটাগরি	
কাৰ্যক্ৰম if cracks penetrate the building structure. Investigation needed to determine reasons for cracks. সুপানিশেন তথ্যসূত্ৰ কারখানান কার্যক্রম অগ্রাধিকার প্রযোগ্য ন্য চূড়ান্ত সময়সীমা সংশোধিত সময়সীমা অগ্রগতিন অব্যয়	২.১. কাৰ্যক্ৰম	
ত্থাসূত্র কারখানার কার্যক্তম অগ্রাধিকার প্রযোজ্য নর চূড়ান্ত সমরসীমা সংশোধিত সমরসীমা অগ্রাতির অবস্থা		if cracks penetrate the building structure. Investigation needed to determine
কাৰ্যক্ষ <u>অগ্ৰা</u> ধিকাৰ প্ৰযোগ্য লয় চুড়ান্ত সমস্ত্ৰীমা সংশাধিত সমস্ত্ৰীমা <u>অগ্ৰ</u> গতিৰ অবস্থা		
চুড়ান্ত সময়সীমা সংশোশিত সময়সীমা অগ্রগতির অবস্থা		
সম্ব্যসীমা সংশাধিত সংশোধিত সম্ব্যসীমা অগ্রগতিব অবস্থা		প্রযোগ্য নয়
সময়সীমা ⁻ অগ্রগতির অবস্থা	সম্মর্গীমা	_
অবস্থা		
	1	
	মন্তব্য	

. পর্ববেষ্ণণ
পরিদর্শন পর্ববেষ্ণ্ডণ
ক্যাপ আইটেম ক্যাটাগরি
৩.১. কাৰ্যক্ৰম
Carry out any remedial actions as directed by the Building Engineer for regarding Crack in RCC Column.
সুপারিশের ভখ্যসূত্র
কার্শনার কার্যক্রম
অগ্রাধিকার প্রযোজ্য নর
চ্চুড়ান্ত সম্মুসীমা
সংশোধিত সময়সীমা
অগ্রগতির অবস্থা
মন্তব্য