

গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার

শ্রম ও কর্মসংস্থান মন্ত্রণাল্য কলকারখানা ও প্রতিষ্ঠান পরিদর্শন অধিদপ্তর

"সুস্থ শ্রমিক, শোতন কর্মপরিবেশ; াড়ে জুলবে স্মার্ট বাংলাদেশ"

ক্যাপ পর্ববেষ্ফণের তথ্য

কারখানার নাম	পারমিতা ক্যাশনস লি	
ঠিকানা	, 0, (Tongi East, Gazipur, Dhaka)	
কারখানার কোড	GZP 375	
কালাৰ কোড		
মুল্যায়নের ধরণ: কাঠামে	াগত মূল্যায়ন	পর্ববেষ্ফণের তারিখ: 🗕
১. পর্যবেষ্ফণ		

ন্যামনের ধরণ: কাঠামোগত মূল্যামন	পর্ববেষ্ফণের তারিখ:
পর্শবেষ্কণ	
পরিদর্শন Building Approval	
ক্যাপ আইটেম ক্যাটাগরি	
১.১. কাৰ্যক্ৰম	
কাৰ্শক্ৰম Factory management to prepare approval drawin authority for approval	g and submit to the appropriate
সুপারিশের ভখ্যসূত্র	
কার্থানার কার্যক্রম	
আ্থাধিকার প্রযোগ্য লয় চূড়ান্ত সময়সীমা	
সংশোধিতসমরসীমা	
অগ্রগতির অবস্থা	
<u>মন্তব্য</u>	

২. পর্যবেষ্ণণ

পরিদর্শন পর্শবেষ্ফণ	etted Load plan
ক্যাপ আইটেম	
ক্যাটাগরি	T
২.১. কাৰ্যক্ৰ	1
কাৰ্যক্ৰম	Produce and actively manage a loading plan for all floors within the factory giving consideration to floor capacity and column capacity.
সুপারিশের তখ্যসূত্র	
কার্থানার কার্বক্রম	
অগ্রাধিকার	প্রবোগ্য নর
চুডান্ত সময়সীমা	_
সংশোধিত সময়সীমা	_
অগ্রগতির অবস্থা	
মন্তব্য	

৩. পর্যবেষ্ষণ

পরিদর্শন পর্ববেষ্ডণ	Non engineered connection and bracing system (Shed at Roof)
ক্যাপ আইটেম ক্যাটাগরি	

ত.২. কাৰ্যক্রম Install horizontal or vertical bracing if required. Poor connections should be replaced by proper plate and bolted connections. সুপানিশেন তখ্যসূত্র কারখানান কার্যক্রম জ্ঞ্ঞাধিকান চূড়ান্ত সমরসীমা সংশোধিত সমরসীমা জ্ঞ্ঞাতিন জ্বস্থা মন্তব্য

৪. পর্ববেষ্ণণ

পরিদর্শন পর্ববেষ্ফণ	Exposed Reinforcement
ক্যাপ স্থাইটো	
আইটেম ক্যাটাগরি	
8.১. কার্ <u>য</u>	<u>⊅</u> N
কাৰ্যক্ৰম	Exposed reinforcement needs to be covered by protective coating as directed by building engineer.
সুপারিশে তথ্যসূত্র	त
কার্থান কার্বক্রম	র
	াৰ প্ৰযোগ্য নয়
চুডান্ড সমশ্বসীম	T -
সংশোধি সময়সীম	
অগ্রগতির অবস্থা	
শবং। মন্তব্য	

পর্ববেষ্ফণ_	
রিদর্শন _{Te}	echnical Documents
্যাপ াইটেম যাটাগরি	
· ·	
.১. কাৰ্যক্ৰ	ন
কাৰ্যক্ৰম	As part of DEA as built architectural and structural drawing, Floor load plan, subsoil investigation report, Material test report to be prepared.
সুপারিশের তখ্যসূত্র	
কার্থানার কার্বক্রম	
অগ্রাধিকার	প্রবোগ্য ন্য
চুডান্ড সময়সীমা	_
সংশোধিত সমশ্বসীমা	_
অগ্রগতির অবস্থা	
মন্তব্য	

৬. পর্ববেষ্ণণ

পরিদর্শন পর্ববেষ্ফণ Bu	uilding Approval
ক্যাপ আইটেম ক্যাটাগরি	
৬.১. কাৰ্যক্ৰ	-
কাৰ্যক্ৰম	Factory management to prepare approval drawing and submit to the appropriate authority for approval
সুপারিশের তখ্যসূত্র	
কার্থানার কার্বক্রম	
	প্রযোগ্য নর
চুডান্ড সমশ্রসীমা	_
সংশোধিত সময়সীমা	_
অগ্রগতির অবস্থা	
<u>মন্তব্য</u>	

৭. পর্যবেষ্ফণ

পরিদর্শন পর্ববেষ্ডণ	Non engineered connection and bracing system (Shed at Roof)
ক্যাপ আইটেম ক্যাটাগরি	

৭.১. কাৰ্যক্ৰম

কাৰ্যক্ৰম	All the connections of steel structure and stability to be checked by building engineer.
সুপারিশের	
<u>ত্</u> থ্যসূত্র	
কার্খানার	
কাৰ্যক্ৰম	
অগ্রাধিকার	প্রব্যোগ্য লর
চুডান্ত	_
সময়সীমা	
সংশোধিত	
সমশ্রসীমা	
<u>অগ্রগতির</u>	
অবস্থা	
<u> মন্তব্য</u>	

৭.২. কাৰ্যক্ৰম

কাৰ্যক্ৰম	Install horizontal or vertical bracing if required. Poor connections should be replaced by proper plate and bolted connections.
সুপারিশের তথ্যসত্র	
কার্থানার কার্যক্রম	
অগ্রাধিকার	
চুডান্ত সময়সীমা	_
সংশোধিত সময়সীমা	_
অগ্রগতির অবস্থা	
সৰ্ব্য মন্তব্য	

৮. পর্যবেষ্ফণ

পরিদর্শন পর্ববেষ্কণ	racks on Column
ক্যাপ আইটেম ক্যাটাগরি	
৮.১. কাৰ্যক্ৰ	4
কাৰ্যক্ৰম	Section of plaster to be removed to investigate if cracks penetrate into the building structure. Further Investigation is needed to determine why cracks occurring.
সুপারিশের তখ্যসূত্র	
কার্খানার কার্যক্রম	
চুডান্ত	প্রযোগ্য নয
সম্বাদীমা সংশোধিত	_
সম্বসীমা অগ্রগতির	
অবস্থা মন্তব্য	
L	

পর্ববেষ্কণ	
ারিদর্শন শ্বেক্ষণ	echnical Documents
ন্যাপ শাইটেম	
ग্যা টা গরি	
১.১. কাৰ্যক্ৰ	ম
কাৰ্যক্ৰম	As part of DEA as built architectural and structural drawing, Floor load plan, subsoil investigation report, Material test report to be prepared.
সুপারিশের তথ্যসূত্র	
কার্থানার কার্শক্রম	
<u>অগ্রা</u> খিকার	ব্রেগোগ্য নর
চুডান্ড সমশ্রসীমা	
সংশোধিত সমশ্বসীমা	-
অগ্রগতির অবস্থা	
<u> মন্তব্য</u>	