

গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার

শ্রম ও কর্মসংস্থান মন্ত্রণাল্য কলকারখানা ও প্রতিষ্ঠান পরিদর্শন অধিদপ্তর

"সুস্থ শ্রমিক, শোতন কর্মপরিবেশ; াড়ে জুলবে স্মার্ট বাংলাদেশ"

ক্যাপ পর্ববেষ্ফণের তথ্য

	মেসার্স সংসার প্রাষ্টিক কারখানা
ঠিকানা	Notun Bangabari, Sadar, Sirajgonj, Sirajganj Sadar, Sirajganj, Rajshahi
কারখানার কোড	PSRJ002
কালার কোড	

ল্যািয়নের ধর ণ	: অন্যান্য মূল্যান্নন	পর্ববেষ্ফণের তারিখ: -
. পর্ববেষ্ফণ		
পরিদর্শন পর্ববেষ্ক্রণ	ne premises contained injurious dust of plastics	appropriate measures were not taken.
ক্যাপ আইটেম ক্যাটাগরি		
১.১. কাৰ্যক্ৰম	1	
কাৰ্শক্ৰম	Must arrange some fans to remove injurious dust, arrange some clothes or fabric to cover the dust of plastics and flakes. Must use masks while sorting the raw materials.	
সুপারিশের ভখ্যসূত্র		
কার্থানার কার্যক্রম		
1 +	প্রযোগ্য নয়	
চুডান্ড সমশ্রসীমা	_	
সংশোধিত সমশ্রসীমা	_	
অগ্রগতির অবস্থা		
মন্তব্য		

২. পর্ববেষ্ণণ

রিদর্শন শবেষ্কণ	orkers were provided gloves, goggles and masks but utilization was not ensu	ured.
<u> </u>		
াইটেম ————————————————————————————————————		
<u> গটাগরি </u>		
.১. কাৰ্যক্ৰম	1	
**************************************	Utilization of DDEs must be ensured and it must be registered	
কার্যক্রম সুপারিশের	Utilization of PPEs must be ensured and it must be registered.	
তুখ্যসূত্র তথ্যসূত্র		
কারখানার		
কাৰ্যক্ৰম		
অগ্রাধিকার	প্রবোজ্য নয়	
চুডান্ড		
সমর্থসীমা		
সংশোধিত	_	
সমর্যসীমা অগ্রগতির		
অবস্থা অবস্থা		
মন্তব্য		
19 1)		

). পর্ববেষ্ণণ	
পরিদর্শন পর্ববেষ্ক্রণ	o evidence on regular training on risk and hazard was found.
ক্যাপ	
আইটেম ক্যাটাগরি	
৩.১. কার্যক্র	<u> </u>
কাৰ্যক্ৰম	Awareness about PPE must be ensured along with proper training on workplace risks and hazards.
সুপারিশের তথ্যসূত্র	
কারখানার কার্যক্রম	
	প্রযোগ্য নয়
চুড়ান্ত সময়সীমা	-
সংশোধিত সময়সীমা	_
<u>অগ্রগতির</u>	
অবস্থা মন্তব্য	1
	<u></u>

৪. পর্যবেষ্ণণ

ৰ্যবেষ্ষণ Pr	verall cleaned and hygiene condition of the factory was slightly satisfactory oduction shed was kept unrogaized and not clean.	
য়াপ		
াইটেম সেইকেনি		
য়াটাগরি		
.১. কাৰ্যক্ৰ	1	
কাৰ্যক্ৰম	Cleanliness must be ensured by maintaining cleaning schedules.	
সুপারিশের		
ত্থ্যসূত্র		
কার্খানার		
কাৰ্যক্ৰম		
	প্রযোগ্য নয়	
চুডান্ড সমশ্বসীমা	_	
সন্মনানা সংশোধিত		
गुर्त ॥ १७ गुमुश्रीमा	-	
অগ্রগতির		
অবস্থা		
মন্তব্য		

১. পর্ববেষ্ জ	
পরিদর্শন পর্ববেষ্ণন ক্যাপ	
আইটেম ক্যাটাগরি	
৫.১. কার্যক্রম	
কাৰ্যক্ৰম A list of hazards must be made and update.	
সুপারিশের তথ্যসূত্র	
কার্থানার কার্যক্রম	
অগ্রাধিকার প্রযোগ্য লয়	
চূড়ান্ড সম্বশ্বসীমা	
সংশোধিত সমশ্বসীমা	
অগ্রগতির অবস্থা	
মন্ভব্য	