

গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার

শ্রম ও কর্মসংস্থান মন্ত্রণাল্য কলকারখানা ও প্রতিষ্ঠান পরিদর্শন অধিদপ্তর

"সুস্থ শ্রমিক, শোতন কর্মপরিবেশ; াড়ে জুলবে স্মার্ট বাংলাদেশ"

ক্যাপ পর্ববেষ্ফণের তথ্য

	মিদ্দিক স্টাইল ওর্যার লিঃ
ঠিকানা	WEST BOKSHA NAGAR, SARULIA, DEMRA, DHAKA-1361.
কারখানার কোড	DHK 541
কালার কোড	

ল্যািয়নের ধর ণ	া: কাঠামোগত মূল্যায়ন	পর্ববেষ্ফণের তারিখ:
. পর্ববেষ্ফণ		
পরিদর্শন পর্ববেষ্কণ ক্যাপ	reparation of detail as built drawing	
আইটেম ক্যাটাগরি		
১.১. কাৰ্যক্ৰ	1	
কাৰ্যক্ৰম	Under guidance of a qualified structural engineer including the details of the truss member and braccordance with as built condition supported by	acings and design documents
সুপারিশের তখ্যসূত্র		
কার্থানার কার্যক্রম		
ı	প্রযোগ্য নয়	
চুড়ান্ত সমশ্রসীমা	_	
সংশোধিত সময়সীমা	07-07-7940	
অগ্রগতির অবস্থা		
মন্তব্য		

২. পর্ববেষ্ণণ

পরিদর্শন পর্ববেষ্কণ	aintenance
ক্যাপ আইটেম ক্যাটাগরি	
২.১. কাৰ্যক্ৰ	T
কাৰ্শক্ৰম	Under guidance from a qualified engineer, address all areas of needed maintenance by correcting the concerned issues. Also, a maintenance program should be developed, which will help to address the areas need maintenance at times and repair the as soon as possible.
সুপারিশের তথ্যসূত্র	
কার্নখানার কার্বজ্ঞম	
	প্রযোগ্য নয়
চুড়ান্ত সম্যুসীমা	-
সংশোধিত সমশ্রসীমা	02-02-2290
অগ্রগতির অবস্থা	
মন্তব্য	

পর্ববেষ্ফণ	
~	
পরিদর্শন পর্ববেষ্ষণ	ateral Stability check report for the Shed
ক্যাপ	
<u> শাইটেম</u>	
চ্যাটাগরি	
୭.১. কাৰ্যক্ৰ	ম
কাৰ্যক্ৰম	Under guidance of a qualified structural engineer prepare design documents
	accordance with as built condition supported by design report.
সুপারিশের	
ভখ্যসূত্র	
কার্খানার	1
কাৰ্যক্ৰম	
<u>অগ্রা</u> খিকার	ব্র্থোগ্যে নয়
চুডান্ড	
সম্প্রসীমা	
সংশোধিত	
সময়সীমা	07-07-7940
<u>অগ্রগতির</u>	
অবস্থা	
মন্তব্য	
	-