

## গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার

## শ্রম ও কর্মসংস্থান মন্ত্রণাল্য কলকারখানা ও প্রতিষ্ঠান পরিদর্শন অধিদপ্তর

"সুস্থ শ্রমিক, শোতন কর্মপরিবেশ; াড়ে জুলবে স্মার্ট বাংলাদেশ"

## ক্যাপ পর্ববেষ্ফণের তথ্য

কারখানার নাম	ডেনিসন অ্যাটায়ারস লিমিটেড
ঠিকানা	West Isdair, Police Line Fatullah, Narayanganj
কারখানার কোড	NRY061
কালার কোড	

নুল্যায়নের ধর	গ: কাঠামোগত মূল্যান্ত্ৰন	পর্যবেষ্ফণের তারিখ:	₹₽ <b>-</b> 0₽ <b>-</b> ₹0₹	
১. পর্যবেষ্ণ্ডণ				
পরিদর্শন পর্ববেষ্কন ক্যাপ আইটেম ক্যাটাগরি	on–engineering tin shed on 4th floor a	re constructed without design docum	ents.	
১.১. কাৰ্যক্ৰঃ	ন			
কাৰ্যক্ৰম	Building Engineer to review the adequal dining area and stairs to ensure that wind loads.			
সুপারিশের তথ্যসূত্র				
কার্থানার   কার্বক্রম				
অগ্রাধিকার	প্রযোগ্য নয়			
চুডান্ড সময়সীমা	-			
সংশোধিত সময়সীমা	07-07-7940			
অগ্রগতির অবস্থা	সংশোধিত			
মন্তব্য	12-07-2020 1. They demolised tin sh tin shed on 4 th floor and used another shed on 4th floor was demolished on floor in this place.	er purpose. 28.08.2022: Non-enginee	ering tin	
সংসু্জি <u>×</u>	সমূহ (১)			

## ২. পর্যবেষ্ণণ

পরিদর্শন Column rebar found exposed at top floor.				
ক্যাপ শাইটেম্				
ক্যাটাণবি				
২.১. কার্বজন				
কাৰ্যক্ৰম	Continue to monitor for corrosion on an regularly.			
সুপারিশের তথ্যসূত্র				
কার্থ্যনার কার্যক্রম				
অগ্রাধিকার	প্রবোজ্য নর			
চুডান্ড সমশ্রসীমা				
সংশোধিত সময়সীমা	02-02-2290			
অগ্রগতির অবস্থা	সংশোধিত			
মন্তব্য	12-07-2020 1. Not started yet. 14-10-2020, they did not take any action for this cap. 28.08.2022: Column exposed rebar at top floor has been covered by concrete.			
সংসুক্তিসমূহ (২) x x				