

## গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার শ্রম ও কর্মসংস্থান মন্ত্রণালয় কলকারখানা ও প্রতিষ্ঠান পরিদর্শন অধিদপ্তর

"সুস্থ শ্রমিক, শোতন কর্মপরিবেশ; াড়ে জুলবে স্মার্ট বাংলাদেশ"

## ক্যাপ পর্ববেষ্ফণের তথ্য

কারখানার নাম	জিম ইয়ার্ড অ্যাটায়ারম লিমিটেড
ঠিকানা	Chanmary, Fatullah, Narayanganj
কারখানার কোড	NRY067
কালার কোড	

PIPILA (PIO			
াল্যায়নের ধরণ	গ: কাঠামোগত মূল্যায়ন	পর্ববেষ্ণণের তারিখ: ২৫–০৮–২০২	
. পর্ববেষ্ণণ			
পরিদর্শন   Structural design drawing, soil test report, materials test report and floor load plan প্রবিষ্ক্রণ were not available.			
ক্যাপ আইটেম ক্যাটাগৰি			
১.১. কাৰ্যক্ৰম			
কাৰ্যক্ৰম	Develop set of as-built drawings showing structure details, loading, dimensions, levels, foundations and framing on Plan, Section and Elevation drawings.		
সুপারিশের   ভখ্যসূত্র			
কারখানার কার্যক্রম	We will engage an engineer to develop as built drawings showing structure details, loading, dimensions, levels, foundations and framing on Plan, Section and Elevation drawings.		
<u>অগ্রা</u> খিকার	৬ মাস		
চুড়ান্ত সমশ্বসীমা	o & − o ⊘ − ≤ o ∑ Ø		
সংশোধিত সমশ্বসীমা	08-03-2020		
অগ্রগতির অবস্থা	চলমাল		
মন্তব্য	On 04–11–2020–According to the 53th & 59th task force meeting the factory management did not submit their document yet now. On 03–02–2021–According to the 53th & 59th task force meeting the factory management did not submit their document yet now. On 01–09–2021–According to the 53th & 59th task force meeting the factory management did not submit their document yet now. On 25–08–2022: The factory management did not submit their any drawing, design or DEA report yet . But Soil test , rebar test & ferro scan Report found on site during visit day. Factory management say that they submitt DEA report as soon as possible.		
সংযুক্তিসমূহ (৪) × × × ×			