



গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার
শ্রম ও কর্মসংস্থান মন্ত্রণালয়
কলকারখানা ও প্রতিষ্ঠান পরিদর্শন অধিদপ্তর

মুরগ্কা নিবন্ধন নিশ্চিত করণ

ক্যাপ পর্যবেক্ষণের তথ্য

কারখানার নাম	লিটু ক্যাপল লিমিটেড
ঠিকানা	Meharabari, Hazir Bazar, Valuka, Mymensingh,
কারখানার কোড	MYM003
কালার কোড	

মূল্যায়নের ধরণ: কাঠামোগত মূল্যায়ন	পর্যবেক্ষণের তারিখ: -
১. পর্যবেক্ষণ	

পরিদর্শন পর্যবেক্ষণ	Moderate overstress has been found in edge and corner steel columns.
কাপ আইটেম ক্যাটাগরি	

১.১. কার্যক্রম

কার্যক্রম	Factory Engineer to review design, loads and columns stresses in area identified above.
সুপারিশের তথ্যসূত্র	
কার্যক্রম কার্যক্রম	We will appoint consultants to review design, loads and columns stresses in identified area soon.
অধার্থিকার	প্রযোজ্য নথি
চূড়ান্ত সময়সীমা	৩০-০৯-২০১৬
সংশোধিত সময়সীমা	০৯-০৯-১৯৭০
অগ্রগতির অবস্থা	সংশোধিত
মন্তব্য	15.03.2021: They have done reviews of their designs and drawings according to the instructions. They have already finished what was needed to be done. As a result, they have received no color certificate from ACCORD/RSC.

১.২. কার্যক্রম

কার্যক্রম	Produce and actively manage a loading plan for all floor plates within the factory giving consideration to floor capacity and column capacity.
সুপারিশের তথ্যসূত্র	
কার্যক্রম কার্যক্রম	We will appoint consultants to Produce and actively manage a loading plan for all floor plates within the factory giving consideration to floor capacity and column capacity soon.
অধার্থিকার	
চূড়ান্ত সময়সীমা	১৭-০২-২০১৭
সংশোধিত সময়সীমা	০৯-০৯-১৯৭০
অগ্রগতির অবস্থা	সংশোধিত
মন্তব্য	15.03.2021: They have done reviews of their designs and drawings according to the instructions. They have already finished what was needed to be done. As a result, they have received no color certificate from ACCORD/RSC.