



গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার
শ্রম ও কর্মসংস্থান মন্ত্রণালয়
কলকারখালা ও প্রতিষ্ঠান পরিদর্শন অধিদপ্তর

মুরগ্কা নিবন্ধন নিশ্চিত করণ

ক্যাপ পর্যবেক্ষণের তথ্য

| | |
|--------------|---|
| কারখালার নাম | শাবাব কেবিন্স লি: |
| ঠিকানা | Bashil, Hazirbari, Bhaluka, Mymensingh-2240 |
| কারখালার কোড | MYM004 |
| কালার কোড | |

| | |
|---|-----------------------|
| মূল্যায়নের ধরণ: কাঠামোগত মূল্যায়ন | পর্যবেক্ষণের তারিখ: - |
|---|-----------------------|

| ১. পর্যবেক্ষণ | |
|-----------------------|----------------|
| পরিদর্শন পর্যবেক্ষণ | Slender Column |
| ক্যাপ আইটেম ক্যাটাগরি | |

| ১.১. কার্যক্রম | |
|---------------------|---|
| কার্যক্রম | Factory Engineer to review structural design of identified Building 1 columns giving consideration to column slenderness. The factory to carry out necessary steps as per suggestion of the factory engineer regarding slender columns. |
| সুপারিশের তথ্যসূত্র | |
| কারখালার কার্যক্রম | Action has been taken |
| অধার্থিকার | প্রযোজ্য নয় |
| চূড়ান্ত সময়সীমা | ২০-০৩-২০১৭ |
| সংশোধিত সময়সীমা | ০৯-০৯-১৯৭০ |
| অগ্রগতির অবস্থা | চলগাল |
| মন্তব্য | No design report has been found on site. Water ponding has been observed on roof top, found dampness on different location, non structural cracks have been observed on site. Non engineering stair has been observed on site. |