

গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার শ্রম ও কর্মসংস্থান মন্ত্রণালয়

শ্রম ও কর্মসংস্থান মন্ত্রণালয় কলকারখানা ও প্রতিষ্ঠান পরিদর্শন অধিদপ্তর

"সুস্থ শ্রমিক, শোতন কর্মপরিবেশ; াড়ে জুলবে স্মার্ট বাংলাদেশ"

ক্যাপ পর্যবেষ্ফণের তথ্য

কারখানার নাম	মোমিল গার্মেন্টস, হরিলগর,
ঠিকানা	Hari Nagor, Ranihati Bazar, Shibganj, Chapai Nawabganj
কারখানার কোড	CHP001
কালার কোড	

মূল্যায়নের ধরণ: কাঠামোগত মূল্যায়ন	পর্ববেষ্ডণের তারিখ: -
১. পর্যবেষ্ণণ	

পৰিদৰ্শন A large cantilever has been found in the South direction having a length of 3 -6 and প্ৰবিষ্ণ্য width 7 -8.

১. কার্বক্রম		
কাৰ্যক্ৰম	Engage a qualified structural engineer to check the design and verify the stability of the cantilever.	
সুপারিশের তখ্যসূত্র		
কার্থানার কার্যক্রম	We will be asign with design and consultant firm they will take action accordingly	
অগ্রাধিকার	৬ সপ্তাহ	
চুড়ান্ড সময়সীমা	ミ ロー 0 カー そ 0 ふ ひ	
সংশোধিত সময়সীমা	07-07-7940	
অগ্রগতির অবস্থা	শুৰু হৰ্মনি	
<u> মন্তব্য</u>	On 08.08.2021: This issue covered with DEA. Factory management has not engaged enlisted consulting firm yet.	

কাৰ্যক্ৰম	১.২. কার্যক্রম		
তুখ্যসূত্ৰ কাৰখানাৰ কাৰ্যক্ৰম We will take action accordingly and we will complete অগ্ৰাধিকাৰ চূড়ান্ত সমৰসীমা সংশোধিত সমৰসীমা অগ্ৰাভিব অৰস্থা	কাৰ্যক্ৰম	Take remedial action if required.	
কাৰ্থনান কাৰ্যক্ৰম We will take action accordingly and we will complete অগ্ৰাধিকাৰ চূড়ান্ত সমস্বসীমা সংশোধিত সমস্বসীমা অগ্ৰাভিব অবস্থা	١ 🔊		
চূড়ান্ত সমর্মীমা সংশোধিত সমর্মীমা অগ্রাতিব অবস্থা	কার্খানার	We will take action accordingly and we will complete	
সম্বাদ্ধ সম্বাদ্ধ ক্ষিত্ৰ ক্ষ্ম ক্ষম ক্ষ	<u>অগ্রা</u> ধিকার		
সমশ্বসীমা ^{৩৯–০৯–১৯৭০} অগ্রহাতির অবস্থা		29-05-5029	
অবস্থা ব্রিক হরাণ		07-07-7940	
সম্ভব্য On 08.08.2021: Factory management has not engaged enlisted consulting firm yet		শুৰু হ্বনি	
1 to the second	<u> মন্তব্য</u>	On 08.08.2021: Factory management has not engaged enlisted consulting firm yet.	

২. পর্ববেষ্ফণ

পরিদর্শন পর্শবেষ্ষণ	nadequate Documents
ক্যাপ আইটেম ক্যাউগুবি	

২.১. কাৰ্যক্ৰম

কাৰ্যক্ৰম	Structural engineer to prepare approval plan and prepare calculations showing the structural adequacy of the floor system taking into account the factory design imposed loading and the as built structure.
সুপারিশের তখ্যসূত্র	
কার্থানার কার্যক্রম	We will be asign with design and consultant firm they will take action accordingly
<u>অগ্রা</u> ধিকার	৬ সপ্তাহ
চুড়ান্ড সমশ্রসীমা	₹Ъ−○ <i>ঌ</i> −₹○ৡৢ <i>७</i>
সংশোধিত সমশ্রসীমা	07-07-7940
অগ্রগতির অবস্থা	শুৰু হ্ৰানি
মন্তব্য	On 08.08.2021: Structural or architectural as build drawing has not found on visit date. Not engaged consulting firm to prepare the design or drawing.