

গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার শ্রম ও কর্মসংস্থান মন্ত্রণালয় কলকারখানা ও প্রতিষ্ঠান পরিদর্শন অধিদপ্তর

"সুস্থ শ্রমিক, শোভন কর্মপরিবেশ; গড়ে ভুলবে স্মার্ট বাংলাদেশ"

ক্যাপ পর্ববেষ্ফণের তখ্য

কারখানার নাম	হাউজ অব ক্যাপম এন্ড ক্লখিং লিঃ
112/ 4 01611	Holding-71, Block-B, Word-9, Road-5, T&TCommunication Road, Chandana, Gazipur
কারখানার কোড	GZP 149
কালাৰ কোড	

মুল্যারনের ধরণ: কাঠামোগত মূল্যারন	পর্যবেষ্ফণের তারিখ: –
১. পর্যবেষ্কণ	

পরিদর্শন পর্ববেষ্ক্রণ	Column dimensions mentioned in the column schedule do not match with the as built column dimension.In drawing corner column is 10[x20] but is 10[x15] in existing condition.
ক্যাপ আইটেম ক্যাটাগরি	

	D. Stilling Franciscope to a company of the standard by Stilling and a company of the Stilling of
কাৰ্যক্ৰম	Building Engineer to survey as constructed building and prepare as build layout accordingly.
সুপারিশের	
<u>ভ</u> িখ্যসূত্র	
কারখানার	We will be assign with design and consultant firm they will take action accordingly
কাৰ্যক্ৰম	and they will complete
অগ্রাধিকার	৬ সপ্তাহ
<u> </u>	
<i>স</i> মশ্রসীমা	
সংশোধিত	02-03-3390
সময়সীমা	02-02-2040
অগ্রগতির	
অবস্থা	
<u>মন্তব্য</u>	1900-01-02 00:43:12

.২. কাৰ্যক্ৰম	
কাৰ্শক্ৰম	Update calculations showing the structural adequacy of the building structure taking into account the factory design imposed loading and the as built structure.
সুপারিশের তথ্যসূত্র	
কারখানার কার্বক্রম	We will be assign with design and consultant firm they will take action accordingly and they will complete
অগ্রাধিকার	
চুডান্ত সময়সীমা	
সংশোধিত সময়সীমা	07-07-7940
<u>অগ্রগতির</u>	
অবস্থা	
মন্তব্য	02.03.2021: Mismatch was still found on the structure and retrofitting was suggested when they finished DEA. No action was taken further.

২. পর্যবেষ্ণণ

পরিদর্শন	Soil test report, floor load plan, machine layout plan and material test report are not
পর্ববেষ্ণণ	available.
ক্যাপ	
<u>আইটেম</u>	
ক্যাটাগরি	

২.১. কাৰ্যক্ৰম

কাৰ্যক্ৰম	Structural engineer to prepare full set of documents and repare/update calculations showing the structural adequacy of the floor system taking into account the factory design imposed loading and the as built structure.
সুপারিশের তথ্যসূত্র	
1 1	We will be assign with design and consultant firm they will take action accordingly and they will complete
অগ্রাধিকার	প্রযোগ্য নর
চুডান্ড সময়সীমা	_
সংশোধিত সম্যুসীমা	07-07-7940
অগ্রগতির অবস্থা	চলমাল
মন্তব্য	02.03.2021: Designs and drawings were not found on–site and retrofitting was suggested when they finished DEA. They submitted the drawings to RSC but they didn[]t repond till now. No action was taken further.