

## গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার শ্রম ও কর্মসংস্থান মন্ত্রণালয় কলকারখানা ও প্রতিষ্ঠান পরিদর্শন অধিদপ্তর

"সুস্থ শ্রমিক, শোতন কর্মপরিবেশ; াড়ে জুলবে স্মার্ট বাংলাদেশ"

## ক্যাপ পর্যবেষ্ফণের তথ্য

কারখানার নাম	জিএসএল এক্সপোর্ট লিঃ
ঠিকানা	Khowaj Nagar, Ajimpara, Karnafully, Chattogram
কারখানার কোড	CHT083
কালার কোড	

মুল্যায়নের ধরণ: কাঠামোগত মুল্যায়ন	পর্যবেষ্ফণের তারিখ: ১১–০১–২০২২
১. পর্যবেষ্ট্রণ	

or Trans	Hades marked control extension use absenced. Approximately FOV floor area of reaf ten is being continuity automated		
	Undocumented vertical extension was observed. Approximately 50% floor area of roof top is being vertically extended		
প্ৰবেষ্ণ্ৰণ	( where construction works is ongoing ) .		
ক্যাপ			
আই(টম			
ক্যাটাগবি			
.,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,			
১.১. কার্ব	<u>ক্ষ</u>		
কাৰ্যক্ৰম	Building engineer should check the adequacy of the beam, column and other structural members of existing		
	structure for the vertical extension of another floor.		
সুপারিং	न्त्र		
ভ্খ্যসূত্র			
কারখাঁ			
কাৰ্যক্ৰম			
	সৰ প্ৰশোগ্য নয		
চুডান্ড			
সঁমর্মী	ना <sup>  -</sup>		
সংশোধি	100		
সময়সী			
অগ্ৰগতি	त		
অবস্থা	্ৰ চল্মান		
	On 6/3/2019: Document submitted On 18/02/2020: Design drawing submitted to DIFE. Second submission		
	pending. On 19/08/2020: Factory found temporary closed for labour issue. Entry not allowed. On 03.11.2020:		
 মন্তব্য	Factory submitted design/drawing to DIFE. Review design drawing still not submitted. On 01.02.2021: Review		
''''	submission pending. On 26.08.2021: Still not submitted corrected design drawing to DIFE. 11/09/2022: Design &		
l I	drawing should be prepared and resubmitted to DIFE as soon as possible.		

১.২. কাৰ্যক্ৰম কাৰ্শক্ৰম Approval should be taken from the proper authority সুপারিশের তথ্যসূত্র কারখানার |কাৰ্শক্ৰম অগ্রাধিকার চুডান্ড সময়সীমা সংশোধিত 07-07-2900 | সমশ্বসীমা <u>অগ্রগতির</u> সংশোধিত অবস্থা On 26/12/2018: Found CDA approval plan for 10 storied building with roof Helipad ON 18/02/2020: Same as before On 03.11.2020: Factory got the approval for 11 storied building from CDA. On 01.02.2021: Task completed. On 10.06.2021: Factory got the approval for 11 storied building from CDA. On 26.08.2021: Factory got the মন্তব্য approval for 11 storied building from CDA. 11/09/2022: Factory has received approval for 11 storied building from CDA সংখুক্তিসমূহ (১)

সংখুক্তিসমূহ (১)

×

১.৩. কাৰ্যক্ৰম কাৰ্যক্ৰম Building engineer to check, collect information and produce accurate and complete as-built documentation সুপারিশের ভিখ্যসূত্র কাৰখানাৰ কাৰ্যক্ৰম অগ্রাধিকার চুডান্ড **मेमग्रमीमा** |সংশোধিত সময়সীমা অগ্রগতির অবস্থা On 6/3/2019: Document submitted On 18/02/2020: Design drawing submitted to DIFE. Second submission pending. On 03.11.2020: Factory submitted design/drawing to DIFE. Review design drawing still not submitted. **মন্তব্য** On 01.02.2021: Review submission pending. On 10.06.2021: Still not submitted corrected design drawing to DIFE. On 26.08.2021: Still not submitted corrected design drawing to DIFE. 11/09/2022: Design & drawing should be prepared and resubmitted to DIFE as soon as possible. সংখুক্তিসমূহ (১)

## প্রিদর্শন Exposed rebar was observed at roof top which is becoming corroded due to exposed in প্র্বাবেষ্ণন weather.

ক্যাপ আইটেম ক্যাটাগরি

## ২.১. কাৰ্যক্ৰম

কাৰ্শক্ৰম	Provide protective coating to prevent the exposed rebar from corrosion.	
সুপারিশের		
ভ৾খ্যসূত্ৰ		
কারখানার	Action will be taken to prevent the exposed rebar from corrosion.	
কাৰ্যক্ৰম	·	
অগ্রাধিকার	প্রযোগ্য নয়	
চূডান্ত	57-07-507d	
সময়সীমা		
সংশোধিত	02-02-229	
সমশ্রসীমা		
<u>অগ্রগতির</u>	শুক হ্রানি	
অবস্থা		
মন্তব্য	18/02/2020: Task completed On 03.11.2020: No rebar found uncovered. Task	
	completed. On 01.02.2021: Task completed. On 10.06.2021: No exposed rebar	
	found during inspection. On 26.08.2021: Exposed rebar found during inspection.	
	11/09/2022: Exposed rebar was observed at roof top during inspection date.	

-- त्रःयूङिनम्बर् (ऽ) |×|