

গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার শ্রম ও কর্মসংস্থান মন্ত্রণালয় কলকারখানা ও প্রতিষ্ঠান পরিদর্শন অধিদপ্তর

"সুস্থ শ্রমিক, শোতন কর্মপরিবেশ; াড়ে জুলবে স্মার্ট বাংলাদেশ"

ক্যাপ পর্ববেষ্ফণের তথ্য

কারখানার নাম	গান্ধী ট্যাংকস লিঃ (ইউ–২)	গাজী ট্যাংকস লিঃ (ইউ–২)		
ঠিকানা	ানা 14–16, Kadamtali Road, Shampur, Dhaka, (Shyampur, Dhaka, Dhaka)			
কারখানার কোড	PDHK017			
কালার কোড				
মূল্যার্নের ধরণ:	विद्यार्ग भूगायन	পর্ববেষ্ফণের তারিখ: -		
১. পর্যবেষ্ণণ				
পরিদর্শন They uses fire chember for tank. Its has protected by surroundings but they also uses পর্শবেষ্ণন gas welding without any protection. Location : Ground floor ক্যাপ আইটেম ক্যাটাণবি				
১.১. কাৰ্যক্ৰম কাৰ্যক্ৰম	Must need to take appropriate safety protection	on for uses gas welding.		
সুপারিশের তখ্যসূত্র		<u> </u>		
কার্থানার কার্যক্রম				
📗 অগ্রাধিকার 🛭	(যোজ্য ন্য			
চুডান্ত সময়সীমা	-			
সংশোধিত _ সময়সীমা	-			
অগ্রগতির				

২. পর্ববেষ্ণণ

ারদর্শন 1র্শবেষ্কণ	PE is not provided and workers didn[]t use PPE during their works.	
ग्राश्		
মাই(উম		
চ্যাটাগরি		
১. কাৰ্যক্ৰ	7	
কাৰ্যক্ৰম	Must need to provide PPEs to workers and ensure to use it.	
সুপারিশের তথ্যসূত্র		
কার্থানার		
কাৰ্যক্ৰম		
	প্রযোগ্য নর	
চুডান্ড সমশ্রসীমা	-	
সংশোধিত সময়সীমা	_	
অগ্রগতির অগ্রগতির		
অবস্থা		
মন্তব্য		

৩. পর্ববেষ্ণণ				
পরিদর্শন When they were working with gas cylinder they didn[]t use appopriate PPEs.				
ক্যাপ আইটেম ক্যাটাগরি	আইটেম্			
	৩.১. কাৰ্যক্ৰম			
কাৰ্যক্ৰম	Appropriate PPEs must be use during work against gas.			
সুপারিশের তথ্যসূত্র				
কার্থানার				
কার্যক্রম	থ্যোগ্য ন্য			
চুড়ান্ড সময়সীমা	- (리어) 하기			
সংশোধিত সম্যুসীমা	_			
অগ্রগতির অবস্থা				
মন্তব্য				

৪. পর্যবেষ্ণণ

পরিদর্শন পর্ববেষ্ড	No evidence or safety practice has been found.
ক্যাপ	
আইটেম ক্যাটাগরি	
4)161-11	
8.७. का	জিম
কাৰ্যক্ৰ	Awareness about PPE must be ensured along with proper training & guidelines.
সুপারি	
ভখ্যসূত্ <u>র</u>	
কারখা কার্যক্র	
	• কার প্রযোগ্য ন্য
চুডান্ড	
সম্বর্গ সংশোর্গ	
भूभग् <u>य</u> भूभग्रम	
অগ্ৰগতি	
<u>অবস্থা</u>	
মন্তব্য	

পর্ববেষ্ফণ		
শ্বিদর্শন 🗀		
শর্ম শি Li	st of hazardous substances is not found.	
गा প্		
<u> শাইটেম</u>		
চ্যাটাগরি		
১.১. কাৰ্যক্ৰয়	ন	1
adiasi	Maylyalaga hayayd ligh yayah ha yaada () yyydahad	
কার্যক্রম সুপারিশের	Workplace hazard list must be made & updated .	
ভুখাসুত্র ভিখ্যসূত্র		
কারখানার		
কাৰ্যক্ৰম		
	প্রযোগ্য লয়	
চুডান্ত সমশ্রসীমা	_	
সংশোধিত সমশ্রসীমা	_	
অগ্রগতির অগ্রগতির		
অবস্থা		
মন্তব্য		