

গণপ্রছাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার

শ্রম ও কর্মসংস্থান মন্ত্রণাল্য কলকারখানা ও প্রতিষ্ঠান পরিদর্শন অধিদপ্তর

"সুস্থ শ্রমিক, শোতন কর্মপরিবেশ; াড়ে জুলবে স্মার্ট বাংলাদেশ"

ক্যাপ পর্ববেষ্ফণের তথ্য

| কারখানার নাম | এন এইচ প্রাষ্টিক ইন্ডাজ্বিগ |
|--------------|---|
| । IY)ପାଗା | Plot -87, Road-1, Block-K, Section 2, Pallabi, Mirpur, Dhaka, (Pallabi, Dhaka, Dhaka) |
| কারখানার কোড | PDHK024 |
| কালার কোড | |

| মূল্যারনের ধরণ: অত্যাত্য মূল্যারন | পর্ববেষ্ডণের তারিখ: - |
|--|--------------------------------------|
| ১. পর্ববেষ্কণ | |
| পরিদর্শন পর্ববেষ্ণ্ডণ No MSDS of Hydraulic oil has been found. Location | on: Ground floor |
| ক্যাপ আইটেম ক্যাটাগরি | |
| ১.১. কার্যক্রম | |
| কাৰ্শক্ৰম MSDS of corresponding chemicals must be disbeing used. | splayed at places they are stored or |
| সুগারিশের তথ্যসূত্র | |
| কার্থানার কার্যক্রম | |
| অগ্রাধিকার প্রযোগ্য লয় | |
| চূড়ান্ত সম্যাসীমা | |
| সংশো ধি ত সমরসীমা | |
| অগ্রগতির অবস্থা | |
| মন্তব্য | |

২. পর্ববেষ্ণণ

| | ney use Polyethylene powder and they kept raw materials and finish goods in gether. Location: Ground floor (Store room) |
|-----------------------------|--|
| ক্যাপ আইটেম ক্যাটাগরি | gether. Education. Ground hoof (Score room) |
| ২.১. কাৰ্যক্ৰম | Ţ |
| কাৰ্যক্ৰম | Effective measures must be taken to store chemicals based on their compatibility. The chemicals which may react or change property under certain environmental conditions must be isolated. Improvement needed for material arrangement. |
| সুপারিশের তথ্যসূত্র | |
| কার্থানার কার্যক্রম | |
| 1 | প্রযোগ্য নর |
| চুডান্ত সমশ্রসীমা | |
| সংশোধিত সময়সীমা | - |
| অগ্রগতির অবস্থা | |
| মন্তব্য | |
| ्र अट्टार्टाबा त | |

| _ | _ | _ | _ |
|---|---|---|---|

পরিদর্শন PPE was not provided and workers didn t use PPE during their works. Location: Ground পর্যবেষ্ণণ and 1st floor.

ক্যাপ আইটেম ক্যাটাগরি

৩.১. কাৰ্যক্ৰম

| কাৰ্যক্ৰম | Must need to provide PPE to workers and ensure to use it. |
|----------------------|---|
| সুপারিশের | |
| ্ত্তখ্যসূত্ <u>র</u> | |
| কার্খানার | |
| কাৰ্যক্ৰম | |
| <u>অগ্রা</u> খিকার | প্রযোগ্য নয় |
| চুডান্ড | _ |
| সময়সীমা | |
| সংশোধিত | _ |
| সময়সীমা | |
| <u>অগ্রগতির</u> | |
| অবস্থা | |
| মন্তব্য | |

৪. পর্যবেষ্ফণ

| পরিদর্শন পর্শবেষ্ফণ | o evidence or safety practice found. |
|------------------------------|--|
| ক্যাপ আইটেম | |
| ক্যাটাগরি | |
| ৪.১. কাৰ্যক্ৰ | ন |
| কাৰ্যক্ৰম | Awareness about PPE must be ensured along with proper training & guidelines. |
| সুপারিশের তথ্যসূত্র | |
| কার্থানার | |
| কার্যক্রম অগ্রাধিকার | প্রযোগ্য নর |
| চুডান্ড | _ |
| সমর্থসীমা সংশোধিত | |
| সমশ্রসীমা | |
| অগ্রগতির অবস্থা | |
| মন্তব্য | |
| | · |
| পর্ববেষ্ডণ | |

| ৬. পর্যবেষ্ জণ | |
|--|-------------|
| পরিদর্শন Spills of chemical (Hydrolic oil) has been found in some machine. Locat পর্যবেষ্ণণ floor, 1st floor | ion: Ground |
| ক্যাপ আইটেম ক্যাটাগরি | |
| ৫.১. কার্যক্রম | |
| কাৰ্যক্ৰম Spill kit box must be kept, SOPs shall be maintained. সুপাৰিশেৰ | |
| জ্থ্যসূত্র কার্থানার কার্ | |
| কার্যক্তম অগ্রাধিকার প্রযোগ্য নয় চুড়ান্ত | |
| স্থ্যাভ সমব্যসীমা সংশোধিত্ত | |
| সম্বসীমা [—] অগ্রগত্তির | |
| অবস্থা | |

৬. পর্যবেষ্ণণ

| পরিদর্শন পর্ববেষ্ফণ | st of hazardous substances is not found. | |
|------------------------|--|--|
| ক্যাপ আই্টেম্ | | |
| ক্যাটাগরি | - | |
| ৬.১. কাৰ্যক্ৰম | | |
| কাৰ্যক্ৰম | Hazardous list of workplace shall be made & updated. | |
| সুপারিশের | | |
| ভখ্যসূত্র কারখানার | | |
| কাৰ্শক্ৰম | | |
| অগ্রাধিকার | প্রযোগ্য নয় | |
| চুডান্ত সময়সীমা | | |
| সংশোধিত সময়সীমা | - | |
| <u>অগ্রগতির</u> | | |
| অবস্থা | | |
| <u> মন্তব্য</u> | | |