

গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার

শ্রম ও কর্মসংস্থান মন্ত্রণাল্য কলকারখানা ও প্রতিষ্ঠান পরিদর্শন অধিদপ্তর

"সুস্থ শ্রমিক, শোতন কর্মপরিবেশ; াড়ে জুলবে স্মার্ট বাংলাদেশ"

ক্যাপ পর্ববেষ্ফণের তথ্য

* * * * * * * * * * * * * * * * * * * *	দেসার্স রায়হান প্রাষ্টিক
ঠিকানা	Nishindara Northpara, Bogra, (Bogra Sadar, Bogura, Rajshahi)
কারখানার কোড	PBGR007
কালার কোড	

মূল্যারনের ধরণ: অত্যাত্য মূল্যারন	পর্ববেষ্ফণের তারিখ: -
১. পর্যবেষ্ণণ	
পরিদর্শন Ventilation system of production sheds has beer পর্শবেষ্ষণ condition. Location: Production shed – 1 & 2 ক্যাপ আইটেম ক্যাটাগরি	found not adequate and satisfactory
১.১. কার্বক্রম	
কাৰ্যজন Must need to install opposite ventilation or ex	haust system at Production shed- 1
সুপারিশের তথ্যসূত্র	
কার্থানার কার্যক্রম	
অগ্রাধিকার প্রযোগ্য নয়	
চূড়ান্ত সমরসীমা	
সংশো ধি ত সময়সীমা	
অগ্রগতির অবস্থা	
<u>মন্তব্য</u>	

২. পর্যবেষ্ণণ

পরিদর্শন ar পর্শবেষ্কণ pr	as cylinder has been found at production floor, which is connected with gas burner and gas burner is on the wooden tool. This open gas cylinder and burger (without any rotection) uses for production process. It may cause of explosion. Location:
ক্যাপ আইটেম ক্যাটাগরি	
২.১. কাৰ্যক্ৰ	ন
চুডান্ত সমশ্রসীমা সংশোধিত	থ্যোগ্য ন্য
সম্বসীমা অগ্রগতির অবস্থা মন্তব্য	
<u>৩. পর্ববেষ্</u> কণ	

. প্ৰ(ব্ঋণ
পরিদর্শন পর্ববেষ্ক্রণ
ক্যাপ আইটেম
ক্যাটাগৰি
৩.১. কার্যক্রম
কাৰ্শক্ৰম Awareness about PPE must be ensured along with proper training & guidelines.
সুপারিশের ভখ্যসূত্র
<u>कार्योनार</u>
কাৰ্যক্ৰম অগ্ৰাধিকাৰ প্ৰযোগ্য নয়
চূড়ান্ত সময়সীমা
সংশোধিত
স্থান্থ অগ্রগতিব
অব্যা
মন্তব্য

৪. পর্ববেষ্ণণ

পরিদর্শন 📙				
পর্যবেষ্কণ Li	THIS OF DAZAMONS SUBSTANCES IS NOT TOURD			
ক্যাপ্				
আই(টেম ক্যাট্যগ্ৰিব				
ক্যাটাগরি				
৪.১. কাৰ্যক্ৰ	ম			
কাৰ্যক্ৰম	Hazardous list of workplace shall be made & updated.			
সুপারিশের				
ভখ্যসূত্র				
কারখানার				
কার্যক্রম অগ্রাধিকার	প্রযোগ্য নয়			
<u> </u>				
সময়সীমা	-			
সংশোধিত	_			
সম্যুসীমা				
অগ্রগতির অবস্থা				
মন্তব্য				