

গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার শ্রম ও কর্মসংস্থান মন্ত্রণালয় কলকারখানা ও প্রতিষ্ঠান পরিদর্শন অধিদপ্তর

"সুস্থ শ্রমিক, শোতন কর্মপরিবেশ; াড়ে জুলবে স্মার্ট বাংলাদেশ"

ক্যাপ পর্ববেষ্ফণের তখ্য

| কারখানার নাম | ডিউৰাৰল প্লাশ্টিক লি: |
|--------------|--|
| ঠিকানা | Echakhada, Hajrapur, Magura, (Sadar, Magura, Khulna) |
| কারখানার কোড | PJSR005 |
| কালার কোড | |

| ুল্যার(লর খ রণ: অন্যান্য মুল্যারল | প্রবর্গে প্রার্থ: |
|---|---|
| . পর্যবেষ্ণন | |
| Ventilation system has been found in moderate of building -2 & chemical shed. 1st and 2nd floor sis not adequate, so needs more ventilation. No the measuring temperature of production floor. Loca | (building-1) one side wall ventilation hermometer has been found for |
| ক্যাপ আইটেম ক্যাটাগরি | |
| ১.১. কাৰ্যক্ৰম | |
| Must need to install opposite direction window কাৰ্শক্ষম adequate ventilation and also install wall there production floor temperature. | |
| সুপারিশের ভিশ্যসূত্র | |
| কার্থানার কার্যক্রম | |
| অগ্রাধিকার প্রয়োগ্য নয় | |
| চুড়ান্ত সম্যাসীমা | |
| সংশোধিত সময়সীমা | |
| অগ্রগতির অবস্থা | |
| মন্তব্য | |
| | |

২. পর্যবেষ্ণণ

| | DS of chemical has been found on container but no visible MSDS of chemical has en found where they stored these chemicals. Location: Chemical Storage shed. |
|--|---|
| ক্যাপ আইটেম ক্যাটাগরি | |
| ২.১. কাৰ্যক্ৰম | |
| | MSDS of corresponding chemicals must be displayed at places they are stored or being used. |
| সুপারিশের তথ্যসূত্র | |
| কার্থানার কার্যক্রম | |
| অগ্রাধিকার গ্র চুড়ান্ড | প্রবোজ্য নর |
| সম্প্রমীমা বি সংশোধিত | _ |
| সম্বসীমা ি অগ্রগতির অবস্থা | |
| মন্তব্য | |
| | |
| পর্ববেষ্কণপরিদর্শন Son পর্ববেষ্কণ wor | me worker has been using PPE and some worker has not been using PPE during their rk. Location: Building -1, Building - 2 |
| ক্যাপ আইটেম ক্যাটাগরি | |
| ৩.১. কাৰ্যক্ৰম | |

Must need to provide PPE to workers, make register and ensure to use it.

৪. পর্ববেষ্ফণ

কাৰ্যক্ৰম

চুড়ান্ত সমর্মীমা সংশোধিত সমর্মীমা অগ্রগতির অবস্থা মন্ভব্য

সুপারিশের তখ্যসূত্র কারখানার কার্যক্রম

অগ্রাধিকার প্রযোগ্য নয়

| পরিদর্শন No evidence or safety practice found. |
|--|
| ক্যাপ |
| অ্যাইটেম |
| বিশ্বতেশ |
| |
| ৪.১. কার্বক্রম |
| |
| কাৰ্যক্রম Awareness about PPE must be ensured along with proper training & guidelines. |
| সুপারিশের |
| ভিশাসুত্র |
| কার্থানার |
| কাৰ্যক্ৰম |
| অগ্রাধিকার প্রয়োজ্য নয় |
| চুড়ান্ত্ _ |
| |
| সংশোধিত |
| |
| অগ্রগতির |
| অবস্থা |
| মন্তব্য |
| |
| |
| a controller |
| ধ. পর্ববেষ্ণন |
| |

| ে পর্ববেষ্ণণ | |
|------------------------|---|
| | o explosion–proof lights has been found for flammable and combustible liquid torage. Location: Chemical storage shed. |
| ক্যাপ আইটেম | |
| ক্যাটাগরি | |
| ৫.১. কাৰ্যক্ৰঃ | ম |
| কাৰ্যক্ৰম | Must need to install explosion-proof lights at chemical (flammable and combustible liquids) storage rooms. |
| সুপারিশের তথ্যসূত্র | |
| কার্থানার কার্বক্রম | |
| I | প্রযোগ্য নয় |
| চুডান্ড সমশ্রসীমা | _ |
| সংশোধিত সময়সীমা | |
| <u>অগ্রগতির</u> | |
| অবস্থা মন্তব্য | |

৬. পর্ববেষ্ণণ

| প্ৰব্ৰহ্মণ Chemical storage shed. ক্যাপ আইটেম | পরিদর্শন | No eating restriction has been found where hazardous chemicals are present. Location: |
|---|--------------|---|
| ক্যাপ আইটেম ক্যাইটেম | পর্ববেষ্ণণ | Chemical storage shed. |
| অাইটেন | ক্যাপ | |
| 1-10-10-10-10-10-10-10-10-10-10-10-10-10 | <u>আইটেম</u> | |
| | ক্যাটাগরি | |

| কাৰ্যক্ৰম | Clear restrictions on consumption on site must be implied by giving proper instructions & appropriate signboards. |
|------------------------|---|
| সুপারিশের তখ্যসূত্র | |
| কার্থানার কার্বক্রম | |
| | প্রযোগ্য নর |
| চুডান্ত সময়সীমা | - |
| সংশোধিত সময়সীমা | - |
| অগ্রগতির অবস্থা | |
| অবস্থা মন্তব্য | |