

কারখানার নাম

মিলটল পলিমার

## গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার শ্রম ও কর্মসংস্থান মন্ত্রণালয়

শ্রম ও কর্মসংস্থান মন্ত্রণালয় কলকারখানা ও প্রতিষ্ঠান পরিদর্শন অধিদপ্তর

"সুস্থ শ্রমিক, শোতন কর্মপরিবেশ; গড়ে জুলবে স্মার্ট বাংলাদেশ"

## ক্যাপ পর্ববেষ্ফণের তথ্য

ঠিকানা	, 0, ( Bogra Sadar, Bogura, Rajshahi )	
কারখানার কোড	PBGR022	
কালার কোড		
মূল্যায়নের ধরণ:	: অ্বান্য মূল্যারন পর্ববেষ্ণ্য পর্বা	`ভারিখ: -
১. পর্ববেষ্ণণ		
	o chemical compatibility chart has been found.	
কাৰ্যক্ৰম	Effective measures must be taken to store chemicals based on their compatibe the chemicals which may react or change property under certain environment conditions must be isolated.	
সুপারিশের তথ্যসূত্র		
কার্থানার   কার্বক্রম		
<u>অগ্রা</u> খিকার	প্রযোগ্য নয়	
চুডান্ড সময়সীমা	_	
সংশো <del>ধি</del> ত সময়সীমা		
<u>অগ্রগতির</u>		

## ২. পর্ববেষ্ণণ

মন্তব্য

পরিদর্শ পর্ববেষ	IIIn	ne workers wear not aware of the workplace hazard.
ক্যাপ		
আইটে	~ I	
ক্যাটাগ	114	
২.১. ব	কাৰ্যক্ৰম	
কার্য	<u>ক্র</u> ম	Awareness about PPE must be ensured along with proper training & guidelines.
সুপার্গ	রিশের	
তথ্য		
	খানার	
কার্য্য জ্ঞা		প্রযোগ্য নয়
চুড়া <sup>হ</sup>		4(119) 914
	<u>।</u> শুসীমা	
	ণাধিত	
	<u> মুসীমা</u>	
- 1	গতিব 	
অব্য		
মন্ত<	4)	

পর্ববেষ্ফণ_	
ਰਿਯਾਗ	
হাবেক্ষণ E	ye wash & safety showers are not found all production floors.
ন্যাপ	
।াইটেম	
্যা <b>টা</b> গরি	
).১. কাৰ্যক্ৰ	ম
কাৰ্যক্ৰম	Eye wash & safety shower must be installed immediately (1 tap for 15 labours).
সুপারিশের	
ভূখ্যসূত্র ভূখ্যসূত্র	
কারখানার	
কাৰ্যক্ৰম	
অগ্রাধিকার	ব্র্থোগ্যে নর্
চুডান্ত	
সময়সীমা	
সংশোধিত	_
সময়সীমা	
<u>অগ্রগতির</u>	
অবস্থা	
<u> মন্তব্য</u>	

## ৪. পর্যবেষ্ণণ

পরিদর্শন No hazardous list has been found at factory.				
ক্যাপ আইটেম ক্যাটাগরি				
৪.১. কাৰ্যক্ৰ	ন			
কাৰ্যক্ৰম	List shall be made & updated .			
সুপারিশের তথ্যসূত্র	·			
কার্থানার কার্থক্ম				
	প্রযোগ্য লয়			
চুডান্ড সমশ্রসীমা	_			
সংশোধিত সমশ্রসীমা	_			
অগ্রগতির অবস্থা				
মন্তব্য				