

# গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার

## শ্রম ও কর্মসংস্থান মন্ত্রণাল্য কলকারখানা ও প্রতিষ্ঠান পরিদর্শন অধিদপ্তর

"সুস্থ শ্রমিক, শোতন কর্মপরিবেশ; াড়ে জুলবে স্মার্ট বাংলাদেশ"

# ক্যাপ পর্ববেষ্ফণের তথ্য

কারখানার নাম	মেসার্স সারমা প্রাশ্টিক ইন্ডাজ্বিজ
⊓5/ <b>4</b> 0181	Athail Shimul, Munsidpur, Dashuria, Ishwardi, Pabna, 1201, (Ishwardi, Pabna, Rajshahi)
কারখানার কোড	PPAB004
কালার কোড	

মুল্যায়নের ধরণ	: অব্যান্য মুল্যায়ন	পর্ববেষ্ফণের তারিখ: -
্. পর্যবেষ্ফণ		
	o visible MSDS has been found for Calcium Mas	ter Batch Filler and poly Ink Location:
ক্যাপ		
আইটেম্		
ক্যাটাগরি		
১.১. কাৰ্যক্রম		
কাৰ্যক্ৰম	MSDS of corresponding chemicals must be disbeing used.	played at places they are stored or
সুপারিশের তথ্যসূত্র		
কার্থানার কার্বক্রম		
<u>অগ্রা</u> খিকার	প্রযোগ্য নর	
চুড়ান্ত সময়সীমা	_	
সংশোধিত সময়সীমা	_	
<u>অগ্রগতির</u>		
অবস্থা		
<u> মন্তব্য</u>		

#### ২. পর্ববেষ্ণণ

	workers were using PPE but this PPEs were not appropriate for solvent related work, e reliability of PPE was not measured properly. Location: Production shed
ক্যাপ  আইটেম	
ক্যাটাগরি	
২.১. কাৰ্যক্ৰ	
কাৰ্শক্ৰম	Must need to provide and use appropriate PPE (e.g. – respiratory mask, safety goggles and chemical resistant gloves) to work against hazardous substance.
সুপারিশের তখ্যসূত্র	
কার্থানার কার্শক্রম	
	প্রযোগ্য নয়
চুডান্ত সময়সীমা	_
সংশোধিত সময়সীমা	_
অগ্রগতির অবস্থা	
মন্তব্য	

). পর্যবেষ্ড	ର୍
পরিদর্শন  পর্ববেষ্কণ	No evidence on regular training on risk and hazard was found.
ক্যাপ আইটেম্	
ক্যাটাগরি	
৩.১. কা	কিম
কাৰ্যক্ৰ	and nazards.
সুপারি( তথ্যসূত্র	
কার্থা কার্যক্র	
অগ্রাধি	<b>চার</b> প্রযোগ্য ন্য
চুড়ান্ত সমশ্রসী	
সংশো <sup>র</sup> সমশ্রসী	
অগ্রগতি অবস্থা	চৰ
মন্তব্য	

## ৪. পর্ববেষ্ণণ

পরিদর্শন Fi পর্ববেষ্ফণ hy	abeling has been found on Chemical bags ( PP granules and Calcium Master Batch Iller) and it is understandable to the workers. But no labeling has been found for orderaulic oil and some ink pot have laveling & some ink pot have no labeling. Location: roduction shed
ক্যাপ আইটেম ক্যাটাগরি	
৪.১. কাৰ্যক্ৰয়	ম
3.3. 1114	
কাৰ্যক্ৰম	Proper labeling on containers must be ensured and it must be understandable to the workers.
সুপারিশের ভখ্যসূত্র	
কার্থানার কার্যক্রম	
	প্রযোগ্য নর
চুডান্ত সময়সীমা	_
সংশোধিত সময়সীমা	_
অগ্রগতির অবস্থা	
<u> মন্তব্য</u>	
১. পর্যবেষ্ণণ	
পরিদর্শন A	oproved containers were used for inks but hydraulic oil were kept in local container. ocation: Production shed
ক্যাটাগরি	
৫.১. কার্যক্রফ	ন
কাৰ্যক্ৰম	Containers and tanks used for the storage and handling of flammable and combustible liquids shall be approved.
সুপারিশের তখ্যসূত্র	
কারখানার   কার্বক্রম	

#### ৬. পর্যবেষ্ষণ

চুড়ান্ড সমরসীমা সংশোধিত সমরসীমা অগ্রগতির অবস্থা মন্ডব্য

**অগ্রাধিকার** প্রযোগ্য নয়

পরিদর্শন পর্শবেষ্কণ	st of hazardous substances is not found.
ক্যাপ	
আইটেম  ক্যাটাগরি	
<u> </u>	
৬.১. কাৰ্যক্ৰ	시
কাৰ্যক্ৰম	List of hazardous substances used in workplace shall be made & updated.
সুপারিশের তথ্যসূত্র	
কারখানার	
কাৰ্যক্ৰম	
I <del></del>	প্রযোগ্য নয়
চুডান্ত সময়সীমা	-
সংশোধিত	_
সমরসীমা	
অগ্রগতির অবস্থা	
বিশ্ব   মন্তব্য	

ন. পর্যবেক্ষণ
পৰিদৰ্শন No eating restriction has been found where hazardous chemicals (Inks and hydraulic পৰ্যবেষ্ণন oil) are present. Location: Production shed
ক্যাপ আইটেন ক্যাটাগরি
৭.১. কাৰ্যক্ৰম
কাৰ্শক্ৰম Clear restrictions on consumption on site must be implied by giving proper instructions & appropriate signboards.
সুপারিশের ভিশ্যসূত্র
কার্থানার কার্যক্রম
<b>অগ্রাধিকার</b> প্রযোগ্য নয়
চূড়ান্ত সম্ব্যসীমা
সংশোধিত
অগ্রগতির অবস্থা
মন্ভব্য

## ৮. পর্ববেষ্ণণ

পরিদর্শন পর্ববেষ্কণ	olvent wastes were found in uncovered pot. Location: Production shed	
ক্যাপ আইটেম ক্যাটাগরি		
17101111		
৮.১. কাৰ্যক্ৰ	ম্	
কাৰ্যক্ৰম	Fire resistant covered contained must be kept & used properly.	
সুপারিশের		
<u>ভিখ্যসূত্র</u>		
কার্খানার		
কাৰ্যক্ৰম		
1	থ্যোগ্য ন্য	
<u> চুডান্ড</u>	_	
সম্বস্গ্রমীমা সংশোধিত		
। । यर्तान्यः । यमग्रमीमा	_	
অগ্রগতির		
অবস্থা		
<u>মন্তব্য</u>		