

## গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার শ্রম ও কর্মসংস্থান মন্ত্রণালয় কলকারখানা ও প্রতিষ্ঠান পরিদর্শন অধিদপ্তর

"সুস্থ শ্রমিক, শোতন কর্মপরিবেশ; াড়ে জুলবে স্মার্ট বাংলাদেশ"

## ক্যাপ পর্ববেষ্ফণের তথ্য

	সিনোবাংলা ইন্ডাজ্বিগ লিমিটেড
ঠিকানা	Baro Baluakandi , B.K Raypara-1530,, 178, ( Gazaria, Munshiganj, Dhaka )
কারখানার কোড	PMNG003
কালার কোড	

মুল্যার্নের ধরণ: অত্যাত্য মুল্যার্ন	পর্ববেষ্ফণের তারিখ: -
১. পর্যবেষ্কণ	
পৰিদৰ্শন There were not enough an adequate & effective পৰ্শবেক্ষণ comfortable temperature maintained as per pro ক্যাপ আইটেম ক্যাটাগৰি	
১.১. কার্যক্রম	
Must be needed opposite direction window or visible thermometer to measure temperature	
সুপারিশের তথ্যসূত্র	
কার্থানার কার্বজ্ঞম	
<b>অগ্রাধিকার</b> প্রযোগ্য নয়	
চূড়ান্ত   সময়সীমা	
সংশোধিত সময়সীমা	
অগ্রগতির অবস্থা	
মন্তব্য	

## ২. পর্ববেষ্ণণ

পরিদর্শন  In first floor (loom section) dust were being produced but exhaust fans or duct system পর্যবেষ্ণ্য were not sufficient		
ক্যাপ	ere not sumetent	
আইটেম ক্যাটাগরি		
4)1614141		
২.১. কাৰ্যক্ৰম	1	
কাৰ্যক্ৰম	Duct & exhaust system shall be installed to avoid health risk.	
সুপারিশের		
ভখ্যসূত্র কারখানার		
কাৰ্যক্ৰম		
	প্রযোগ্য নয়	
চুডান্ড সময়সীমা	_	
সংশোধিত	_	
সম্প্রসীমা		
অগ্রগতির অবস্থা		
মন্তব্য		

পর্ববেষ্ফণ	
পরিদর্শন Tr	nere were no explosion–proof lights are not found.
চ্যাপ শাই্টেম্	
ক্যাটাগরি	
୭.১. কাৰ্যক্ৰ	ম
কাৰ্যক্ৰম	Proof light must be used where there are chemical in the store room.
সুপারিশের তথ্যসূত্র	
কার্থানার কার্যক্রম	
	প্রশোজ্য নর
চুডান্ত সমশ্রসীমা	
সংশোধিত সমশ্ৰসীমা	-
<u>অগ্রগতির</u>	
অবস্থা মন্তব্য	