

গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার শ্রম ও কর্মসংস্থান মন্ত্রণালয় কলকারখানা ও প্রতিষ্ঠান পরিদর্শন অধিদপ্তর

"সুস্থ শ্রমিক, শোতন কর্মপরিবেশ; াড়ে জুলবে স্মার্ট বাংলাদেশ"

ক্যাপ পর্ববেষ্ফণের তথ্য

	নিপ্রো জেএমআই লিমিটেড
ঠিকানা	, O, (Gazaria, Munshiganj, Dhaka)
কারখানার কোড	PMNG005
কালার কোড	

বুল্যায়নের ধর	া: কাঠামোগত মূল্যায়ন	পর্ববেষ্ফণের তারিখ:
. পৰ্ববেষ্কণ		
পরিদর্শন পর্ববেষ্কণ	uilding Approval	
ক্যাপ আইটেম ক্যাটাগরি		
১.১. কাৰ্যক্ৰ	7	
কাৰ্শক্ৰম	As built architectural and engineering drawing to be prepared and submitted for approval to the appropriate authority. As part of this process Building engineer will be required to make a number of checks on the as-built construction for 4-Story RCC Building- Production (Blood Tubing Plant), 5-Story RCC Building- Office, 4-Story RCC Building- Canteen and 2-Story Steel Structure- Utility Building.	
সুপারিশের তথ্যসূত্র		and and an analysis and an ana
কারখানার কার্যক্রম		
	প্রযোগ্য নয়	
চূডান্ত সময়সীমা	_	
সংশোধিত সময়সীমা	_	
অগ্রগতির অবস্থা		
<u>মন্তব্য</u>		

২. পর্যবেষ্ণণ

[প্রথ(বঞ্চণ]	echnical Documents
ক্যাপ আইটেম ক্যাটাগরি	
২.১. কাৰ্যক্ৰ	ন
কাৰ্যক্ৰম	As built architectural and structural drawing to be prepared. As part of this process Building engineer will be required to make a number of checks on the as-built construction for 4-Story RCC Building- Production (Blood Tubing Plant), 5-Story RCC Building- Office, 4-Story RCC Building- Canteen and 2-Story Steel Structure- Utility Building.
সুপারিশের তথ্যসূত্র	
কার্থানার কার্থানার কার্থক্রম	
<u>অগ্রা</u> খিকার	প্রযোগ্য নয়
চুডান্ড সমশ্রসীমা	
সংশোধিত সমর্মীমা	-
অগ্রগতির অবস্থা	
মন্তব্য	
৩. পর্ববেষ্ণণ	
	etailed Engineering Assessment
ক্যাপ আইটেম ক্যাটাগরি	
৩.১. কাৰ্যক্ৰ	ম
	A Dotail Engineering Assessment of Eastery to be commenced for 4. Stary BCC

A Detail Engineering Assessment of Factory to be commenced for 4–Story RCC Building - Production (Blood Tubing Plant), 5-Story RCC Building - Office, 4-Story কাৰ্যক্ৰম RCC Building - Canteen and 2-Story Steel Structure - Utility Building. See attached Scope. সুপারিশের ভূখ্যসূত্<u>র</u> কারখানার কাৰ্যক্ৰম **অগ্রাধিকার** প্রযোগ্য নয় চুডান্ড সম্বসীমা সংশোধিত সমশ্বসীমা অগ্রগতির অবস্থা মন্তব্য

৪. পর্যবেষ্ণণ

পরিদর্শন পর্শবেষ্ফণ	Detailed Engineering Assessment
ক্যাপ আইটেম ক্যাটাগরি	
৪.১. কার্য	৯ স
কাৰ্যক্ৰম	Detail Engineering Assessment to be completed for 4–Story RCC Building–Production (Blood Tubing Plant), 5–Story RCC Building–Office, 4–Story RCC Building– Canteen and 2–Story Steel Structure– Utility Building. See attached Scope.
সুপারিশে তথ্যসূত্র	
কার্থান কার্যক্রম	ৰ
অগ্রাধিক	রে প্রযোগ্য নয়
চুড়ান্ত সময়সীম	T -
সংশোধি সময়সী	
অগ্রগতি অবস্থা	
<u> মন্তব্য</u>	